

CITROËN JUMPY 180 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 09.09.2026

KODE: 2109306



PR64329



145 331 KM



14.03.2022

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: VF7VFEHZ7N7003654

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 17.03.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Skjermer	Påbegynnende korrosjon i nedre del av begge framskjermer, dette er av minimalt omfang og blir utbedret	
1.2 Dekk/Felger	Hjulkapsler er noe ripete	
1.3 Støtfanger	Noe riper på underside/nedre del av frontfanger begge sider	
1.4 Frontvindu	Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu	
1.5 Kanal	Liten bulk i framkant av kanal høyre side, dette av ubetydelig karakter	
2. INTERIØR		
2.1 Seter	Liten rift i setepute på førerstol	



1.1 Påbegynnende korrosjon i nedre del av begge framskjermer, dette er av minimalt omfang og blir utbedret



1.1 Påbegynnende korrosjon i nedre del av begge framskjermer, dette er av minimalt omfang og blir utbedret



1.2 Hjulcapsler er noe ripete



1.2 Hjulcapsler er noe ripete



1.2 Hjulcapsler er noe ripete



1.3 Noe riper på underside/nedre del av frontfanger begge sider



1.3 Noe riper på underside/nedre del av frontfanger begge sider



1.4 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu



1.4 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu



1.5 Liten bulk i framkant av kanal høyre side, dette av ubetydelig karakter



2.1 Liten rift i setepute på førerstol

SERVICEHEFTE

De påfølgende sidene skal stemples av verkstedet i forbindelse med utførelse av vedlikeholdet av CITROËN-bilen din.

Vi anbefaler deg å oppbevare fakturaer og dokumenter som vedrører vedlikeholdet som er utført på bilen din. Hvis bilen selges, er det nødvendig å levere disse samt alle andre dokumenter relatert til bilen, til den nye eieren.

Periodisk vedlikehold er obligatorisk for å tilfredsstille betingelsene i de kontraktmessige CITROËN-garantiene.

Dato: 27.6.23 km: 41693

Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedets stempel
Forhandlerstempel

Neste kontroll ved 91673 km eller den 27.6.25.

Dato: 24.06.24 km: 81631

Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedets stempel
Forhandlerstempel

Neste kontroll ved 131631 km eller den 24.06.26.

* Den av de to betingelsene som nås først.

SERVICEHEFTE

Dato: 12.10.25 km: 25945

Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedets stempel
Forhandlerstempel

Neste kontroll ved _____ km eller den ____/____/____.

Dato: _____ km: _____

Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedets stempel
Forhandlerstempel

Neste kontroll ved _____ km eller den ____/____/____.

Dato: _____ km: _____

Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedets stempel
Forhandlerstempel

Neste kontroll ved _____ km eller den ____/____/____.

* Den av de to betingelsene som nås først.

KONTROLLER I HENHOLD TIL KONTRAKTSMESSIG GJENNOMRUSTNINGSGARANTI

Kontroller som skal utføres	1.	2.	3.	4.
Personbiler	4 år etter levering	6 år etter levering	8 år etter levering	10 år etter levering
Forbrennings- og hybridmotorer	x	x	x	x
Elektriske motorer	x	x	x	x
Varebiler	2 år etter levering	4 år etter levering	6 år etter levering	-
Forbrennings- og hybridmotorer	x	x	x	x
Elektriske motorer	x	x	x	x

Fremleggelse av servicehefte, korrekt utfyllt av det autoriserte CITROËN-verkstedet som utførte kontrollen, kreves for alle krav i henhold til den kontraktmessige gjennomrustningsgarantien.

1. KONTROLL Dato: _____ Kilometerstand: _____

Forventet arbeid i forbindelse med garanti mot gjennomrustning: ☐ ja ☐ nei

Arbeidsordrenummer: _____

UTBEDRING SOM ANBEFALES KUNDEN: _____

UTBEDRING UTFØRT: _____

AUT. VERKSTED

Dato: _____

Kilometerstand: _____

NESTE GJENNOMRUSTNINGSKONTROLL for: _____

2. KONTROLL Dato: 4/11-24 Kilometerstand: 93726

Forventet arbeid i forbindelse med garanti mot gjennomrustning: ☐ ja ☐ nei

Arbeidsordrenummer: AA96481

UTBEDRING SOM ANBEFALES KUNDEN: _____

UTBEDRING UTFØRT: _____

AUT. VERKSTED

Dato: _____

Kilometerstand: _____

NESTE GJENNOMRUSTNINGSKONTROLL for: _____

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 40, 2024
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,5	3	8	3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9	9	9	9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	125945
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
03.08.2026	145320

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✖ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✖ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmene
- ✔ Dørtrekk
- ✖ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.