

XA19472 - 2017 Toyota 1.8 XW5P(EU,M) Kombi (5-dørs)

Km.stand	193 166	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm+bensin	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	
Farge	Grønn	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1530	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	11.02.2025
Effekt	170	Medfølger vinterdekk	Vet ikke	Servicehefte/servicer fulgt	Nei / Vet ikke
Chassisnr.	JTDKA3FP703024984	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	27.12.2017	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	05.10.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)


Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 05.10.2026
Signatur selgerDato: 05.10.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Diverse riper og skader rundt om på bil
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Flere større riper og bulker langs høyre side
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Mangler deksel til slepekrok bak
- 2.14 Eksteriør - Rust - Rustbobler på tak
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - Armlene på dørtrekk vb hull
- 5.2 Motor - Batteri - Good-recharge

BILDER



5.2 Good-recharge



4.4 Armlene på dørtrekk vb hull



4.4 Armlene på dørtrekk vb hull




2.8 Mangler deksel til slepekrok bak



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil




2.1 Flere større riper og bulker langs høyre side



2.1 Flere større riper og bulker langs høyre side



2.1 Flere større riper og bulker langs høyre side



2.1 Flere større riper og bulker langs høyre side



2.1 Flere større riper og bulker langs høyre side



2.1 Flere større riper og bulker langs høyre side



2.1 Flere større riper og bulker langs høyre side



2.1 Flere større riper og bulker langs høyre side



2.14 Rustbobler på tak



2.14 Rustbobler på tak



2.1 .



2.1 .

BILDER



2.1 .



2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 07, 2025
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	80%	80%	100%	100%	