

FLYTT RETT INN

Toppleilighet ved sjøkanten – med 3 romslige soverom

SJØGATA 35 – 6770 NORDFJORDEID



Sagaparken Panorma
Blokk C | Leilighet 502

PRIS: kr **6.550.000**

BUSTADTYPE: Leilighet
EIGARFORM: Eigarseksjon
P-ROM/BRA : 116 m
ETASJE: 5.
FELLESKOST: 2.900,-

Ingen byggelånsrente



VESTLANDET
UTVIKLING

Hafstadvegen 21, 6800 Førde

Innhold

Innhald	3
Nøkkelinformasjon	4 - 5
Plassering	6 - 7
Eidsgata	8 - 9
Sjøgata 35	10 -11
Planløsning	12 - 13
Om eiendommen	14 - 15
Nabolagsprofil	18 - 21
Tilstandsrapport	22 - 39
Kontakt	42



Video

Se video fra hele leiligheten



Stue | Kjøkken

Nøkkelinformasjon

Leilighet 502 | Sagaparken Panorama Blokk C

Leiligheten ligger veldig gunstig til i sjøkanten ved Sjøgata. Det er rett ut til Sagaparken med badeområde og grill/samlingsplass. Meget kort vei til alt av sentrumsfasiliteter. Ellers er også barnehager, skoler, idrettshall og den ikoniske Eidsgaten innen gåavstand.

Her bor du enkelt og kan bruke tiden din på akkurat det en har mest lyst til. Om det er ski, resising, naturopplevinger, venner eller bare å vere for seg selv har en et mer enn godt utgangspunkt i Sagaparken Panorama.

Sgaparken Panorama er 3 blokker som ligger rett ved siden av hverandre, med kjøpesenteret ALTI som nærmeste nabo.


Sjøgata 35



Type lokaler:
Leilighet
Eierseksjon



Lokasjon:
Sjøgata 35, 6770 Nordfjordeid
Matrikkel: Gnr.44, Bnr. 651, Snr. 16



STØRRELSE:
Totalt: 116 m²
Fellestomt



Etasje:
5



Parkeringplassar:
1 stk




Byggeår:
2024



Pris:
6.550.000



Felleskostnader
2.900,- pr. mnd



Nærområdet

Nordfjord Sykehus

Helse Førde



Operahuset Nordfjord

Skole - Operahus - Kino




Sagastad

Kunnskapssenter om vikingtida



ALTI Nordfjord

Kjøpesenter



1. Sagaparken Panorama Blokk C

2. Helse Førde I Nordfjord Sykehus

3. Eid Vidaregåande skule I Opera Nordfjord

4. Sagastad

5. Biltema

6. Alti

7. Alti (Moengården)

8. Rema 1000 (sentrum)

9. Port of Nordfjordeid

10. Nordfjord Hotell

11. Eid Idrettshus

12. Eid Ungdomskule

13. Nordfjordeid Skule

14. Elkjøp

15. Kiwi

16. Rema 1000 (Langeland)

17. Europris

AVSTANDER

Ålesund: ca 118 km

Ørsta: ca 54 km

Stryn: ca 33 km

Måløy: ca 54 km

Florø: ca 128 km

Førde: ca 103 km

Sogndal: ca 163 km

Bergen: ca 270 km



**IKONISKE EIDSGATA**

Eidsgata er en koselig handlegate, og gaten er populær blant både cruiseturister og andre langvegsfarende. Her finner du stolte og solide familiebedrifter, små nisjebutikker med de utroligste ting og nye, moderne butikker – alt pakket inn i gamle, sjarmerande trebygninger.

Sagaparken Panorama



LEILIGHET 502

Leiligheten ligger fint plassert i 5. etasje, med fantastisk utsikt over Eidsfjorden.

Blokk A

Blokk B


Blokk C

BU RETT VED FJORDEN

Nordfjordeid er fra gammelt en strandstad, der husene låg i sjøkanten.


Planløsning

Leilighet 502



- 5.etg - C-502
- 4.etg
- 3.etg
- 2.etg
- Parkeringsanlegg

5-roms
BRA 116,4 m²
Sportsbod i kjeller
Balkong
Parkeringsplass i kjeller



Om eiendommen

Om eiendommen

Sjøgata 35 – Sagaparken Panorama Blokk C
6770 Nordfjordeid
5.etasje

Innhold

Leiligheten er over et plan og inneholder:
4 soverom, bod, 2 bad, kjøkken/stue. Ellers er det garasjeplass i underetasjen, her finner en også en bod.

Standard

Leiligheten er gjennomgående lys, luftig og svært trivelig. Det er nydelig utsikt frå alle rom, og veranda med glassrekkverk. På altan er det mulighet for sittegrupper. Kjøkkenet fra xxxxx er godt utbygd med skap og benkeplass. I stue/kjøkken er det godt med plass for spisebord og sofagruppe.

Badene er helfliset med dusjhjørn, her også opplegg for vaskemaskin.

Det er vannboren varme i alle rom og balsert ventilasjon med varmegjennvinning.

Selger har tidgjengelig FDV dokumentasjon dersom en ønsker å lese gjennom dette.

Byggemåte

Fra prospektet utarbeidd av Dvergsdal og Sunde for prosjektet:
Bygningen blir oppført med bererkonstruksjon i plasstøpt betong, betongelement, stål og tre. Etasjeskille blir utført med holdekke/støpt plate og nødvendig isolasjon for lyd og branngjennomgang, med løsninger etter TEK10 Påstøpt på våtrom for å sikre fall mot sluk etter foreskrift.

Ytterveggene blir utført i betong element eller stål/tre- stendere og kledd med trekledning i kombinasjon med plateledning utvendig. Innvendige overflater blir gipsa, sparklet, striet og malt, med unntak vegger i betong som blir sparklet, striet og malt.

Takkonstruksjonen blir bygd som kompakte takelement av typen Lett-tak eller lignende. Nedsenket himling av gipsplater i alle rom.

Innvendige lettvegger er isolerte, og har stål/tres-tendere og er kledd med gipsplater, sparklet, striet og malt.

I bad, gang, bod, soverom og andre begrensede områder kan takhøyden vere senket pga rørføringer.

En må påregne eventuelle synlige innkassinger for rørføringer. Himling i leilighet blir utført med nedsenket himlingskonstruksjon, med gipsplater til overflate.

Himling i fellesgang/trapperom blir utført med støvbindet betong.

Private balkonger leveres med rekkverk i glass, med stål/alu konstruksjon. Balkondekke av ubehandlet betong eller andre tilsvarende konstruksjoner.

Altan og andre konstruksjoner i betong er å se på som utvendig konstruksjon, og mindre sansmlinger av vann vil kunne oppstå på overflater og i renner etter regnvær. Svinnsprekker i betong vil kunne oppstå, uten at dette forringer kvaliteten på betongkonstruksjonen, og er ikke reklamasjonsberettiget.

Med omsyn til den tekniske standarden på bygningen vert det ellers vist til FDV dokumentasjon fra de ulike leverandørene.

Kjøper plikter å gjøre seg kjend med innholdet i taksten før det blir lagt inn bud på eiendommen. Selger gjør ellers oppmersom på kjøper si undersøkingsplikt med hjemmel i avhendingsloven.

Arealer

Primærrom: 116,4

Parkering

Det er parkering i parkeringskjeller. Ellers på oppstillingsplasser ved bygget.

Heftelser/servitutter

Eventuelle heftelser vil bli slettet ved salg

Regulering

Eiendommen er i detaljreguleringsplan for Moengården Vest – PlanID 2015002 – regulert til bolig/forretning/kontor. Plankart, foreskrifter og andre dokument som vedkommer planen finner du i kommunen sitt digitale planregister:
https://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebplan_1443/gl_planarkiv.aspx?knr=1443&planid=2015002

Vei, vann og avløp

Det er offentlig vann, avløp og veg via private stikkledninger.

Tilkomst

Det er svært enkel tilkomst til Sagaparken Panorama Blokk C.

Oppvarming

Det er gulvarme i alle gulv. Ellers er det balansert ventilasjon og elektrisk oppvarming.

Prisantydning

6.550.000,-
+ Omkostninger

Faste kostnader

Selger gjør oppmersom på at faste løpende kostnader vil kunne variere med omsyn til bruk av boligen og avtaler med leverandører.

Eier må selv opprette fullverdi og innboforsikring. Prisene på dette vil variere med om en er totalkunde osv. hos forsikringsselskap.

Vannboren varme til gulv betales gjennom felles-

utfigter pr. mnd. Det er et a-kontobeløp slik at det gjøres en avregning ved årsslutt der det kommer frem om en får tilbake eller skylder noen kroner for gulvvarmen. Ellers er det strømkostnader til annen elektronikk i leiligheten som vil komme i tillegg.

Felleskostnader (stipulert)

2.900 pr. mnd. forsikring, strøm i fellesareal, felles vedlikehold, vaktmestertjenester, forretningsfører. A konto beløp til betaling av vannboren varme på kr 500,- er lagt til i felleskostnaden.

Forretningsfører

BOB

Forkjøpsrett

Styret i sameiet skal godkjenne nye eiere. Det er ikke bestemninger om forkjøpsrett.

Opplysninger om sameiet

Sameie: Sagaparken Panorama, Orgnr.: 833252402
Med eierseksjon menes sameierdel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre brukdseininger i eiendommen. I følge lov om eierseksjoner kan ingen erverve mer enn to boligseksjoner i sameiet.

Kjøper blir oppmodet til å sette seg inn i regnskapen, vedtekter og evt. husordensregler. Kjøper godkjenner som bindende for seg sameiet sine vedtekter og husordensregler herunder evt. regler om husdyrhold.

Utleie

Seksjonen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Forsikring

Eiendommen er forsikret gjennom sameiet og vert betalt som en del av felleskostnadene. Kjøper må selv kjøpe innboforsikring fra overtakelsesdato.

Om eiendommen

forts.

Overtaking

Etter avtale med selger. Leiligheten er ledig for kjøper.



Inngangsparti 5.etg



Kjøkkeninnredning



Bad | Vaskerom

Nabolagsprofil

Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne



Offentlig transport

Eid idrettshall Linje 113, 150, 153, 351, VY430	7 min 0.6 km
Nordfjordeid rutebilstasjon Totalt 12 ulike linjer	9 min 0.8 km
Lote ferjekai Linje 1044	9 min 8.7 km
Sandane lufthavn	54 min
Ålesund Lufthavn, Vigra	3 t 1 min

Skoler

Nordfjordeid skule (1-7 kl.) 294 elever, 31 klasser	11 min 0.9 km
Eid ungdomsskule (8-10 kl.) 274 elever, 24 klasser	12 min 1 km
Eid vidaregåande skule 330 elever, 20 klasser	9 min 0.7 km

Ladepunkt for el-bil

Alti Nordfjord	3 min
Nordfjordeid Supercharger	6 min



Opplevd trygghet

Veldig trygt 89/100



Kvalitet på skolene


Veldig bra 82/100



Naboskapet

Godt vennskap 75/100

Aldersfordeling



Barnehager

Eid barnehage (0-5 år) 82 barn	9 min 0.8 km
Stad kommune Golvsengane barnehage (... 15 min 116 barn	1.2 km
Stad kommune Gjerdane barnehage (0-5 ... 16 min 72 barn	1.4 km

Dagligvare

Bunnpris Eid Søndagsåpent	3 min 0.3 km
Rema 1000 Nordfjordeid PostNord	4 min 0.4 km

Primære transportmidler



1. Egen bil



2. Gående



Turmulighetene

Nærhet til skog og mark 95/100



Støynivået

Lite støynivå 90/100




Kvalitet på barnehagene

Veldig bra 89/100

Sport

Sandvolleyballbane Sagaparken Sandvolleyball	4 min 0.3 km
Eid idrettshus Aktivitetshall, ballspill, fotball	9 min 0.7 km
Aktiv Trening Eid	4 min
Instinct Nordfjord	11 min


Boligmasse




Varer/Tjenester

ALTI Nordfjord	3 min
Vitusapotek Nordfjordeid	8 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)



Familiesammensetning



Sivilstand

		Norge
Gift	34%	33%
Ikke gift	53%	54%
Separert	8%	9%
Enke/Enkemann	5%	4%


Bu i sentrum av Nordfjord

Sagaparken

Sagaparken er eit friområde rett utenfor leilighetene i Sagaparken Panorama. Her finner du en liten fin badestrand, sandvollybane, grillplass, leikeplass m.m. Sagaparken er allerede blitt en favoritt for rekreasjon og urbant parkliv.

Sagastad

Sagastad er vestlandet sitt nye kunnskapssenter om vikingtida. Her kan du oppleve det 30 meter lange Myklebustskipet – eit av verdens største vikingskip. Lær om mystikk og ritualer, om store reiser i fantastiske skip, og om vår stolte kulturhistorie.



Tilstandsrapport

Boligbygg med flere boenheter
Sjøgata 35, 6770 NORDFJORDEID
STAD kommune
gnr. 44, bnr. 651, snr. 16

Sum areal alle bygg: BRA: 116 m² BRA-i: 116 m²



Befaringsdato: 28.03.2025 Rapportdato: 31.03.2025 Oppdragsnr.: 19910-1268 Referansenummer: XC1912
Autorisert foretak: Nordfjord Takst Consulting AS Sertifisert Takstingeniør: Jon-Aage Bjørnholt Vår ref:



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
For eiendomsoverdragelser fra 1.1.2024, må selger sørge for at areal i rapporten er oppdatert og følger ny bransjestandard for areal.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.



Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Nordfjord Takst & Consulting

Nordfjord Takst & Consulting AS (NTC) er autorisert medlem av Norsk takst og har sertifiserte takstingeniører innenfor taksering av skade, naturskade, boligeiendommer, næringsseiendommer, landbrukseieendommer, boligsalgsrapporter, tilstandsanalyser, taksering av innbo og løsøre samt forsikringsskadeskjønn.

Vi har takstingeniører som er godkjent TEGoVA ResidentialValuer (TRV) og Recognised European Valuer (REV) etter TEGoVAs European Valuation Standards. Dette er den høyeste internasjonale anerkjennelsen man kan oppnå ved verdsetting av fast eiendom.

NTC har flere rådgivende ingeniører og sivilarkitekter som tilbyr tjenester innenfor arkitektur, planarbeid, søknadsprosesser og prosjektering. NTC leverer også tjenester som byggeledelse, brannprosjektering, uavhengig kontroll, byggelånsoppfølging med mer.

For ytterligere opplysninger henvises det til www.nordfjordtakst.no, www.norsktakst.no og www.tegoval.org



Rapportansvarlig

Jon-Aage Bjørnholt

Jon-Aage Bjørnholt
Uavhengig Takstingeniør
jon.aage@nordfjordtakst.no
450 56 603



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktspøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at formyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsgbygg slik som garasje, bod, annek, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gir når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Beskrivelse av eiendommen

Blokk C er oppført i perioden 2022-2024. Sagaparken Panorama ligger i Fjordkanten på Nordfjordeid, men gangavstand til alle sentrumsfasiliteter.

Seksjon 16 ligger nordvendt og er oppført etter gjeldende forskrifter/krav. Boligens referanse er byggeforskrift av 2017.

De avvik fra normaltilstanden som er nevnt i rapporten skyldes i hovedsak mindre avvik og manglende dokumentasjon på uavhengig kontroll på våtrom.

Det bemerkes at fellesarealer og sameiet forøvrig ikke er tilstandsvurdert.

Det vises forøvrig til rapportens enkelte bygningsdeler. Rapporten må gjennomleses i sin helhet.

Arealer [Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg [Gå til side](#)

Lovlighet [Gå til side](#)


Boligbygg med flere boenheter

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Tegninger er fremlagt av oppdragsgiver. Det forutsettes at disse er de siste oppdaterte byggemeldte/godkjente tegninger.

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Boligbygg med flere boenheter

! TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

! Våtrom > 5. etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv [Gå til side](#)
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).

! Våtrom > 5. etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran [Gå til side](#)
og tettesjikt
Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".

! Våtrom > 5. etasje > Bad > Sluk, membran og [Gå til side](#)
tettesjikt

Tilstandsrapport

BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER

Byggeår 2024	Kommentar Etter opplysninger fra tilstedeværende
------------------------	--

Anvendelse
Leilighet

Standard
Leiligheten har god standard

Vedlikehold
Leiligheten er ikke brukt og dermed er det ingen bruks slitasje.

UTVENDIG

1 TO 0 Vinduer

Bygningen har malte trevinduer med 3-lags glass. Utvendig aluminium.

1 TO 0 Dører

Bygningen har malt hovedytterdør, lyd og branndør. Skyvedør mellom stue og balkong.

1 TO 0 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Balkongen har betongdekke med renne i fremre del, rekkverk med glass og rundt håndløper.

INNVENDIG

1 TO 0 Overflater

Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har malte flater. Innvendige tak har malte plater. Listefritt mellom vegg/himling.

1 TO 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Etasjeskiller er av betongdekke. Det er registrert retningsavvik på ca. 10 mm gjennom stue.

1 TO 0 Radon

Boligen ligger minimum tre etasjer over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

1 TO 1 Innvendige dører

Innvendig har boligen malte glatte dører.

VÅTROM

5. ETASJE > BAD/VASKEROM

Generell

Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på våtrommet.

Tilstandsrapport

5. ETASJE > BAD/VASKEROM

1 TO 0 Overflater vegger og himling

Veggene har fliser. Taket er malt.

5. ETASJE > BAD/VASKEROM

1 TO 2 Overflater Gulv

Gulvet er flislagt. Rommet har vannbåren gulvvarme. Fall mot sluk er målt til 35 mm

Vurdering av avvik:

- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).

Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Det er registrert bom på flis (hulld) på tilfeldige steder på gulvet, f.eks. langs fliskanter eller hjørner. Årsaken være enkelte partier hvor limet ikke har vært tykt nok eller flisen ikke er arbeidet nok ned i limet. Det kan forekomme ved at lim har blitt påført i forskjellig limtykkelse for å ta opp ujevnheter i underlaget og det likevel ikke har blitt helt plant. Limet får da ikke kontakt på hele flisflaten. Flisene kan likevel ha nødvendig limvedheft. Så lenge det er mindre områder med bom og fugene ikke sprekker/løsner, er min vurdering at det ikke er behov for tiltak.

5. ETASJE > BAD/VASKEROM

1 TO 2 Sluk, membran og tettesjikt

Det er plastsluk og smøremembran med dokumentert utførelse.

Vurdering av avvik:

- Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".

Konsekvens/tiltak

- Innhent dokumentasjon, om mulig.



5. ETASJE > BAD/VASKEROM

1 TO 0 Sanitærutstyr og innredning

Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin. Skap til vannboren varme.

5. ETASJE > BAD/VASKEROM

1 TO 0 Ventilasjon

Det er balansert ventilasjon i leiligheten.

Tilstandsrapport

5. ETASJE > BAD/VASKEROM

1 TO 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Baderommet er nytt og har aldri vært i bruk. Det er derfor ikke hensiktsmessig å bore hull for fuktmåling i vegger.

5. ETASJE > BAD

Generell

Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på våtrommet.

5. ETASJE > BAD

1 TO 0 Overflater vegger og himling

Veggene har fliser. Taket er malt.

5. ETASJE > BAD

1 TO 0 Overflater Gulv

Gulvet er flislagt. Rommet har vannbåren gulvvarme. Fall mot sluk er målt til 25 mm, lokalt i dusj er det 8-10 mm fall mot sluk. Det er ca 15 mm fall fra dør mot sluk nedenfor baderomsinnredning.

5. ETASJE > BAD

1 TO 2 Sluk, membran og tettesjikt

Det er plastsluk og smøremembran med dokumentert utførelse.

Vurdering av avvik:

- Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".

Konsekvens/tiltak

- Innhent dokumentasjon, om mulig.



5. ETASJE > BAD

1 TO 0 Sanitærutstyr og innredning

Rommet har innredning med 2 nedfelte servanter, veggmontert toalett og dusjnisje. Det er ikke montert dusjvegg/dør.

5. ETASJE > BAD

1 TO 0 Ventilasjon

Tilstandsrapport

Det er balansert ventilasjon.

5. ETASJE > BAD

1 TO 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Baderommet er nytt og har aldri vært i bruk. Det er derfor ikke hensiktsmessig å bore hull for fuktmåling i vegger.

KJØKKEN

5. ETASJE > STUE/KJØKKEN/GANG

1 TO 0 Overflater og innredning

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er vannstoppsystem og komfyrvakt. Det er ikke montert hvitevarer, og det er ikke tatt hull i benkeplate for induksjonstopp.



5. ETASJE > STUE/KJØKKEN/GANG

1 TO 0 Avtrekk

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER

1 TO 0 Vannledninger

Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Anlegget er nytt.

1 TO 0 Avløpsrør

Det er avløpsrør av plast og antatt støpejern

Tilstandsrapport

Ventilasjon

Boligen har balansert ventilasjon i leiligheten. Det forutsettes at anlegget er bygget og installert som prosjektert.



Varmtvannstank

Varmtvannstanken er opplyst felles for sameierne i Blokk C. Tanken er ikke inspisert. Tilstandsgrad ut fra alder.

Vannbåren varme

Leiligheten har fjordvarmesystem. Varmesystemet er termostattstyrt.



Elektrisk anlegg

Tilstandsrapport

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Fordelerskap ved i gang (garderobe-nisje). Her er det automatsikringer.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Ja

Spørsmål til eier

2. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja

Eksisterer det samsvarserklæring?

Ja

Nytt anlegg

Inntak og sikringsskap

3. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Nei



Branntekniske forhold

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

Det er håndslukker i leiligheten, bygningen er også sprinklet. Brannmeldere og sirener tilknyttet fellesanlegg.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
2. Er det skader på brannslukningsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

Tilstandsrapport



Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

$BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Carport og/eller garasje plass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)

Gulvareal (GUA)	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.
-----------------	---

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Spøk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan spørre kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Boligbygg med flere boenheter

Ny arealstandard

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
5. etasje	116			116	19
SUM	116				19
SUM BRA	116				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
5. etasje	Stue/kjøkken/gang, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Bad/vaskerom, Bad		

Kommentar

Arealer etter mål på stedet. Rommene er definert etter etter bruken på befaringen.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Kommentar: Tegninger er fremlagt av oppdragsgiver. Det forutsettes at disse er de siste oppdaterte byggemeldte/godkjente tegninger.

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? ☐ Ja ☒ Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☒ Ja ☐ Nei
Kommentar: Leiligheten er ny, ble ferdigstilt i 2024

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? ☐ Ja ☒ Nei

Kommentar:

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
28.3.2025	Jon-Aage Bjørnholt	Takstingeniør
	Rune Sunde	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4649 STAD	44	651		16	0 m ²	IKKE OPPGITT (Ambita)	Ikke relevant

Adresse

Sjøgata 35
Hjemmelshaver
Dvergsdal & Sunde Bygg AS

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Sagaparken Panorama, Nordfjordeid sentrum med gangavstand til alle sentrumsfasiliteter. Gangavstand til barnehage, kort vei til barneskole, ungdomskole og videregående. Godt og rolig boområde.

Adkomstvei

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, parkering med fast oppstillingsplass i 1. etasje i blokk C. Til leiligheten er det adkomst via felles trapperom og felles heis.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Eiendommen ligger i henhold til Endring av detaljregulering for Moengården Vest i et område regulert til Bolig/forretning/kontor. Feltbetegnelse; BFK2
Planidentifikasjon; 2015002

Om tomten

Eiendommen er tilnærmet fullt utnyttet med bygningsmasse og trafikkareal.

Tinglyste/andre forhold

Det er ingen tinglyste forhold som har innvirkning på verdsettelsen, det forutsettes at det ikke foreligger klausuler eller avtaler som begrenser eiendommen verdi.

Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
14 000 000	2016

Forsikring				
Selskap	Avtalenr	Type	Forsikringssum	Årlig premie
Kommentar				

Kilder og vedlegg

Dokumenter					
Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring			Ikke gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Dato	Kommentar
1	31.03.2025	
2	31.03.2025	

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)Tilstandsgrad 0, TG0:Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii)Tilstandsgrad 1, TG1:Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii)Tilstandsgrad 2, TG2:Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv)Tilstandsgrad 3, TG3:Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v)Tilstandsgrad TGüU:Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampspærren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeleetasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- **Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- **Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- **Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- **Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- **Fuktmåling:** Måling av fukttinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- **Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- **Normal slitasjegrad:** Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- **Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- **Bruksareal (BRA)** er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk

beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.
- I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.
- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/XC1912>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

Tilstandsrapport

Last ned takstrapport

Scan QR koden for å laste ned takstrapporten.



Kontakt

FOR MEIR INFORMASJON OG VISNING
VESTLANDET UTVIKLING AS



Rune Sunde
M: + 47 476 88 800
E: rune@ponske.no




Narve Dvergsdal
M: + 47 480 02 800
E: narve.dvergsdal@dsgruppen.no



Thor-Arne Ullaland
M: + 47 906 22 996
E: thor-arne@ullaland.no



Fasade mot Sagastad



Sagaparken



Garasjeanlegg 1 parkeringsplass til leiligheten



Versjon nr.01.2025

Prospektet er utarbeida av: [Pønske AS](#)