



5554458

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.06.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	502709		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	X3 xDrive20d	Motoreffekt	140 kW
Type	X3	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BU21194	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAWZ5103G0M17888	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	211157	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	19.02.2016
		Frist for neste EU kontroll	02.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5554458

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
30.2	Kjølevæske	Lavt væskeniå	
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre bak
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Fremre venstre nedre
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Tak, Høyre fordør, Høyre sidekanal
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.14	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Midtre differensial
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	
67.27		Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre fordør, Støtfanger bak
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre bakdør, Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.21		Steinsprut:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakdør
97.8	Døråpning	* - Noen småriper i døråpninger.	



5554458

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	17 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	03.09.2026



5554458

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd O

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann O

Motor

- 26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske R
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial O
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel O

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator ✓
59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere R
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓

Karosseri

- 81 - Frontrute O
82 - Siderute/bakrute ✓
83 - Dør-/panseråpner ✓
84 - Lås ✓
86 - Lakk / karosseri utvendig R
87 - Utvendig speil ✓
88 - Underside ✓
89 - Understellsnummer ✓
90 - Tilhengerfeste ✓



5554458

Interiør




91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	0
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5554458

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke målt pga nye skiver
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,10 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5554458



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5554458




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



5554458



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt




55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



5554458

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



18. jun. 2025

Køretøj: BMW X3 20d F25 xDrive
Motorkode: B47 D20 A
Produktionsår: 14-17
Kilometerstand: 211157 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BU21194
VIN: WBAWZ5103G0M17888 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 18. jun. 2025 09:45:31

Fejlkode

Drivlinje	DDE Motorstyreenhed	4 Fejl
-----------	---------------------	--------

Fejlkode: DTC 284E00
Lambdasonde efter kat.
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 244800
Partikelfilter
Maks. distance for partikelfilter snart nået.

Fejlkode: DTC 283400
Lambdasondevarme efter kat.
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 282E00
Lambdasonde række 1 sensor 2
Kortslutning til plus.

Drivlinje	SCR Udstødningsefterbehandling	ikke tilgængelig
-----------	--------------------------------	------------------

Drivlinje	EKPS Brændstofpumpestyreenhed	0 Fejl
-----------	-------------------------------	--------

bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	2 Fejl
--------------	------------------------------------	--------

Fejlkode: DTC 4809AB
Globale Spannungsversorgung - Unterspannung extern
Globale Spannungsversorgung - Unterspannung extern

Fejlkode: DTC 480A90
Raddrehzahlsensor - Allgemein - Rollenmodus aktiv
Raddrehzahlsensor - Allgemein - Rollenmodus aktiv

bremsesystem	EMF Parkeringsbremsestyreenhed	1 Fejl
Fejlkode: DTC D3AC8D Signalfejl (Status Hydraulikfunktion, ID: ST_HYDFN) Sender: DSC_Modul - Qualifier Signalfejl (Status Hydraulikfunktion, ID: ST_HYDFN) Sender: DSC_Modul - Qualifier		
Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyreenhed	0 Fejl
Passiv sikkerhed	REMALI Reversibel selestramme i venstre side	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	REMARE Reversibel selestrammer i højre side	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	CBX-eCall nødkaldsmodul	0 Fejl
Termostyring	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl
Fejlkode: DTC 8011B9 Schichtungspotentiometer: Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung Schichtungspotentiometer: Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung		
Fejlkode: DTC 80118C Kompressor: Abschaltung wegen Unterdruck im K◊emittelkreislauf Kompressor: Abschaltung wegen Unterdruck im K◊emittelkreislauf		
Fejlkode: DTC 8011F9 PTC-Modul: Reduzierung Heizleistung wegen Powermanagement PTC-Modul: Reduzierung Heizleistung wegen Powermanagement		
Førerassistentsystem	PDC parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	TRSVc 360-graders kamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	FLA Fjernlysstyreenhed	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	ACC Fjernområderadar	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SWW sporskifteadvarsel	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	PMA Parkeringshjælp	0 Fejl
Førerassistentsystem	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer	0 Fejl
Komfort	KOMBI Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	ZGM Central gateway-styreenhed	0 Fejl
Komfort	ICM ABS/ESP-styreenhed	1 Fejl

Fejlkode: DTC 480131
 SBS Funktion - Diversität's Rechnen VX
 SBS Funktion - Diversität's Rechnen VX

Komfort **FEM Karosseristyrenehed foran** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC D90D1E
 LIN Bus Error FBD-Empfänger 1
 LIN Bus Error FBD-Empfänger 1

Komfort **FRM Karosseristyrenehed foran** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 800F56
 Bremselys venstre side
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 800F92
 Welcome Light Wiederhol Sperre aktiv
 Welcome Light Wiederhol Sperre aktiv

Komfort **CON Infotainmentbetjeningsenhed** **0 Fejl**

Komfort **HUD Head-up-display** **0 Fejl**

Komfort **SMFA Sædestyrenehed fører** **ikke tilgængelig**

Komfort **SMBF Sædestyrenehed passager** **ikke tilgængelig**

Komfort **STML Forlygtestyrenehed i venstre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **STMR Forlygtestyrenehed i højre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **AHM Anhængerstyrenehed** **0 Fejl**

Komfort **HKL bagklapmodul** **0 Fejl**

Komfort **JBE Karosseristyrenehed** **4 Fejl**

Fejlkode: DTC C90D60
 K-LIN_6 xAUC_Sensor: Interner Sensorfehler
 K-LIN_6 xAUC_Sensor: Interner Sensorfehler

Fejlkode: DTC 8021E0
 Deaktivierung der Weckeinge JBBF durch Wackelkontakt
 Deaktivierung der Weckeinge JBBF durch Wackelkontakt

Fejlkode: DTC 030404
 Multifunktionsrat
 Fingerhjulstast fejlbehæftet.

Fejlkode: DTC 030481
 Lenkradelektronik (LRE), Lenkradheizung NTC_Kontakt: interner Fehler
 Lenkradelektronik (LRE), Lenkradheizung NTC_Kontakt: interner Fehler

Komfort	CID Infotainmentdisplay	ikke tilgængelig
Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: DTC D90D1E

LIN Bus Error FBD-Empf ϕ er 1

LIN Bus Error FBD-Empf ϕ er 1

Undervogn	EDCSVR Dæmpermodul HF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVL Dæmpermodul VF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHL Dæmpermodul VB	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHR Dæmpermodul HB	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	0 Fejl
Styretøj	AL Servostyringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TBX Infotainment-betjeningsenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	HU-H Brugerflade	1 Fejl

Fejlkode: DTC B7F85B

Verbindung Antennenverst ϕ er zu Antenne - Leitungsunterbrechung FM1-Antenne

Verbindung Antennenverst ϕ er zu Antenne - Leitungsunterbrechung FM1-Antenne

Infotainmentsystem	AMP Audioforstærker	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	DVDC DVD-skifter	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	0 Fejl