5465522

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.05.2025

Kunde

Navn	Panther Auto AS	**Kontaktperson**	
Medlemsnummer	50000415	**Navn**	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	**Telefon**	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	**E-post**	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		

Kjøretøy

Bilmerke	BMW	**Motorstørrelse**	2979 cm^3
Modell	135I	**Motoreffekt**	221 kW
Type	COUPE	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	DR58474	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	WBAUC73548VF23738	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	166196	**Bruktimportert**	Ja
Farge	Rød	**Registreringsår**	2008
Karosseritype	Kupé	**Registrert første gang**	15.08.2008
		Frist for neste EU kontroll	29.03.2026

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.7	Lys	Feil lysjustering:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
17.12		Krakelert lykteglass	Midtre bremselys, Høyre baklys
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
38.11	Clutch	* Ulyd anbefaler feilsøk	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning	
65.6	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre bak, Høyre bak
83.5	Dør-/panseråpner	Defekt gassfjær / fjær:	Panser
83.15		* noe løst inni førerdør	
84.2	Lås	Feilfunksjon på lås:	Venstre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre bakskjerm
86.4		Skadet:	Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Noe modifisering.	
2.24	Unormal lyd	* Ulyd; noe løst. Anbefaler nærmere kontroll.	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.13	Bremsebelegg	* Bremsebelegg begynner og bli slitt, ca 3mm bak	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.18	Motor virkemåte	* Noe modifisering, noe ulyd fra motor/anbefaler nærmere kontroll.	
28.8	Utvendig tilstand motor	Liten oljelekkasje	
28.11		* Oljesvetting/lekkasje nedre del av motor samt mellom motor og gir	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
65.24	Dekk	* Dekk bak bør byttes	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
83.22	Dør-/panseråpner	* slitasje på dørlist venstre, samt fargeforskjeller/skjolder begge sider	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	
86.19		Småbulker:	Høyre bakskjerm
86.21		Steinsprut:	

5465522

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
88.15	Underside	* Tegn til svetting venstre deksel midtre, har trekt inn noe. Anbefaler feilsøk. Deksel mangler fremme.	
98.9	Seter	* slitasje på setetrekk venstre foran	
103.6	Interiør generelt	* diverse bruksmerker	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

5465522

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper	O
2 - Unormal lyd	O

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr	✓
4 - Service/ Dokum.	O

Bremser

5 - Bremsebelegg	O
6 - Bremseskiver	✓
8 - Parkeringsbrems	✓
9 - Bremsevirkning	✓
10 - Bremsevæskenivå	✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt	✓
12 - Bremserør	✓
13 - Bremseslanger	✓
14 - Bremsekraftforsterker	✓
15 - Bremsepedal	✓

Lys og signaler

17 - Lys	R
18 - Markeringslys/-lykter	✓
19 - Refleks	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓
21 - Varsellamper	R
22 - Varsellamper utvidet	✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann	O

Motor

27 - Motor virkemåte	O
28 - Utvendig tilstand motor	O
29 - Oljenivå motor	O
30 - Kjølevæske	✓
31 - Kjølevifte	✓
32 - Kjølesystem	✓
33 - Eksosanlegg	✓
35 - Motorfester	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓

Drivverk

38 - Clutch	R
39 - Girkasse (manuell)	✓
41 - Differensial	✓
42 - Drivaksler	✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning	✓
45 - Instrumenter	✓
46 - Radio / Multimedia	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓
48 - Oppvarmet bakrute	O
49 - Kupevifte	✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
52 - Lyktespyler / Visker	✓
53 - Sentrallås	✓
54 - Setevarmer	✓
55 - Ladespenning generator	✓
56 - Drivrem generator	✓
57 - Batteri ytre tilstand	✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk	R
66 - Felg	O
68 - Hjullager	✓
70 - Hjulkapsler/navkopper	✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
72 - Styresnekke, tannstang	O
73 - Styrestag/ledd	✓
74 - Styreservo	✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

5465522

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	R
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	24,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	27,60 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	27,60 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	20,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	23,80 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	23,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	210,00
9.2		Bremsevirkning, HF	210,00
9.3		Bremsevirkning, VB	Kontrollert visuelt
9.4		Bremsevirkning, HB	Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg

1. Varsellamper

2. Generelt

3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

6. Generelt

7. Generelt

8. Generelt

9. Generelt

10. Generelt

11. Generelt



12. Generelt

13. Generelt

14. Generelt

15. Generelt

16. Generelt

17. Generelt

18. Generelt

19. Generelt

20. Generelt



21. Generelt

22. Generelt

23. Generelt

24. Generelt



25. Generelt

26. Generelt

27. Generelt



28. Generelt

29. Generelt

30. Generelt

31. Generelt

32. Generelt

33. Generelt

34. Generelt

35. Generelt

36. Generelt

5465522

37. Generelt

38. Generelt

39. Generelt

40. Generelt

41. Generelt

42. Generelt

Leveransebetingelser

1.Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2.Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3.Gjennomføring av test.
Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4.Eiendomsrett
Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5.Demontering
NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6.Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer
NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7.Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt
NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8.NAFs ansvar
NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9.Klageadgang næringsmarked
Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10.Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR58474	WBAUC73548VF23738
Årsmodell	**Merke/Modell**
09-13	135i E82 Coupe
Motorkode	**Km**
N55 B30 A	Ukjent

Utført med feil (16)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0015	Exhaust camshaft position bank 1 — Excessive retarded timing
AB airbag	93A9	DRIVER BELT PRETENSIONER — Fault in electric circuit
Control panel OBD		
DME Digital Motor Electronics	2A87	Exhaust camshaft phasing — Mechanical fault
	2C7B	Oxygen sensor bank 1 downstream catalyst — Signal faulty
	2F8F	Drive-by-wire system and brake pedal — Signals implausible among one another
	30FF	Turbocharger — Boost pressure too low
	3100	Boost pressure regulation — Cutoff active
DSC Electronic stability control	5DB1	Wheel speed sensor RL — Signal implausible
	5DB6	Wheel speed sensor RL — Direction of rotation faulty
	5DC6	Wheelspeed sensor R.R. — Direction of rotation faulty
	5DEC	Electronic stability control — Operation with reduced performance active
FRM Underhood electrical center	A8B0	TURN INDICATOR FL — Fault in electric circuit
	A8B1	TURN INDICATOR FR — Fault in electric circuit
JBE body control module 2	A6CF	Air quality sensor — Function faulty.
SBX Telephone ECU	D690	Optical fibre break diagnosis — Diagnostics active/faulty

Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
Air conditioning	IHKA Air conditioning ECU
Anti-theft device	CAS immobilizer ECU
Audio/Video	Audio amplifier OBD
	Audio Gateway OBD
Comfort	FZD Sun roof ECU
Engine	EKPS Fuel pump ECU