5094003

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.12.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	**Kontaktperson**	
Medlemsnummer	95140190	**Navn**	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	**Telefon**	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	**E-post**	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	455156		

Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	**Motorstørrelse**	cm^3
Modell	EQE 300	**Motoreffekt**	109 kW
Type	E2EQEW	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	EH45167	**Drivstofftype**	Elektrisk
Understellsnr.	W1KEG1BB5RF040029	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	93488	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Svart	**Registreringsår**	2023
Karosseritype	Sedan	**Registrert første gang**	08.11.2023

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
65.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak
65.11		Dekk er skjevslitt:	Venstre foran, Høyre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak
67.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	4 dekk
67.9		Corden er synlig:	2 dekk
67.24		* 1 stk piggfri vinterdekk - punktert.	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
83.15	Dør-/panseråpner	* Panseråpner/wire - skadet	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakdør, Venstre bakskjerm
86.3		Skadet:	Bakluke
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.28	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslitt	4 dekk
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre bakskjerm, Støtfanger foran, Høyre fordør, Venstre bakdør
86.18		Småbulker:	Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør, Høyre bakdør

Ikke utførte

5094003

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	−1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	08.11.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Dekk ikke i forhold til sesong

5094003

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper	✓
2 - Unormal lyd	✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr	✓
4 - Service/ Dokum.	R

Bremser

5 - Bremsebelegg	✓
6 - Bremseskiver	R
8 - Parkeringsbrems	✓

Bremser

9 - Bremsevirkning	✓
12 - Bremserør	✓
13 - Bremseslanger	✓
14 - Bremsekraftforsterker	✓
15 - Bremsepedal	✓
16 - Lasteavhengig reduksjonsventil	✓

Lys og signaler

17 - Lys	✓
19 - Refleks	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓
21 - Varsellamper	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann	|

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)	✓
41 - Differensial	✓
42 - Drivaksler	✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning	✓
45 - Instrumenter	✓
46 - Radio / Multimedia	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓
49 - Kupevifte	✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
53 - Sentrallås	✓
54 - Setevarmer	✓
57 - Batteri ytre tilstand	|
58 - Tilstand 12 volt batteri	|
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk	R

Hjul, dekk, felg

66 - Felg	R
67 - Ekstra hjulsett	R
68 - Hjullager	✓
70 - Hjulkapsler/navkopper	✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
72 - Styresnekke, tannstang	✓
73 - Styrestag/ledd	✓
74 - Styreservo	✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

5094003

Karosseri

81 - Frontrute	**R**
82 - Siderute/bakrute	✔
83 - Dør-/panseråpner	**R**
84 - Lås	✔
86 - Lakk / karosseri utvendig	**R**
87 - Utvendig speil	✔
88 - Underside	✔
89 - Understellsnummer	✔

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✔
92 - Luftdyse kupé	✔
93 - Taktrekk	✔
94 - Solskjerm	✔
95 - Innvendig speil	✔
96 - Dørtrekk	**O**
97 - Døråpning	**R**
98 - Seter	**R**
99 - Bilbelte	✔
100 - Gulvmatter/-teppe	✔
102 - Laste-/bagasjerom	✔
103 - Interiør generelt	✔
104 - Varseltrekant	✔

5094003

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,20 mm
65.3		Mønsterdybde VB	1,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	0,70 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,60 mm
67.2		Mønsterdybde	2,90 mm
67.3		Mønsterdybde	1,60 mm
67.4		Mønsterdybde	2,60 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Frontrute



2. Lakk / karosseri utvendig



3. Lakk / karosseri utvendig



4. Lakk / karosseri utvendig



5. Lakk / karosseri utvendig



6. Felg



7. Felg



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

5094003



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt

5094003

Leveransebetingelser

1.Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2.Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3.Gjennomføring av test.
Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4.Eiendomsrett
Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5.Demontering
NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6.Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer
NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7.Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt
NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8.NAFs ansvar
NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9.Klageadgang næringsmarked
Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10.Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle	EQE 300
First reg. date	08.11.2023
FIN	W1K2951111F040029

Next Service 10.2026 110640 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 2

Mercedes-Benz

Erik Arnesen Helsfyr AS
Østensjøveien 12
Oslo

Date	02.10.2024
Rep.-order-no.	7939837
Mileage	80640 km

Performed services

Service	Service B
Workshop code	80E0N0
Remaining time	595 Days
Remaining distance	-13345 km

Replaced / renewed

- Perform Service B with Plus package ☑
- Extra work for: Service: Replace activated charcoal particle filter ☑

Until next service

- Mercedes-Benz Mobilo ☑
- Warr. against rusting through ☑

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

- Complied with ☐

Addworks

- accomplished ☑

This document is valid without signature and stamp.

Service report 1

Mercedes-Benz

Bertel O. Steen Ullevål AS
Klaus Torgårdsvei 3
Oslo

Date	10.05.2024
Rep.-order-no.	5697312
Mileage	37294 km

Performed services

Service	Service A
Workshop code	80D0M0
Remaining time	57 Days
Remaining distance	-7042 km

Replaced / renewed

Perform Service A with Plus package	☑
Extra work for: Service: Replace activated charcoal particle filter	☑
Extra work for: Service A: Replace brake fluid	☑

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	☑
Warr. against rusting through	☑

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	☐

Addworks

accomplished	☑