



6620290

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.10.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvlevei 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 633974



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1199 cm ³
Modell	3008	Motoreffekt	96 kW
Type	M	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BE12565	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VF3MRHNYHGS293716	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	159828	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	28.04.2017
		Frist for neste EU kontroll	30.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6620290

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
21.8	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kupearvifte virker ikke.	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
52.2	Bilbelte.	Skade/feilfunksjon på lås:	Høyre bak
62.4	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Tak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.9	Oljenivå motor.	* Peilepinne rør er løst.	
54.7	Seter.	Misfarget/skittent:	
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.23		Steinsprut:	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 14 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt



6620290

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	52 - Bilbelte.	R
Interiør.		54 - Seter.	○
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
7 - Brems pedal.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	Underside.	
9 - Instrumenter.	✓	63 - Vognbunn/understell.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	65 - Stabilisator.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	66 - Differensial.	✓
14 - Glassruter.	✓	67 - Drivaksler.	✓
15 - Setevarmer.	✓	69 - Bremsørør.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	73 - Parkbrems.	✓
19 - Takluke/Panoramatak.	✓	74 - Støtdempere.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	76 - Lekkasje.	✓
Prøvekjøring.		79 - Eksosanlegg.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	80 - Travers.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
29 - Clutch.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	Hjul,dekk.	
Motor.		85 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
34 - Panser.	✓	86 - Hjullager.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	87 - Dekk.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	R	88 - Felg.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓		
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
41 - Kjølesystem.	✓		
43 - Oljenivå motor.	○		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
46 - Registerreim.	✓		



6620290

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	180,00
31.3		Bremsevirkning, VB	160,00
31.4		Bremsevirkning, HB	160,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	100000
46.2		eller ved, måneder:	70
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	3,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	3,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,00 mm
89.2		Mønsterdybde	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde	7,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6620290

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6620290

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6620290

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6620290


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6620290

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



5. okt. 2026

Køretøj: Peugeot 5008-II 1.2i 12V THP 130 MPV
Motorkode: HNY (EB2DT S)
Produktionsår: 17-18
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: VF3MRHNYHGS293716 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 5. okt. 2026 08:54:49

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: U0073
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0073
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Drivlinje

Benzinmotor

5 Fejl

Fejlkode: U0073-88
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1118-87
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2000-06
CAN-bus
Hovedvækningsfunktion fejl.

Fejlkode: U1318-82
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1213-81
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Fejl i kommunikation.

bremsesystem	ABS/ESP	3 Fejl
Fejlkode: U1003-88 CAN-bus Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U2000-00 CAN-bus Hovedvækningsfunktion fejl.		
Fejlkode: U2213-88 Parkeringsbremse, udløserkontakt Funktion/signal med fejl.		

Passiv sikkerhed	Airbag	3 Fejl
Fejlkode: B1400-64 CAN-bus Spændingsforsyning med fejl.		
Fejlkode: U1802-81 Køretøjshastigheds-information Signal med fejl.		
Fejlkode: U1F00-00 Diagnosticeringsmodul Fejl ikke optaget i fejlrapporten.		

Passiv sikkerhed	Servicemodul (automatisk nødopkald)	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	2 Fejl
Fejlkode: U1F00-00 Diagnosticeringsmodul Fejl ikke optaget i fejlrapporten.		
Fejlkode: U1218-29 CAN-bus/forbindelse til karosseristyrenehed Kommunikation forstyrret.		

Førerassistentsystem	360 graders udsyn (AVP)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Køretøjsafstandsassistent	5 Fejl
Fejlkode: B12A8-00 CAN-bus/datakabel mellem automatisk nødbremse og ABS/ESP-styrenehed Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: B12AA-00 Bremsepedalskontakt Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1217-00 Adaptiv fartpilot Signal med fejl.		

Fejlkode: U1213-81
CAN-kommunikation med ABS-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort	Central styreenhed BSI CAN	23 Fejl
----------------	-----------------------------------	----------------

Fejlkode: U1F41
Forbindelse til strømforsyningsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F2E
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3A
Førudeviskermotor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F83
CAN-kommunikation med førersædestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B181A
Elektronisk tændingslås
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808
Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: U1802
Kørselshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: B1601
Relæ centralt sluttrin
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1728
Dørhåndtagsensor foran til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B177F
Kommunikation med styreenhed håndbevægelsesstyret adgangssystem til højre eller bag
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B120A
Kollisionsadvarselssystem

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B120D
Fartpilot
Afstandskontrolfunktion med fejl.

Fejlkode: B183F
Start/stop, overvågning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B141E
Start/stop-system-tast
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1816
Tilstand hybrid drivline/status startfrigivelse fra motorstyreenhed
Signal mangler/ingen kommunikation.

Fejlkode: B173A
Dørlåskontakt førerdør
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1825
Olieniveaukontrol
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1809
CAN-forbindelse med kombiinstrument-styreenhed
Olietands- /-temperatursignal mangler/har fejl.

Fejlkode: U1F0E
CAN-bus
Fejl i el-ledning.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F1C
LIN-bus 3
Fejl i kommunikation.

Komfort

Motorskifteenhed BSM

2 Fejl

Fejlkode: B113D-15
Køreløshøjre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B113E-15
Køreløshøjre
Strømkreds med fejl.

Komfort

Anhængerstyreenhed (BSG)

ikke tilgængelig

Komfort

Kombiinstrument

3 Fejl

Fejlkode: B1004
styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1FA0
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	2 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: B13BA-11
Ionisator
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13BB-11
Ionisator
Funktion ukorrekt.

Komfort	Multifunktionsskærm	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	Multifunktions-touchscreen	2 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: U1FA0-00
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1576-54
Multifunktionsskærm
Kodning mangler/med fejl.

Komfort	Parkeringsensor	5 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B121A-87
Karosseristyreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U1802-87
Kørselshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1244-97
Parkeringsensor VB side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Komfort	Ratkontaktmodul	0 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Komfort	Ratbetjeningsknap	0 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Komfort	Vinduesvisker	1 Fejl
----------------	----------------------	---------------

Fejlkode: B100C-16
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Komfort	Regn-/lyssensor	0 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Komfort	Førerdersmodul	4 Fejl
----------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: B1391-16
Rudehejs-servomotor foran til venstre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1392-16
Rudehejs-servomotor foran til højre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1393-16
Rudehejs-servomotor bag til venstre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1386-16
Rudehejs-servomotor bag til højre
Funktion ukorrekt.

Komfort	elektr. aktiveret bagklap	2 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: B1003-55
Fjernkodning af styreenhed
Fjernkodning ukorrekt (BEMÆRK: Denne fejl kan være en fantomfejl).

Fejlkode: B174E-11
Bagklap-lukkekontakt
Strømkreds med fejl.

Komfort	Kurvelys CAN	2 Fejl
----------------	---------------------	---------------

Fejlkode: U1003
CAN-kommunikation
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1108
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Spændingsbevaring	1 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: U1F2E
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Komfort	Elektron. tændingslås AVE	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------------	-------------------------

Gearkasse	Automatgear BVA_AM6	ikke tilgængelig
Gearkasse	Betjening automatgearkasse	ikke tilgængelig
Gearkasse	Vippekontakter	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Styretøj	Hydr. servostyring	3 Fejl

Fejlkode: U1003
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1213
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1213
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem	Bilradio	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Audioforstærker	3 Fejl

Fejlkode: DTC 0E71
Subwoofer 3
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 0E70
Subwoofer 2
Kortslutning til plus.

Fejlkode: DTC 0E6F
Subwoofer 1
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Cd-afspiller	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigationssystem	5 Fejl

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U18A1
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1506
Telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F6D
Info display
Hella Gutmann Solutions GmbH

ingen kommunikation

Fejlkode: B1591

Bakkamerasystem

Fejl i kommunikation.