

Morten Rødseth

Fra: Frøydis Bjørnebo <Froydis.Bjornebo@ovre-eiker.kommune.no>
Sendt: fredag 21. august 2026 12:53
Til: Morten Rødseth
Emne: 191/34
Vedlegg: 191-34 Øvre Eiker Skotselweien 796 Tilstandsvurdering
Avløpsanlegg.pdf;
191-34 Øvre Eiker Skotselvveien 796 Megleropplysninger.pdf

Med vennlig hilsen
Frøydis Bjørnebo



ØVRE EIKER KOMMUNE

Seksjon samfunnsutvikling

Administrativ koordinator for geodata, vann og avløp Tlfnr
32 25 10 88/472 93 882

Epost fe@oeiker.no

Øvre Eiker Skotselvveien 796 Tilstandsvurdering Avløpsanlegg

Kommune:	Øvre Eiker
Gnr./Bnr./Fnr./Snr. :	191/34/0/0
Anleggsadresse:	Skotselvveien 796
Anleggsansvarlig:	KROG TOR IVAR
Dato for skjema:	21.03.2025

Type avløpsanlegg

Komponenttype:	Slamavskiller
Status:	I drift
Anleggsvolum i m ³ .	2.5
Tømmefrekvens:	Hver(t) 24. måned
Forrige slamtømming:	31.07.2023
Neste slamtømming:	31.07.2025

Utslippstillatelse

Ja ☐ Nei ☒

Tilsynet er ikke kjent med at det foreligger en utslippstillatelse her. Dersom det foreligger en eldre utslippstillatelse kan den ligge i Øvre Eiker kommunes sakssystem eller arkiver.

Generell informasjon om utslippstillatelser

Utslipp etablert etter 1. februar 1986 skal ha en tillatelse.

Utslipp etablert før 1972 er lovlig, selv om de ikke har tillatelse. Det var ikke søknadsplikt for utslipp etablert før 1972.

Utslipp etablert mellom 1972 - 1986 kan ha vært unntatt fra søknadsplikten. Utslipp omfattet av unntaksreglene kunne etableres lovlig, uten tillatelse.

Dersom det foreligger en utslippstillatelse, anbefaler vi at denne sendes til tilsynet@lier.kommune.no.

Er dagens utslipp i henhold til dagens krav?

Nei*

Generelt

Fra opplysningene Tilsynet har tilgjengelig, vurderes det at utslippet ikke er i samsvar med dagens krav til utslipp, fastsatt av forurensningsforskriften kapittel 12 og lokal forskrift om utslipp.

Det foreligger ikke dokumentasjon på at avløpsanlegget er etablert ved bruk av anerkjent dimensjonering og utforming.

Informasjon om anlegg

Slamavskiller

Slamavskilleren er underdimensjonert. Slamavskilleren klarer ikke å oppfylle sine funksjonskrav, inkludert fjerning av avløpssjøppel, fett og suspendert stoff. Anlegget har ingen forutsetning for å klare dagens renskrav og en underdimensjonert slamavskiller vil kunne forkorte levetiden betydelig.

Slamavskiller med antatt etterfølgende infiltrasjonsanlegg/spredergrøfter:

Det foreligger ikke dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet eller anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet.

Dersom infiltrasjonsanlegget ble etablert før 1985 eller er eldre enn 30 år bør det erstattes

Slamavskiller med antatt etterfølgende utslipp til vannforekomst

Dersom utslippet fra slamavskiller føres urensset videre til en vannforekomst er dette ikke iht. dagens krav. Tilsynet råder at mennesker og dyr unngår kontakt med vannforekomsten.

Slamavskiller med antatt etterfølgende synkehum

Dersom utslippet fra slamavskiller føres videre til en synkehum er dette ikke iht. dagens krav. Det foregår ingen rensing av avløpsvann i en synkehum. Ubehandlet avløpsvann fra synkehumm kan forurense grunnvannet og nærliggende vassdrag

Avvik og indikasjoner fra slamtømming

Melding fra slamtømming 23.09.2019: Lekk bør skiftes ut

Kartdata

Eiendommen befinner seg i et område som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har klassifisert som antatt uegnet eller lite egnet for infiltrasjon / spredegrøfter. Det antas derfor å være utfordrende å disponere rensset avløpsvann på egen eiendom på en god måte.

Bør avløpsanlegget oppgraderes?

Nei

Begrunnelse:

Vurderingen legger til grunn at utslippet ikke tilfredsstiller kravene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 12 eller lokal forskrift om utslipp. Vi opplyser om at anleggseier kan forvente pålegg om stans i utslipp og oppgradering av avløpsløsningen. Det bør vurderes en felles avløpsløsning for bygningene i området. Dette vil fordele eventuelle kostnader i forbindelse med oppgraderingen. Muligheten for tilknytning til offentlig avløpsnett bør undersøkes.

Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig.

Hjemmel:

Forurensningsloven S 7 fjerde ledd

Forurensningsforskriften SS 12-14 og 12-16

Forurensningsloven S 24 a. første punktum

FORBEHOLD VED UTOFFER AV INFORMASJON 1 FORBINDELSE MED AVLØPSANLEGG:

Det tas forbehold om at Tilsynets registre, kart og arkiv ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret eller nøyaktige med hensyn til uttak/utvalg av relevante data i alle slags sammenhenger. Brukere av slike data må være bevisst på sammenheng og formål som dataene benyttes i, og bruke dataene kritisk. Kommunen kan ikke stilles til økonomisk ansvar for bruk av data som oppgis i sammenheng med eiendomsinformasjon.

Megleropplysninger Avløpsanlegg

Generelt

Kommune:	Øvre Eiker
Gnr./Bnr./Fnr./Snr. :	191/34/0/0
Anleggsadresse:	Skotselvveien 796
Ansvarlig:	KROG TOR IVAR
Dato:	21.03.2025

Anleggsinformasjon

Komponenttype:	Slamavskiller
Status:	I drift
Totalt slamvolum (m ³):	2.5

Slamtømming

Minimum tømmefrekvens:	Annet hvert år
Anleggets tømmefrekvens:	Hver(t) 24. måned
Dato forrige tømming:	31.07.2023
Dato neste tømming:	31.07.2025

Tømmefrekvens er avhengig bruken og tilstanden av anlegget.

Slamtømmefirma som skal benyttes

Firma :	Arnkvern Miljø og Renovasjon
E-post:	oslo@va365.no
Telefon:	95 30 23 00

Kostnader (inkl. mva.) avløpsanlegg

Slamtømming (per tømming) *	2416,-
Tilsynsgebyr 2025 **:	633,-
Dette skjemaet omfatter ikke opplysninger om restanser og/eller legalpant.	

* Slamtømming faktureres etterskuddsvis. Kravet har pant i eiendom.

** Tilsynsgebyret faktureres til registrert eier per 01.07. samme år. Prisjustering ved politisk behandling hvert årsskifte.

uvvvevv

Tilsynet for små avløpsanlegg

Foreligger det pålegg om endring av anlegget:

Ja ☐ Nei ☒

Se vedlagt tilstandsvurdering for mer informasjon om avløpsanlegget.

FORBEHOLD VED UTOLEVERING AV INFORMASJON 1 FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om at Tilsynets registre, kart og arkiv ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret eller nøyaktige med hensyn til uttak/utvalg av relevante data i alle slags sammenhenger. Brukere av slike data må være bevisst på sammenheng og formål som dataene benyttes i, og bruke dataene kritisk. Kommunen kan ikke stilles til økonomisk ansvar for bruk av data som oppgis i sammenheng med eiendomsinformasjon.