

Avvik

Bilder (0)

Avviksdialog

☐ Lukket

Dato funnet

08.01.2016

Tiltakstype

Branntilsyn av fyringsanlegg innvendig i bolig

Paragrafer

☒ § 6.Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

Saksbehandler

Jan Pettersen

Frist tilbakemelding

01.08.2020

Avvikstype

Tildekket skorstein.

Beskrivelse

B

i

U

Ω

⊗

≡

≡

↶

↷

Tekstbiter ▼

Gjelder pipeløp mot vei: Er innkledd over ildsted i kjellerstue og mot skap i stue i 1. etg. Tildekking av teglskorstein: En teglskorstein må oppstilles slike at alle fire sidene er tilgjengelige for inspeksjon med hensyn til eventuelle sprekker i skorsteinen. Det er ikke tillatt å bruke kledninger, belegg eller tapeter som skjuler tegloverflaten for inspeksjon med hensyn til sprekker. Tynne papirtapeter som eventuelt vil sprekke opp sammen med skorsteinen, kan likevel brukes. Dette gjelder også fliser og lignende som enten sprekker eller faller av ved sprekkdannelse.