



Saksnummer	201964
Pinkode	3384
Dokumentdato	26.03.2026
Kontrolldato	30.01.2026
Målernummer	7359992899066316
Inspektør	Ole Kristian Trondsen

Vedtak

Vedtak med pålegg om å utbedre avvik

Det vises til kontroll av det elektriske anlegget den 30.01.2026 i Hans Egedes gate 41, etasje 1, 9406 HARSTAD. Vi har ikke mottatt melding fra en godkjent elektrovirksomhet om at påvist avvik i tilsynsrapporten er utbedret.

Med hjemmel i lov om el-tilsyn § 6, treffer Det lokale eltilsyn (DLE) ved Noranett AS vedtak med pålegg om å utbedre avvik som fremgår av vedlagt tilsynsrapport innen **04.06.2026**.

Involver eier av det elektriske anlegget

Dette brevet er sendt til den som er nettkunde på det elektriske anlegget. Hvis du er leietager, ber vi deg snarest informere eieren av det elektriske anlegget om den vedlagte tilsynsrapporten.

Hva må du gjøre for å utbedre avvik i tilsynsrapport

Om ikke annet er beskrevet i tilsynsrapporten, skal avvik utbedres av en godkjent elektrovirksomhet. Godkjente elektrovirksomheter finnes i Elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ofte vil det påløpe noe tid fra avtale inngås med elektrovirksomheten, inntil oppdraget er gjennomført. Kontakt derfor en elektrovirksomhet raskt for å lage avtale om utbedring.

Utbedring skal registreres slik den er utført punkt for punkt, i nettselskapets digitale rettemeldingsportal. Elektrovirksomheten trenger derfor saksnummer og pinkode, oppgitt i tilsynsrapporten.

Du vil motta en bekreftelse på at saken er avsluttet når alle avvik er utbedret og registrert i rettemeldingsportalen.

Hva skjer dersom jeg unnlater å utbedre avvik

Avvik i den elektriske installasjonen kan medføre fare for liv, helse og eiendom.

Det lokale eltilsyn vil vurdere å frakoble det elektriske anlegget og/eller sende saken videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med anmodning om sanksjonsoppfølging. I henhold til el-tilsynsloven §13 gis det åpning for å benytte tvangsmulkt som reaksjonsmiddel ved manglende etterlevelse av pålegg.

Spørsmål kan rettes Alexander Stenhaus på alexander.stenhaus@noranett.no eller telefon 95 22 19 77 mellom 07:30 og 15:00. Eventuelt kan Det lokale eltilsyn kontaktes på dle.haalogaland@noranett.no Husk å oppgi saksnummer 201964.

Med vennlig hilsen
Noranett AS

Alexander Stenhaus
Leder DLE

Hjemmelsgrunnlag:

I henhold til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det kontroll av elektriske anlegg. Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §§ 3 og 5.

Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov Jf. el-tilsynsloven § 6.

Jf. el-tilsynsloven § 13, i pålegg etter loven her kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt.

Det vises også til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) §§ 7 og 9.

Eier/bruker av elektriske anlegg er i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9, ansvarlig for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftens kapittel V.

Du har rett til å se sakens dokumenter jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.

I henhold til forvaltningsloven § 27.3. ledd, gjør vi oppmerksom på at innen 3 uker etter at vedtak treffes, er adgang til å påklage dette til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage sendes gjennom Det lokale eltilsyn i Noranett AS

Definisjoner:

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.



Saksnummer	201964
Pinkode	3384
Dokumentdato	26.03.2026
Kontrolldato	30.01.2026
Målernummer	7359992899066316
Inspektør	Ole Kristian Trondsen

Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere avvik enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

Kontroll av elektriske anlegg den 30.01.2026 i Hans Egedes gate 41, etasje 1, 9406 HARSTAD.

Registrerte avvik:

Sikringsskap

1. Bunnskruer var defekte / for store. Jf. FEL § 23.

Kommentar:

Gjelder 2stk defekte bunnskruer på overbelastningsvern. 63A



2. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. FEL § § 22.

Kommentar:

Gjelder kabel som ikke er blindet/avsluttet.



Stue

3. Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. FEL § 20.

Kommentar:

Gjelder lysbryter på vegg.



4. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. FEL § § 22.

Kommentar:

Gjelder ledninger i vindusforing.



5. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. FEL § § 22.

Kommentar:

Gjelder ledninger i boks tak.



Soverom 1etg.

6. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøttet forskriftsmessig. Jf. FEL § § 22.

Kommentar:

Ledninger på vegg var ikke terminert/avsluttet forskriftsmessig.



Gang kjeller v/sikringsskap

7. Jordet og ujordet elektrisk udstyr kunne berøres samtidig. Jf. FEL § § 21.

Kommentar:

Det var montert stikkontakter med og uten jord i nærheten av hverandre på vegg. Sikringsskap i ujordet utførelse.



Ytterbod kjeller

8. Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. FEL § 21.

Kommentar:

Gjelder stikkontakt på vegg under lysbryter.



Hobbyrom kjeller

9. Kabelen var avmantlet utenfor kapslingen/dekselet. Jf. FEL § 5 28.

Kommentar:

Gjelder lokk som ikke var montert på takboks.



Soverom kjeller

10. Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. FEL § 5 20.

Kommentar:

Gjelder lysbryter på vegg.



Kott 1etg.

11. Jordet og ujordet elektrisk utstyr kunne berøres samtidig. Jf. FEL § § 21.

Kommentar:

Det var montert stikkontakter med og uten jord i samme rom.



Utvendig

12. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. FEL § 22.

Kommentar:

Ledninger under terrasse var ikke avsluttet forskriftsmessig.



13. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. FEL § § 22.

Kommentar:

Ledninger under raftekasse ved dør fra forstue var ikke avsluttet forskriftsmessig.



Til utførende elektroinstallatør:

Påviste feil/mangler skal, om ikke annet er beskrevet, utbedres av elvirksomhet som er godkjent av DSB. Melding om utbedring slik den er utført punkt for punkt skal registreres i Noranett AS sin rettemeldingsportal, <https://sanako.io>