TINN KOMMUNE
Enhet for brann

21.09.2026

Vedlegg til svar på mail:

Gjelder eiendom med matrikkel: 4026/94/9/0
Adresse: Atråvegen 17, 3656 Atrå

Registrerte avvik på eiendommen.

- Skorsteinens tilstand pga slitasje og/eller alder, er dårlig. Skorstein må rehabiliteres
- Skorstein av tegl skal ikke dekkes av brennbart materiale. Brennbart materiale skal ikke komme nærmere vangen enn 100mm.
- Ildfast stein eller sideplater i ildsted er ikke tilfredsstillende.
- Sotluke er defekt.

Siste skorsteinsfeiing: 14.05.2024

Siste tilsyn: 20.05.2022

Hilsen

Torgeir Bjørtuft

Forebyggende avd. brann