

Kontroll og sj. 23/7-2021

Indre Østfold brann og redning IKS



Bygge brannskjapp

Tilsynsrapport

Ellers ingen merknader. Takstige mont. Aug 2020

Eier / bruker:	SKAAR	Dato:	15/7-19
Adresse:	Myra 22		
Kommune:	Skiptvet		

<input checked="" type="checkbox"/>	Tilsyn utført
<input type="checkbox"/>	Ønsker ikke tilsyn
<input type="checkbox"/>	Tilsyn ikke utført

(Dette er annen gangs varsel. Se bakside)

Nr.	Type/dim.	Sotmengde	Type ildsted	Nr.	Nr.
1	Leca 6"	4	Åsgård		
Tilsynet ble gjennomført jf. Forebyggende forskrift §17. De merknader og avvik som blir avkrysset må rettes snarest					

Skorstein	
<input type="checkbox"/>	Sot / feiluke defekt. Feilplassert ift. inspeksjon.
<input type="checkbox"/>	Åpent hull i skorsteien.
<input type="checkbox"/>	Avstand fra brennbart til skorsteinen.
<input type="checkbox"/>	Avstand til brennbart fra sotluke / røykrør.
<input type="checkbox"/>	Innkledd skorstein.
<input type="checkbox"/>	skader på skorstein.
<input type="checkbox"/>	Må ha samme dimensjon i hele sin lengde.
<input type="checkbox"/>	Rehabilitering anbefales.
Sikkerhetsmessige forhold	
<input type="checkbox"/>	Røykvarsler feil montert / mangler.
<input type="checkbox"/>	røykvarsler mangler.
<input checked="" type="checkbox"/>	Slukkeutstyr trenger kontroll / <u>Service</u> .
<input type="checkbox"/>	Slukkeutstyr mangler.
<input type="checkbox"/>	Rømningsveier må ryddes.
<input type="checkbox"/>	Feil ved oppbevaring av brannfarlig vare.

Ildsted	
<input type="checkbox"/>	Ildfaststein eller sideplater er defekt. MÅ byttes.
<input type="checkbox"/>	Ildstedet er sprukket / Bruksnekt.
<input type="checkbox"/>	Ildsted er ikke montert iht. monteringsanvisning.
<input type="checkbox"/>	Røykrørsinnføring mangler.
<input type="checkbox"/>	Mangler luke i røykrør.
<input type="checkbox"/>	Plate på gulv mangler / kort.
Feie - Inspeksjonsmuligheter	
<input checked="" type="checkbox"/>	Trinn eller stige på tak mangler / feil.
<input type="checkbox"/>	Feieplattform mangler
<input type="checkbox"/>	Sklisikring mangler
Feie - Inspeksjonsmuligheter	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Feil eller mangler ved bolig- gassanlegg:

<input type="checkbox"/>	Manglende dokumentasjon.	<input type="checkbox"/>	Ikke tilgang til inntaksskap.	<input type="checkbox"/>	Ikke tilgang til gasstank.
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------

Fyringsforbud i henhold til forskrift om brannforebygging § 6

Underskrift eier / bruker: Bjørn Skaar

Underskrift feier: [Signature]

Andre gangs varsel om tilsyn

Indre Østfold brann og redning IKS viser til tidligere varsel om gjennomføring av tilsyn i dag.

Tilsynet kunne ikke gjennomføres da eier eller representant for eier ikke var tilstede og vi ikke hadde tilgang til fyringsanlegget.

Tilsynsmyndighetene skal til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted og enhver innretning, herunder fyringsanlegget, jf. Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann og eksplosjonsvernloven §34 tredje ledd.

Eier eller representant for eier må ta kontakt med Indre Østfold brann og redning IKS på telefon eller E-post og avtale nytt tidspunkt for tilsyn.

Hva angår tilsynets omfang og innhold vises til tidligere varselbrev.





Vår styrke – din trygghet

SKAAR BJØRN
LYNGÅSVN 26
1816 SKIPTVET

Ny sentral forskrift – Melding om innført lovkrav om feiing og tilsyn av fritidsboliger med skorstein og ildsteder

Indre Østfold Brann og redning IKS (IØBR) ved feieravdelingen vil med dette informere alle eiere av fritidsboliger i våre eierkommuner, Spydeberg, Hobøl, Askim, Trøgstad, Eidsberg, Skiptvet og Marker, om at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. Juni 2002 § 11 h og Forskrift av 1. januar 2016 om brannforebygging (forebyggendeforskriften) §§ 6 og 17.

Ny forskrift om brannforebygging (trådte i kraft 01.01.16)

§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk*, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Veiledning til forskriften

* Bestemmelsen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, selv om også eksempelvis verksteder, drivhus, lager, industri m.m. også kan varmes opp på denne måten.

Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn blir foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig. Frekvensen legges opp til en behovsprøving, og er avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget. For tiden er frekvensen hvert 4. år. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss, og det gis en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

Eiers ansvar

Før feieren kommer, må eier påse at det er noen til stede når feieren kommer. For å kunne gjennomføre feiing, må det reises stige, og det må være forskriftmessig montert takstige.

Bestilling / avtaler

IØBR vil utføre tjenesten områdevis. Hvis tidsrommet vi er i området ikke passer, kan du avtale et passende tidspunkt ved kontakt med feieravdelingen på telefon 91590005 . Ved besøk utenom dette tidsrommet, vil merkostnadene dette medfører bli dekket inn med et ekstragebyr.

Feiegebyr for fritidsboliger

For feiing og tilsyn i fritidsboliger vil kommunestyret i den enkelte kommune fastsette et eget gebyr etter selvkostprisnippet. Per dags dato er dette gebyret på kr. 373,- (eksklusiv moms) i Skiptvet kommune. Eiere av fritidsboliger får feiergebyr hvert år uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn for dette år.

For å få oversikt over viktige forhold rundt din fritidsbolig ber vi om at vedtagne svarskjema fylles ut og returneres til IØBR.

Ved spørsmål kontakt IØBR på telefon 91 59 00 05 eller e-post : post@iobr.no

Med hilsen

Indre Østfold Brann og Redning
Feieravdelingen

Vedlegg: Svarskjema

Skiptvet kommune
Postboks 115
Storveien 28
1806 Skiptvet

22

SKAAR BJØRN
LYNGÅSVN 26
1816 SKIPTVET

Brev fra Skiptvet kommune angående GEN

Gård og Brøkes nr.

Hytta

16 - 126

Bolig

Villa 56-90

Gårdsje 56-282

