



Sør-Fosen interkommunale feiervesen og forebyggende brannvern



Deres ref./deres dato:
Inger Sofie Evensen

Vår ref.:
Tom Christian Martinsen

Arkivkode:

Dato:
07.05.2021

Rapport etter feiing

Adresse: Vesthitterveien 368
Gårds- og bruksnr: 33/29 i Hitra kommune

Sør-Fosen interkommunale feiervesen og forebyggende brannvern gjennomførte feiing 08.06.2018 i din bolig. Vi feide skorsteinen og vurderte forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten. Denne rapporten beskriver anmerkninger som vi oppdaget under vårt besøk. Anmerkningene bør følges opp.

Anmerkninger som bør følges opp:

Anmerkning 1:

Kommentarer:

Andre forhold

Vi opplyser om at denne rapporten ikke er en godkjenning av brannsikkerheten. Det er du som eier boligen som er ansvarlig for brannsikkerheten i hele boligen.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Tom Christian Martinsen på telefon: 951 39 544 eller på e-post til tcm@hitra.kommune.no

Med hilsen

Sør-Fosen interkommunale feiervesen og forebyggende brannvern

Tom Christian Martinsen
Fagleder Feiervesen

Vedlegg: Definisjoner og informasjon om aktuelt regelverk

Vedlegg

Definisjoner

Fyringsanlegg: Fyringsanlegget omfatter både ildstedet (for eksempel peis, ovn), røykkanalen (for eksempel skorstein, pipe) og eventuelle matesystem for brensel.

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i forskrift om brannforebygging § 6.

Anmerkning: Forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kommentarer: Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold.

Aktuelt regelverk

- Tilsynet er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav h, og forskrift om brannforebygging § 17.
- Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i forskrift om brannforebygging § 6.
- Krav til vår saksbehandling fremkommer i forvaltningsloven.