



4133921

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.11.2023



Kunde

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Navn | Auksjonen.no Co/Santander | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 95140190 | Navn | Auksjonen.no Co/Santander |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33300540 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33300540 | | |
| Ekstern referanse | 364154 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | BMW | Motorstørrelse | 1995 cm ³ |
| Modell | 420d xDRIVE | Motoreffekt | 120 kW |
| Type | 6L | Aksler i drift | 2 |
| Registreringsnr. | BT12985 | Drivstofftype | 2 |
| Understellsnr. | WBA3P3109FK270993 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 193074 | Bruktimportert | Nei |
| | | Registreringsår | 2014 |
| | | Registrert første gang | 16.10.2014 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4133921

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-------------------------|---|---|
| 2.13 | Unormal lyd | * Ulyd/støy fra hjuloppheng/bremser. | |
| 17.16 | Lys | Skadet lykt: | Høyre baklys |
| 21.17 | Varsellamper | * Varsler feil på: Bremsesystem, ABS og antisånn - feilsøk for nærmere kontroll | |
| 23.1 | Full systemskann | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 23.2 | | Diagnoseavlesing ligger i testrapport | |
| 28.1 | Utvendig tilstand motor | Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll | |
| 29.1 | Oljenivå motor | Oljenivå er under minimumsmerket | |
| 33.12 | Eksosanlegg | * Bakre eksospotte - mangler | |
| 56.3 | Drivrem generator | Ulyd i strammehjul / remhjul | |
| 65.9 | Dekk | Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk: | Høyre bak, Venstre bak |
| 66.8 | Felg | Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet: | Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran |
| 67.17 | Ekstra hjulsett | Ekstra hjulsett mangler | |
| 82.10 | Siderute/bakrute | Skade på gummipakning: | Venstre side bakerst |
| 87.9 | Utvendig speil | Ripe i speilhus: | Høyre |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|--|---|
| 4.12 | Service/ Dokum. | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF | |
| 6.17 | Bremsekiver | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet | Begge sider bak |
| 66.10 | Felg | Ripe/slitasje på felg | Høyre bak |
| 75.10 | Støtdempere | Skadet støvmansjett | Venstre bak, Høyre bak |
| 81.9 | Frontrute | Noe steinsprut | |
| 86.17 | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 86.18 | | Småbulker: | Høyre baksjerm, Høyre fordør, Venstre baksjerm, Venstre fordør |
| 86.19 | | Bulk(er) | Støtfanger foran |
| 86.20 | | Steinsprut: | Hele karosseriet |
| 86.21 | | Små lakkblærer: | Venstre forskjerm |
| 86.24 | | Rustangrep: | Venstre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Høyre baksjerm, Høyre fordør, Høyre forskjerm, Venstre baksjerm |
| 86.30 | | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk | |
| 86.33 | | Bilen er delvis omlakkert: | |



4133921

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------|---|-------------|
| 86.34 | | * Lakksår/Lakkskader: Venstre kanalskjørt, Høyre utvendig speil. | |

Ikke utførte

| Punkt | Årsak |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Bremsevirkning | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Batteri ytre tilstand | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Tilstand 12 volt batteri | Ikke tilgjengelig for kontroll |

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

| | |
|--|--------------------------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 10 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | -2 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Glatt |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 31.05.2024 |
| Ikke prøvekjørt pga: | Dekk ikke i forhold til sesong |



4133921

Prøvekjøring2 - Unormal lyd **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **✓**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **O**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsvirkning **|**10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R****Lys og signaler**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **R**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **R**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **R**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**41 - Differensial **✓**42 - Drivaksler **✓**43 - Mellomaksel **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**56 - Drivrem generator **R**57 - Batteri ytre tilstand **|**58 - Tilstand 12 volt batteri **|****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R****Hjul, dekk, felg**66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **R**68 - Hjullager **✓**70 - Hjulcapsler/navkopper **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **O**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



4133921

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | O |
| 82 - Siderute/bakrute | R |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | O |
| 87 - Utvendig speil | R |
| 88 - Underside | ✓ |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | ✓ |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |
| 104 - Varseltrekant | ✓ |



4133921

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|---------------|------------------------------------|--|--|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Bremsekiver | Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran: | 20,40 mm |
| 6.2 | | Bremsekivetykkelse VF | 21,90 mm |
| 6.3 | | Bremsekivetykkelse HF | 21,90 mm |
| 6.4 | | Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak: | 18,40 mm |
| 6.5 | | Bremsekivetykkelse VB | 19,50 mm |
| 6.6 | | Bremsekivetykkelse HB | 19,50 mm |
| 9.1 | Bremsevirkning | | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| 30.1 | Kjølevæske | | Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling |
| 37.1 | Registerreim | | Bilen har registerkjede |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 20 °C |
| 50.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 4 °C |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 4,40 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 5,00 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 1,30 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 1,30 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Sommerdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



4133921

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4133921



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4133921



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



4133921

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



16. nov. 2023

Køretøj: BMW 420d F32 Coupe xDrive
Motorkode: B47 D20 A
Produktionsår: 15-17
Kilometerstand: 193074 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT12985
VIN: WBA3P3109FK270993 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 16. nov. 2023 14:09:45

Fejlkode

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Motor | DDE Motorstyreenhed | 1 Fejl |
| Fejlkode: DTC 288F00 Forbrugerstyring Frakobling af enkelte forbrugere aktiv. | | |
| Motor | EKPS Brændstofpumpestyreenhed | 0 Fejl |
| Motor | SCR Udstødningsefterbehandling | ikke tilgængelig |
| ABS | DSC Elektronisk stabilitetsprogram | 5 Fejl |
| Fejlkode: DTC 480964 ABS/ESP styreenhed Spændingsforsyning for lav. | | |
| Fejlkode: DTC 48068C Fordelergear, temperatur Temperatur ikke i det nominelle område. | | |
| Fejlkode: DTC 4809AB Spændingsforsyning Underspænding registreret. | | |
| Fejlkode: DTC D36D44 CAN-bus-forbindelse til styreenhed for fordeling af langsgående moment CAN-signal "Status fordeling af langsgående moment for-/bagaksel" ugyldigt. | | |
| Fejlkode: DTC 48097D Reduktionsgearkasse Funktion ukorrekt. | | |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| ABS | EMF Parkeringsbremsestyreenhed | ikke tilgængelig |
| Airbag | ACSM Airbagstyreenhed | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: DTC 930BB9 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p> | | |
| Airbag | REMALI Reversibel selestramme i venstre side | ikke tilgængelig |
| Airbag | REMARE Reversibel selestrammer i højre side | ikke tilgængelig |
| Klimaanlæg | IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg | 3 Fejl |
| <p>Fejlkode: DTC 8011F9 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p> <p>Fejlkode: DTC 801228 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p> <p>Fejlkode: DTC 801237 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p> | | |
| Komfort | KOMBI Kombiinstrument | 0 Fejl |
| Komfort | ZGM Central gateway-styreenhed | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: DTC CD0487 FlexRay-databus Synkronisering ukorrekt.</p> | | |
| Komfort | ICM ABS/ESP-styreenhed | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: DTC 48002C CAN-bus til styreenhed for adaptiv fartpilot Kommunikation forstyrret.</p> | | |
| Komfort | FEM Karosseristyreenhed foran | 11 Fejl |
| <p>Fejlkode: DTC 03034D LIN-bus-forbindelse med ratstammekontakt Fejl i kommunikation.</p> <p>Fejlkode: DTC 804080 Spændingsforsyning via "Tænding til" Spændings-/strømforsyning lav.</p> <p>Fejlkode: DTC 8040B9 Frakobling kl. 30B Øverste startevnegrænse nået.</p> | | |

Fejlkode: DTC 8040BB
Spændingsforsyning kl. 30B
Spænding lav.

Fejlkode: DTC 8040BD
Spændingsforsyning kl. 30F
Frakobling aktiv/fejl i funktion.

Fejlkode: DTC 80417C
Sensor fornedet berøringsfri bagklapåbning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 8041A8
Velkomstlys
Gentagelsesspærre aktiv.

Fejlkode: DTC 8041F5
Effektmodul forlygte venstre side
Funktion "Lygtenivellering" fejlbehæftet.

Fejlkode: DTC 8041F9
Effektmodul forlygte højre side
Funktion "Lygtenivellering" fejlbehæftet.

Fejlkode: DTC 804415
Fjernbetjeningsbatteri
Batteri tomt.

Fejlkode: DTC 80444D
Indvendig spejlenhed
Spænding for lav.

| | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|
| Komfort | REM karosseristyreenhed bag | 3 Fejl |
|----------------|------------------------------------|---------------|

Fejlkode: DTC 804833
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 804970
Førersædeseleholder
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC 804980
Passagersædeseleholder
Underspænding registreret.

| | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Komfort | FZD Skydetagsstyreenhed | ikke tilgængelig |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|

| | | |
|----------------|--|---------------|
| Komfort | CON Infotainmentbetjeningsenhed | 0 Fejl |
|----------------|--|---------------|

| | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| Komfort | ACC Fjernområderadar | ikke tilgængelig |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|

| | | |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| Komfort | FLA Fjernlysstyreenhed | 1 Fejl |
|----------------|-------------------------------|---------------|

Fejlkode: DTC E0C468
Karosseri, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

| | | |
|------------------|---|-------------------------|
| Komfort | SWW sporskifteadvarsel | ikke tilgængelig |
| Komfort | KAFAS Frontkamerastyreenhed | ikke tilgængelig |
| Komfort | TR SVC 360-graders kamera | ikke tilgængelig |
| Komfort | PDC parkeringshjælp | ikke tilgængelig |
| Komfort | PMA Parkeringshjælp | ikke tilgængelig |
| Komfort | AHM Anhængerstyreenhed | ikke tilgængelig |
| Komfort | GZAL Ekstra forlygte i venstre side | ikke tilgængelig |
| Komfort | GZAR Ekstra forlygte i højre side | ikke tilgængelig |
| Komfort | SMBF Sædestyreenhed passager | ikke tilgængelig |
| Komfort | SMFA Sædestyreenhed fører | ikke tilgængelig |
| Komfort | HKL bagklapmodul | ikke tilgængelig |
| Komfort | FLE-L Forlyselektronik i venstre side | ikke tilgængelig |
| Komfort | FLE-R Forlyselektronik i højre side | ikke tilgængelig |
| Komfort | STML Forlygtestyreenhed i venstre side | ikke tilgængelig |
| Komfort | STMR Forlygtestyreenhed i højre side | ikke tilgængelig |
| Komfort | CID Infotainmentdisplay | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | EGS Gearkassestyreenhed | 1 Fejl |

Fejlkode: DTC 421482

ABS-system

Blokeringsbremsning med høj hastighed som følge af svigt af ABS-funktionen registreret.

| | | |
|------------------|---|---------------|
| Gearkasse | GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt | 0 Fejl |
| Gearkasse | VTG Fordelergearkassestyreenhed | 4 Fejl |

Fejlkode: DTC 440117

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 440100

Reduktionsgearkasse

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 440104

Styreenhed til reduktionsgearkasse

Kalibrering med fejl.

Fejlkode: DTC 440105

Styreenhed til reduktionsgearkasse

Hella Gutmann Solutions GmbH

Kalibrering med fejl.

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Tyverisikring | SINE Tyverialarm | ikke tilgængelig |
| Undervogn | EDCSHL Dæmpermodul VB | ikke tilgængelig |
| Undervogn | EDCSHR Dæmpermodul HB | ikke tilgængelig |
| Undervogn | EDCSVL Dæmpermodul VF | ikke tilgængelig |
| Undervogn | EDCSVV Dæmpermodul HF | ikke tilgængelig |
| Undervogn | EDC Styreenhed til dæmpningsregulering | ikke tilgængelig |
| Styretøj | EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring | 0 Fejl |
| Styretøj | AL Servostyringsstyreenhed | ikke tilgængelig |
| Audio/Video | CIC Infotainmentstyreenhed | 0 Fejl |
| Audio/Video | ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker | ikke tilgængelig |
| Audio/Video | CBX-Media Multimedia-grænseflade | ikke tilgængelig |
| Audio/Video | CBX-eCall nødkaldsmodul | 0 Fejl |
| Audio/Video | AMP Audioforstærker | 1 Fejl |
| Fejlkode: DTC B7F4E0 Audioforstærker Spænding for lav. | | |
| Audio/Video | TBX Infotainment-betjeningsenhed | 0 Fejl |
| Dæktryksovervågning | RDC Dæktryksstyreenhed | ikke tilgængelig |