

MERCEDES-BENZ VITO TOURER 163 HK AUTOMAT 4WD

JV27013

106 954 KM

24.08.2017
Førstegang registrert

Diesel

CHASSISNR: WDF44770313334476

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 19.04.2025

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert

Anmerkninger se neste side

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Nøkler	Mangler. kun en nøkkel på test tidspunkt	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde. motorlampe lyser , må kontrolleres	
2.2 Diagnose	Se diagnosetest. feilkoder	
Eksteriør		
3.1 Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler.	
3.2 Panser	Steinsprut.	
3.3 Dører -	Ripe ned til grunning. tillegg rust og bulker	alle
3.4 Skjermer -	Rust.	alle
3.5 Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning. tillegg lakkflass og skade støtfanger foran	begge
3.6 Tak -	Rust.	høyre foran
3.7 Stolpe -	Stensprut.	begge foran
Bremser		
4.1 Skiver	Rust. tillegg slitekant foran	
Interiør		
5.1 Seter -	Slitt.	begge foran
5.2 Ratt	Slitt.	
Opplysninger/klargjøring		
6.1 Øvrig utstyr/klargjøring	Fjerne limrester etter dekor/logo. generelt på alle flater på bil , må kontrolleres	



2.1 Varsellampe lyser se bilde Motorlampe lyser , må kontrolleres



3.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.2 Steinsprut



3.2 Steinsprut



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker




3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.3 Ripe ned til grunning Tillegg rust og bulker



3.4 Rust



3.4 Rust



3.4 Rust



3.4 Rust



3.4 Rust



3.4 Rust



3.4 Rust



3.5 Ripe(r) ned til grunning Tillegg lakkflask og skade støtfanger foran



3.5 Ripe(r) ned til grunning Tillegg lakkflask og skade støtfanger foran



3.5 Ripe(r) ned til grunning Tillegg lakkflask og skade støtfanger foran



3.5 Ripe(r) ned til grunning Tillegg lakkflask og skade støtfanger foran



3.5 Ripe(r) ned til grunning Tillegg lakkflask og skade støtfanger foran



3.5 Ripe(r) ned til grunning Tillegg lakkflass og skade støtfanger foran



3.5 Ripe(r) ned til grunning Tillegg lakkflass og skade støtfanger foran




3.5 Ripe(r) ned til grunning Tillegg lakkflass og skade støtfanger foran



3.5 Ripe(r) ned til grunning Tillegg lakkflass og skade støtfanger foran



3.6 Rust



3.7 Stensprut



3.7 Stensprut



4.1 Rust Tillegg slitekant foran



4.1 Rust Tillegg slitekant foran



5.1 Slitt



5.1 Slitt



5.1 Slitt



5.2 Slitt



6.1 Fjerne limrester etter dekor/logo Generelt på alle flater på bil , må kontrolleres



Utført 16.12.2024

SYSTEM	ANTALL
ESP (Elektronisk stabilitetsprogram) - ESP9LEI (Elektronisk stabilitetsprogram) C0663 Trykk knapp akseptér samtale	1
Kollisjonspute - ORC166 (Kollisjonspute)	0
Weight sensing system (Kontrollenhet, system f... - Seat occupancy (Passasjeret foran tilstedeværelsesidentifiseringsenhet)	0
651.950 - CR41_NFZ P204F AdBlue-system (bank 1), funksjonsfeil Intern feil P1403 AdBlue styreenhet har en funksjonsfeil Feil i krets 226D Unknown fault code P13DF AdBlue-system er feil Del feil P244A Strømningsovervåking av luftmasse partikkelfilter, luftmasse er for liten For lavt signal P2006 Boosttrykkreguleringsventil (bank 1), sitter fast eller stengt Sitter fast	6
Velgerspak - Intelligent selector module (Velgerspak) U0155 Ingen eller feilaktig melding fra IC (Instrument Cluster) Signalfeil	1
Girkasse - Girkasse	0
Instrument - IC447 (Instrument) U0147 Kommunikasjon med kontrollenhet "Audio or COMAND" har en svikt. Forekomst	1
Startsperre - EIS447 (Startsperre)	0
Klimakontroll - HVAC447 (Klimakontroll)	0
Overvåkingssystem for dekktrykk - TPMS3V1 (Dekktrykkovervåkning)	0
Multifunksjonkamera - MPC212/SMPC212 (Multifunksjonkamera) B23A8 Oppvarmet vindu Åpen krets	1
Lyskastere - Frontlys høyre side B238A Kontrollenhet for kjølevifte 2 Elektrisk feil	1
Signalfangst- og kontrollmodul - CBC (Signalfangst- og kontrollmodul) B181E Sensor for motorpansers løfter Feil i signal B23AF Tilførsel til bakre venstre setes oppvarmer Åpen krets B23B0 Strømforsyning til bakre høyre setes oppvarmer Åpen krets	3

SYSTEM	ANTALL
Dører - Førerdør B18B5 Venstre foran elektrisk vindusbryter Sitter fast i serie	1
Lyskastere - Frontlys venstre side	0
Lyskastere - Utvendig LED-belysning, venstre	0
Lyskastere - Utvendig LED-belysning, høyre	0
Elektrisk servostyring - EPS218 (Elektrisk servostyring)	0
Rattelektronikk - SCCM (Rattstammemodul)	0
Trailer connection unit (Trailermodul) - TM_166 / TM166_IBK (Trailermodul)	0
Dører - Passasjerdør	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	
----------------------	---	--------------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 36, 2022
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	6	6,1	6,2	6,4
Mønsterdybde vinterdekk	7,6	7,5	8	8,2

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Vet ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

KOMMENTAR

Bil har alufelger på sommer og vinterhjul

Identitet	Motor	Interiør
Kjennemerke	Avgass	Dashbord
Understellsnummer	Batteri(er)	Instrumenter og brytere
Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Drivstoffanlegg/-ledninger	Midtkonsoll/midtarmlene
Nøkler	Dynamo/lading	Dørtrekk
Assistentsystemer og diagnose	Eksosanlegg	Seter
Kamera	Elektroniske styresystemer	Taktrekk
Sensor	Kjølesystem/vannpumpe	Tepper/bekledning
Systemfunksjoner	Lekkasjer	Vindusheiser
Diagnose	Motorfester/-demper	Bilbelte
Prøvekjøring	Oljenivå/røykutvikling	Varme/AC/Klima
Eksteriør	Service	Signalhorn/Lydsignal
Lakk	Startmotor	Multimedia
Antirustbehandling	Trekraft	Multifunksjonsratt
Under bil	Turbo	Ratt
Panser	Ladeluftkjøler	Deksel
Dører	Kompressor	Opplysninger/klargjøring
Bakluke	Dieselpumpe/dyser/gløding	Opplysninger
Låser/tyverisikring	Motor	Interiør
Skjermer	Hjuloppheng/styring	Øvrig utstyr/klargjøring
Speil	Retningsstabilitet/selvoppretting	Annet
Korrosjon	Ratt/styringsmekanisme	
Vinduspussere/-spyler	Hjullager	
Verktøy/nødutstyr	Fjærer/støtdemper	
Dekk/Felger	Ledd	
Hjulmuttere/-bolter	Stabilisatorer/stag	
Døråpning	Forstilling	
Terskler/innlastningssone	Bakstilling	
Støtfanger	Bremser	
Grill	Bremsefunksjon	
Tak	Parkeringsbrems	
Frontvindu	Bremsekraftforsterker	
Vinduer	Bremsevæske	
Kanal	Lekkasjer	
Stolpe	Rør/slanger	
Alle flater	Skiver	
Ladeluke/tanklokk	Bremseskjold	
Lys	Gir og drivlinje	
Lys foran	Girkasse	
Lys bak	Differensial	
Markeringslys	Clutch/kobling/svinghjul	
Retningslys	Aksler	
Nødsignallys	Fordelingskasse	
Parkeringslys		
Refleks		
Andre lys		

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot dele kataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet.

Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.