



4487796

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
17.04.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	391508		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volvo	<b>Motorstørrelse</b>	1969 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	XC60 T8 Twin Engine	<b>Motoreffekt</b>	235 kW
<b>Type</b>	U	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	SV88770	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	YV1UZZBBDJ1092541	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	95304	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2018
		<b>Registrert første gang</b>	27.03.2018



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4487796

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* Ulyd drivverk / bremses ved ca 30kmt, feilsøking	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
51.5	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusvisker virker ikke	Høyre foran
52.3	Lyktespyler / Visker	Spyler returnerer ikke eller er treg:	Venstre side, Høyre side
67.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	2 dekk
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
90.1	Tilhengerfeste	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	
97.3	Døråpning	Rust:	Høyre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran

## Servicehistorikk

Dato	Km.stand
23.08.2023	84189
29.06.2022	60427
09.06.2021	43190
04.05.2021	27843
25.03.2019	14761

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	10 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.10.2024



4487796

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd R

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. ✓

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver O
- 7 - Bremsetromler ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann R

**Motor**

- 25 - Avgassanalyse (Bensin) ✓
- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
- 52 - Lyktespyler / Visker R
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg O
- 67 - Ekstra hjulsett R
- 68 - Hjullager ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4487796

## Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



4487796

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,00 mm
67.2		Mønsterdybde	2,00 mm
67.3		Mønsterdybde	1,50 mm
67.4		Mønsterdybde	1,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4487796

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





4487796



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




4487796



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt





4487796

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



17. apr. 2024

Køretøj: Volvo XC60 T8 2.0i 16V GDI Plug-In Hybrid AWD  
Motorkode: B 4204 T35  
Produktionsår: 17-  
Kilometerstand: 95304 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: SV88770  
VIN: YV1UZBABDJ1092541 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 17. apr. 2024 13:34:15

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>IEM Eldrivmotor bagaksel</b>	<b>2 Fejl</b>
Fejlkode: P2871 Kobling A Tast fastklemmt.		
Fejlkode: U3003 Batterispænding Spændings-/strømforsyning med fejl.		
<b>Motor</b>	<b>IGM inverter</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>OBC højspændingsbatteri-oplader</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>BECM batteriovervågningsmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>Benzinmotor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>SAS Ratvinkelgiver</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>ABS BCM</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>ABS</b>	<b>VDDM ABS/ESP-styreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>SRS Airbag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>RML sikkerhedssele VF</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>RMR sikkerhedssele HF</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Klimaanlæg</b>	<b>CCM klimaanlægsstyring</b>	<b>2 Fejl</b>
-------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: B12A6  
Parkeringsvarmer-vandpumpe  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A69  
Luftfugtighedsføler  
Funktion ukorrekt.

<b>Sikkerhed</b>	<b>ASDM styreenhed aktiv radar- og kameraovervågning</b>	<b>2 Fejl</b>
------------------	--	---------------

Fejlkode: U0140  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed  
Signal mangler/med fejl.

Fejlkode: U2C69  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

<b>Komfort</b>	<b>DIM kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
----------------	----------------------------	---------------

<b>Komfort</b>	<b>CEM centralelektronikmodul</b>	<b>4 Fejl</b>
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: B14BA  
Tankklaplåsning  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B14BB  
Tankklaplåsning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1505  
Ratvarme  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U201F  
CAN-kommunikation med fjernbetjeningsmodtagemodul  
Budskab mangler.

<b>Komfort</b>	<b>DDM førerdørsmodul</b>	<b>3 Fejl</b>
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: B1108  
Servomotor centrallås førerdør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110A  
Centrallås-servomotor førerside bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12FD  
Døroplåsning for  
Fejl i tilbagemeldningssignal-strømkreds.

<b>Komfort</b>	<b>PDM passagerdørsmodul</b>	<b>3 Fejl</b>
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: B10EE  
Dobbeltlåsnings servomotor dør bag passagerside  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1109  
Servomotor for centrallås passagerdør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110B  
Centrallås-servomotor passagerside bag  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **PSMD førersædemodul** **1 Fejl**

Fejlkode: U3003  
Batterispænding  
Spændings-/strømforsyning med fejl.

**Komfort** **PSMP passagersædestyreenhed** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **SODL sidehindringsregistrering til venstre** **0 Fejl**

**Komfort** **SODR sidehindringsregistrering til højre** **0 Fejl**

**Komfort** **SCL ratlås-servomotor** **0 Fejl**

**Komfort** **VCM styreenhed køretøjskommunikation** **1 Fejl**

Fejlkode: U1060  
Ethernet-forbindelse til infotainmentstyreenhed  
Ingen kommunikation mulig.

**Komfort** **OHC kontrolpanel i loft** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **PAM parkeringshjælp** **1 Fejl**

Fejlkode: U2E05  
Parkerings sensor  
Funktion begrænset.

**Komfort** **POT bagklapmodul** **0 Fejl**

**Komfort** **TEM telematikstyreenhed** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **WAM 360 graders kamerasystem** **1 Fejl**

Fejlkode: C10C0  
Parkeringskamera  
Fejl i strømkreds/signal.

**Komfort** **BECM batteriovervågningsmodul** **0 Fejl**

**Komfort** **Anhængermodul** **0 Fejl**



<b>Komfort</b>	<b>HCML Forlygtestyreenhed til venstre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>HCMR Forlygtestyreenhed til højre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>VCU køretøjets computerenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearkasse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>DEM differentiale-elektronikmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGSM gearvælger</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>TACM gearskifte modul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Undervogn</b>	<b>aktivt chassis</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Audiomodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Infotainment</b>	<b>5 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B1252  USB-tilslutning  Signal for højt.</p>		
<p>Fejlkode: B1300  Display midterkonsol  Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen</p>		
<p>Fejlkode: U130B  LIN-bus 19  Fejl i kommunikation.</p>		
<p>Fejlkode: U130B  LIN-bus 19  Fejl i kommunikation.</p>		
<p>Fejlkode: U130B  LIN-bus 19  Fejl i kommunikation.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>TVM tv-styreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>