



5159639

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
10.01.2025

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	452796		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	1968 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	CADDY	<b>Motoreffekt</b>	kW
<b>Type</b>	2KN	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	UF68040	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WV1ZZZ2KZGX014498	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	156300	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2015
<b>Karosseritype</b>	Integrert førerhus	<b>Registrert første gang</b>	07.09.2015
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	28.09.2025



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5159639

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet mangler bremseskaliper v/f. En redusert test	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkeler mangler	
4.2	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	
5.2	Bremsebelegg	Jern mot jern, kjøretøyet er trafikkfarlig	Høyre foran
5.3		Slitt bremsebelegg	Høyre bak, Venstre bak
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
9.11		* Mangler bremseskaliper v/f	
13.7	Bremseslanger	* Bremse slange stripset fast i demper bein v/f	
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre bremselys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Høyre side
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
21.17		* Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre foran
77.10	Fjærer / fjærbein	* Defekte støt puter bak	
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Venstre foran, Høyre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre foran, Støtfanger foran, Venstre fordør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak
86.15		* Mangler skrape list v/f	
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.15	Varmeapparat / klimaapparat (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
50.16		Skade / tæring i radiatorregister. Funksjon god på testetidspunktet	



5159639

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

### Servicehistorikk

Dato	Km.stand
20.07.2021	80078
11.09.2019	49367
24.09.2018	36580
06.09.2017	20407

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-2 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Isete
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	29.09.2025
<b>Ikke prøvekjørt pga:</b>	Alvorlig feil



5159639

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **R**6 - Bremseskiver **R**9 - Bremsvirkning **R**10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremsrør **✓**13 - Bremseslanger **R****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **R**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **R**22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **✓**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **O**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓****Elektriske anlegg**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **✓**60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **R****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **R**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **R**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



5159639

## Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



5159639

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	576 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5159639



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





5159639



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5159639



**37. Generelt**



**38. Generelt**



5159639

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



10. jan. 2025

Køretøj: Volkswagen Caddy 2.0 16V TDI BlueMotion 4Motion Maxi  
Motorkode: CUUE  
Produktionsår: 15-20  
Kilometerstand: 156300 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: UF68040  
VIN: WV1ZZZ2KZGX014498 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 10. jan. 2025 08:01:38

---

Fejlkode > Fejlkode

---

## OBD

## OBD

## 10 Fejl

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P0562  
Systemspænding  
Spænding for lav.

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P0562  
Systemspænding  
Spænding for lav.

Fejlkode: P0671

Hella Gutmann Solutions GmbH

Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

## **OBD**

## **OBD**

## **10 Fejl**

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P0562  
Systemspænding  
Spænding for lav.

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P0562  
Systemspænding  
Spænding for lav.

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

## **Drivlinje**

## **Motorelektronik 1**

## **12 Fejl**

Fejlkode: 18825  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 17158  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 4984  
Gløderør cyl. 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 9879  
NOx-sensor-varme 1 række 1  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 17262  
Kl. 30  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 4629  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

Fejlkode: 18825  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 17158  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 4984  
Gløderør cyl. 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 9879  
NOx-sensor-varme 1 række 1  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 17262  
Kl. 30  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 4629  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

## **Drivlinje**

## **Motorelektronik 1**

## **12 Fejl**

Fejlkode: 18825  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 17158  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 4984  
Gløderør cyl. 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 9879  
NOx-sensor-varme 1 række 1  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 17262  
Kl. 30

Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 4629  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

Fejlkode: 18825  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 17158  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 4984  
Gløderør cyl. 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 9879  
NOx-sensor-varme 1 række 1  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 17262  
Kl. 30  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 4629  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

## **bremsesystem**

## **Bremseelektronik**

**4 Fejl**

Fejlkode: 128  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 297  
Ratvinkelføler  
Sensor ikke kalibreret.

Fejlkode: 128  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 297  
Ratvinkelføler  
Sensor ikke kalibreret.

## **bremsesystem**

## **Bremseelektronik**

**4 Fejl**

Fejlkode: 128  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 297  
Ratvinkelføler  
Sensor ikke kalibreret.

Fejlkode: 128

Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 297  
Ratvinkelføler  
Sensor ikke kalibreret.

**Passiv sikkerhed**                      **Airbag**    **2 Fejl**

Fejlkode: 9682162  
Multikollisionsbremse  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 9682162  
Multikollisionsbremse  
Funktion ukorrekt.

**Passiv sikkerhed**                      **Nødopkaldssystem/telematiksystem**    **ikke tilgængelig**

**Passiv sikkerhed**                      **Airbag**    **2 Fejl**

Fejlkode: 9682162  
Multikollisionsbremse  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 9682162  
Multikollisionsbremse  
Funktion ukorrekt.

**Passiv sikkerhed**                      **Nødopkaldssystem/telematiksystem**    **ikke tilgængelig**

**Termostyring**                                      **Varme/klimaanlæg**    **4 Fejl**

Fejlkode: 9477489  
Servomotor for luftfordelingsspjæld  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 9477489  
Servomotor for luftfordelingsspjæld  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

**Termostyring**                                      **Parkerings-/tilskudsvarmer**    **2 Fejl**

Fejlkode: 664  
Brændstofmåler  
Fejl i tankindikator.

Fejlkode: 664



Brændstofmåler  
Fejl i tankindikator.

**Termostyring**                      **Varme/klimaanlæg**                      **4 Fejl**

Fejlkode: 9477489  
Servomotor for luftfordelingspjæld  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 9477489  
Servomotor for luftfordelingspjæld  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

**Termostyring**                      **Parkerings-/tilskudsvarmer**                      **2 Fejl**

Fejlkode: 664  
Brændstofmåler  
Fejl i tankindikator.

Fejlkode: 664  
Brændstofmåler  
Fejl i tankindikator.

**Førerassistentsystem**                      **Frontkamarasystem**                      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Radarsensor adaptiv fartpilot**                      **0**

**Førerassistentsystem**                      **Parkeringssensor 2**                      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Fjernlysassistent**                      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Frontkamarasystem**                      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Radarsensor adaptiv fartpilot**                      **0**

**Førerassistentsystem**                      **Parkeringssensor 2**                      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Fjernlysassistent**                      **ikke tilgængelig**

**Komfort**                      **Gateway-elektronik 1**                      **(!)**

**Komfort**                      **Kombiinstrument**                      **2 Fejl**

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 13635840

Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

**Komfort** **Lygtenivellering** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Førerderslektronik** **2 Fejl**

Fejlkode: 1811  
Førerdersstyreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1811  
Førerdersstyreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

**Komfort** **Passagerderslektronik** **2 Fejl**

Fejlkode: 1812  
Dørstyreenhed passagerside  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1812  
Dørstyreenhed passagerside  
Spændingsforsyning med fejl.

**Komfort** **Diagnose-interface-bus** **0**

**Komfort** **Batteriregulering** **0**

**Komfort** **Telefon-/mobilforberedelse** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Anhængerfunktion** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Specialfunktion** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Gateway-elektronik 1** **(!)**

**Komfort** **Kombiinstrument** **2 Fejl**

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

**Komfort** **Lygtenivellering** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Førerderslektronik** **2 Fejl**

Fejlkode: 1811  
Førerdersstyreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1811  
Førerdersstyreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

## **Komfort**

## **Passagerdørselektronik**

**2 Fejl**

Fejlkode: 1812  
Dørstyreenhed passagerside  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1812  
Dørstyreenhed passagerside  
Spændingsforsyning med fejl.

## **Komfort**

## **Diagnose-interface-bus**

**0**

## **Komfort**

## **Batteriregulering**

**0**

## **Komfort**

## **Telefon-/mobilforberedelse**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Anhængerfunktion**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Specialfunktion**

**ikke tilgængelig**

## **Gearkasse**

## **Firhjulselektronik**

**0**

## **Gearkasse**

## **Gearelektronik**

**ikke tilgængelig**

## **Gearkasse**

## **Firhjulselektronik**

**0**

## **Gearkasse**

## **Gearelektronik**

**ikke tilgængelig**

## **Tyverisikring**

## **Startspærre**

**0**

## **Tyverisikring**

## **Startspærre**

**0**

## **Styretøj**

## **Servostyring**

**0**

## **Styretøj**

## **Ratstammemodul**

**4 Fejl**

Fejlkode: 114178  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 136194  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 114178  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 136194  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>4 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 114178 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p> <p>Fejlkode: 136194 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p> <p>Fejlkode: 114178 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p> <p>Fejlkode: 136194 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p>		
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Medioplayer 3</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Informationselektronik</b>	<b>6 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 1537 Spændingsforsyning Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: 2 Radioantenne 1 Kortslutning til stel.</p> <p>Fejlkode: 1539 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet underspænding.</p> <p>Fejlkode: 1537 Spændingsforsyning Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: 2 Radioantenne 1 Kortslutning til stel.</p> <p>Fejlkode: 1539 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet underspænding.</p>		
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Medioplayer 3</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Informationselektronik</b>	<b>6 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 1537 Spændingsforsyning Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: 2 Radioantenne 1</p>		

Kortslutning til stel.

Fejlkode: 1539  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 1537  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 2  
Radioantenne 1  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 1539  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

## **OBD**

## **OBD**

## **10 Fejl**

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P0562  
Systemspænding  
Spænding for lav.

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P0562  
Systemspænding  
Spænding for lav.

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

**OBD****OBD****10 Fejl**

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P0562  
Systemspænding  
Spænding for lav.

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P190E  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P0562  
Systemspænding  
Spænding for lav.

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0671  
Gløderør cyl. 1  
Afbrydelse i strømkreds .

**Drivlinje****Motorelektronik 1****12 Fejl**

Fejlkode: 18825  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 17158  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 4984  
Gløderør cyl. 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 9879  
NOx-sensor-varme 1 række 1  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 17262  
Kl. 30  
Afbrydelse i strøm kredse .

Fejlkode: 4629  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

Fejlkode: 18825  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 17158  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 4984  
Gløderør cyl. 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 9879  
NOx-sensor-varme 1 række 1  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 17262  
Kl. 30  
Afbrydelse i strøm kredse .

Fejlkode: 4629  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

## **Drivlinje**

## **Motorelektronik 1**

## **12 Fejl**

Fejlkode: 18825  
Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 17158  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 4984  
Gløderør cyl. 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 9879  
NOx-sensor-varme 1 række 1  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 17262  
Kl. 30  
Afbrydelse i strøm kredse .

Fejlkode: 4629  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

Fejlkode: 18825

Kølemiddelpumpe for ladeluftkøler  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 17158  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 4984  
Gløderør cyl. 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 9879  
NOx-sensor-varme 1 række 1  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 17262  
Kl. 30  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 4629  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

## **bremsesystem**

## **Bremseelektronik**

**4 Fejl**

Fejlkode: 128  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 297  
Ratvinkelføler  
Sensor ikke kalibreret.

Fejlkode: 128  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 297  
Ratvinkelføler  
Sensor ikke kalibreret.

## **bremsesystem**

## **Bremseelektronik**

**4 Fejl**

Fejlkode: 128  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 297  
Ratvinkelføler  
Sensor ikke kalibreret.

Fejlkode: 128  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 297  
Ratvinkelføler  
Sensor ikke kalibreret.



<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 9682162 Multikollisionsbremse Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 9682162 Multikollisionsbremse Funktion ukorrekt.</p>		
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Nødopkaldssystem/telematiksystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 9682162 Multikollisionsbremse Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 9682162 Multikollisionsbremse Funktion ukorrekt.</p>		
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Nødopkaldssystem/telematiksystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>4 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 9477489 Servomotor for luftfordelingsspjæld Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 13635840 Spændingsforsyning Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: 9477489 Servomotor for luftfordelingsspjæld Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 13635840 Spændingsforsyning Spænding for lav.</p>		
<b>Termostyring</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 664 Brændstofmåler Fejl i tankindikator.</p> <p>Fejlkode: 664 Brændstofmåler Fejl i tankindikator.</p>		
<b>Termostyring</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>4 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 9477489</p>		

Servomotor for luftfordelingsspjæld  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 9477489  
Servomotor for luftfordelingsspjæld  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

## **Termostyring**

## **Parkerings-/tilskudsvarmer**

**2 Fejl**

Fejlkode: 664  
Brændstofmåler  
Fejl i tankindikator.

Fejlkode: 664  
Brændstofmåler  
Fejl i tankindikator.

## **Førerassistentsystem**

## **Frontkamarasystem**

**ikke tilgængelig**

## **Førerassistentsystem**

## **Radarsensor adaptiv fartpilot**

**0**

## **Førerassistentsystem**

## **Parkeringssensor 2**

**ikke tilgængelig**

## **Førerassistentsystem**

## **Fjernlysassistent**

**ikke tilgængelig**

## **Førerassistentsystem**

## **Frontkamarasystem**

**ikke tilgængelig**

## **Førerassistentsystem**

## **Radarsensor adaptiv fartpilot**

**0**

## **Førerassistentsystem**

## **Parkeringssensor 2**

**ikke tilgængelig**

## **Førerassistentsystem**

## **Fjernlysassistent**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Gateway-elektronik 1**

**(!)**

## **Komfort**

## **Kombiinstrument**

**2 Fejl**

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

## **Komfort**

## **Lygtenivellering**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Førerørselektronik**

**2 Fejl**

Fejlkode: 1811  
Førerdersstyreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1811  
Førerdersstyreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

## **Komfort**

## **Passagerdørselektronik**

**2 Fejl**

Fejlkode: 1812  
Dørstyreenhed passagerside  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1812  
Dørstyreenhed passagerside  
Spændingsforsyning med fejl.

## **Komfort**

## **Diagnose-interface-bus**

**0**

## **Komfort**

## **Batteriregulering**

**0**

## **Komfort**

## **Telefon-/mobilforberedelse**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Anhængerfunktion**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Specialfunktion**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Gateway-elektronik 1**

**(!)**

## **Komfort**

## **Kombiinstrument**

**2 Fejl**

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

## **Komfort**

## **Lygtenivellering**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Førerdersstyreenhed**

**2 Fejl**

Fejlkode: 1811  
Førerdersstyreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1811  
Førerdersstyreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

## **Komfort**

## **Passagerdørselektronik**

**2 Fejl**

Fejlkode: 1812  
Dørstyreenhed passagerside  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1812  
Dørstyreenhed passagerside  
Spændingsforsyning med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Batteriregulering</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Telefon-/mobilforberedelse</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Startspærre</b>	<b>0</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Startspærre</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>4 Fejl</b>

Fejlkode: 114178  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 136194  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 114178  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 136194  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>4 Fejl</b>

Fejlkode: 114178  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 136194  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 114178  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 136194  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

**Infotainmentsystem**

**Medioplayer 3**

**ikke tilgængelig**

**Infotainmentsystem**

**Informationselektronik**

**6 Fejl**

Fejlkode: 1537  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 2  
Radioantenne 1  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 1539  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 1537  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 2  
Radioantenne 1  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 1539  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

**Infotainmentsystem**

**Medioplayer 3**

**ikke tilgængelig**

**Infotainmentsystem**

**Informationselektronik**

**6 Fejl**

Fejlkode: 1537  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 2  
Radioantenne 1  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 1539  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 1537  
Spændingsforsyning  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Spænding for lav.

Fejlkode: 2  
Radioantenne 1  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 1539  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.