



5594921

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.07.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 506787

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke BMW
Modell M6
Type M5/M6
Registreringsnr. BT81401
Understellsnr. WBS6C91060D386185
Km.stand. 76375
Farge Svart
Karosseritype Sedan

Motorstørrelse 4395 cm³
Motoreffekt 423 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Bensin
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2014
Registrert første gang 28.11.2014
Frist for neste EU kontroll 13.06.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5594921

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
17.4	Lys	Feil farge:	Venstre parklys, Høyre parklys
21.17	Varsellamper	* Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser. Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.3		Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.16	Motor virkemåte	* Motor jager på tomgang og treg å starte når varm	
33.12	Eksosanlegg	* Mye lyd fra eksosanlegg, ikke originalt	
65.10	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak
66.3	Felg	Skadet felg:	Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
54.5	Setevarmer	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	14.06.2025



5594921

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

Bremser

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper R

22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte R

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor O

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg R

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Viser ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer O

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk R

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5594921

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5594921

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	34,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	34,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	34,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	22,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	23,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	23,00 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	240,00
9.2		Bremsevirkning, HF	240,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	1,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	1,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5594921



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5594921



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



5594921

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



7. jul. 2025

Køretøj: BMW M6 4.4i F06 V8 Gran Coupe
Motorkode: S63 B44 B
Produktionsår: 15-17
Kilometerstand: 76375 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT81401
VIN: WBS6C91060D386185 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 7. jul. 2025 07:44:26

Fejlkode

Drivlinje	DME Motorstyreenhed	0 Fejl
Drivlinje	EKPS Brændstofpumpestyreenhed	0 Fejl
Drivlinje	DME2 Motorstyreenhed 2	5 Fejl

Fejlkode: DTC 140010
Forbrændingsudsætter
Udsættere ved mindst 2 cyl.

Fejlkode: DTC 140710
Forbrænding cyl. 7
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: DTC 140001
Cylinderfrakobling efter forbrændingsudsætter
Cylinderfrakobling efter summen af tændingsudsættere

Fejlkode: DTC 140701
Forbrænding cyl. 7
Cylinderfrakobling efter tændingsudsættere

Fejlkode: DTC 113036
Relæ 2 tænding/indsprøjtningssyser
Kortslutning til stel.

bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	0 Fejl
bremsesystem	EMF Parkeringsbremsestyreenhed	0 Fejl
Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: DTC 930BB9

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fehlerspeicher gesperrt
Fehlerspeicher gesperrt

Passiv sikkerhed	REMALI Reversibel selestramme i venstre side	0 Fejl
Passiv sikkerhed	REMARE Reversibel selestrammer i højre side	0 Fejl
Passiv sikkerhed	CBX-eCall nødkaldsmodul	1 Fejl

Fejlkode: DTC B7F32B
GSM-antenne
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen.

Termostyring	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	0 Fejl
Termostyring	FKA Klimastyreenhed bagved	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	PDC parkeringshjælp	0 Fejl
Førerassistentsystem	TRVC 360-graders kamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	FLA Fjernlysstyreenhed	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	ACC Fjernområderadar	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SWW sporskifteadvarsel	0 Fejl
Førerassistentsystem	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	0 Fejl
Førerassistentsystem	PMA Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	GZAL Ekstra forlygte i venstre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	GZAR Ekstra forlygte i højre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	KAFAS Frontkamerastyreenhed	0 Fejl
Komfort	KOMBI Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	HUD Head-up-display	0 Fejl
Komfort	CID Infotainmentdisplay	ikke tilgængelig
Komfort	ZGM Central gateway-styreenhed	6 Fejl

Fejlkode: DTC 801C10
Anforderung Reset Klemme 30F Wecker
Anforderung Reset Klemme 30F Wecker

Fejlkode: DTC 801C11

Anforderung Abschaltung Klemme 30F Wecker
Anforderung Abschaltung Klemme 30F Wecker

Fejlkode: DTC 801C12
Versenden Powerdown
Versenden Powerdown

Fejlkode: DTC 801C13
Anforderung Reset Klemme 30F Einschlafen
Anforderung Reset Klemme 30F Einschlafen

Fejlkode: DTC 801C15
Fehlerhaftes Einschlafen bei 30B
Fehlerhaftes Einschlafen bei 30B

Fejlkode: DTC 801C06
VcmErrorSvtGeneration - SVT-Ist Generierung: SVT-ist konnte nicht erzeugt werden
VcmErrorSvtGeneration - SVT-Ist Generierung: SVT-ist konnte nicht erzeugt werden

Komfort **ICM ABS/ESP-styreenhed** **0 Fejl**

Komfort **FRM Karosseristyreenhed foran** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC E58461
Telegramm Abschaltung Klemme Abblendlicht timeout SWO_KL_DIPB(456/1C8h)
Telegramm Abschaltung Klemme Abblendlicht timeout SWO_KL_DIPB(456/1C8h)

Komfort **FZD Skydetagsstyreenhed** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 801A3A
DWA-Alarm, Details im Alarmspeicher
DWA-Alarm, Details im Alarmspeicher

Fejlkode: DTC 801A4A
Kabinebeskyttelses- og hældningsvinkelsensor
Funktion deaktiveret.

Komfort **JBE Karosseristyreenhed** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 8020E8
Klemme 30F Reset/Abschaltung
Klemme 30F Reset/Abschaltung

Komfort **SZL Ratstammekontakt** **0 Fejl**

Komfort **CON Infotainmentbetjeningsenhed** **0 Fejl**

Komfort **LHML Forlygtestyreenhed i venstre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **LHMR Forlygtestyreenhed i højre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **STML Forlygtestyreenhed i venstre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **STMR Forlygtestyreenhed i højre side** **ikke tilgængelig**

Komfort Fejlkode: DTC 802A1E Sædeindstilling Funktion frakoblet på grund af motorstart.	SMFA Sædestyreenhed fører	1 Fejl
Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	0 Fejl
Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	HKL bagklapmodul	ikke tilgængelig
Gearkasse	DSG Dobbeltkoblingsgearkasse	0 Fejl
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	EHC Niveaureguleringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Undervogn	VDM Styreenhed til dæmpningsregulering	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVR Dæmpermodul HF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVL Dæmpermodul VF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHR Dæmpermodul HB	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHL Dæmpermodul VB	ikke tilgængelig
Undervogn	EDC Styreenhed til dæmpningsregulering	0 Fejl
Undervogn	GHAS Differentialespærre på bagaksel	0 Fejl
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	ikke tilgængelig
Styretøj	SVT Servostyringsstyreenhed	0 Fejl
Styretøj	AL Servostyringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	HSR Styreenhed for aktiv bagaksel	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	CIC Infotainmentstyreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	CBX-Media Multimedia-grænseflade	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	AMP Audioforstærker	0 Fejl
Infotainmentsystem	TCU telematik-styreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TBX Infotainment-betjeningsenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	DVDC DVD-skifter	ikke tilgængelig

Infotainmentsystem	VM Videomodul	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	CID Infotainmentdisplay	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	0 Fejl