



5315129

NAF Tilstandssjekk

Testdato
17.03.2025



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| Bilmerke | Skoda | Motorstørrelse | cm ³ |
| Modell | ENYAQ 80X | Motoreffekt | 80 kW |
| Type | NY | Aksler i drift | 2 |
| Registreringsnr. | ED64402 | Drivstofftype | Elektrisk |
| Understellsnr. | TMBLE9NY1NF032025 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 47323 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Grå | Registreringsår | 2022 |
| Karosseritype | Stasjonsvogn | Registrert første gang | 11.02.2022 |
| | | Frist for neste EU kontroll | 10.02.2026 |



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5315129

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------------|--|-------------|
| 29.6 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur) | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 16.4 | Feilkodeutlesing | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 32.29 | Ekstra hjulsett | Ikke tilgjengelig for kontroll | |
| 45.9 | Frontrute | Noe steinsprut | |

Merknader

| Punkt | Merknad |
|-----------|---------------------------|
| Frontrute | Bare små hakk i frontruta |

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

| | |
|--|------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 80 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 3 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Tørt |
| Frist for neste EU kontroll | 10.02.2026 |



5315129

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

Bremser

4 - Bremsvirkning ✓

5 - Bremseskiver ✓

6 - Bremsbelegg ✓

7 - Bremsetromler ✓

8 - Bremseslanger ✓

9 - Bremsør ✓

10 - Parkeringsbrems ✓

Lys og signaler

11 - Lys ✓

13 - Refleks ✓

14 - Varsellamper ✓

15 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

16 - Feilkodeutlesing 0

Motor

18 - Motor virkemåte ✓

Drivverk

22 - Drivakslar ✓

23 - Girkasse (automatisk) ✓

24 - Differensial ✓

Elektriske anlegg

28 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

Hjul, dekk, felg

30 - Dekk ✓

31 - Felg ✓

32 - Ekstra hjulsett 0

33 - Hjullager ✓

Styring

34 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

35 - Styreservo ✓

36 - Styrestag/ledd ✓

37 - Styresnekke, tannstang ✓

Hjuloppheng

38 - Støtdempere ✓

39 - Stabilisator ✓

40 - Fjærer / fjærbein ✓

41 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

43 - Travers ✓

Karosseri

44 - Underside ✓

45 - Frontrute 0



5315129

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 1 stk |
| 4.1 | Bremsevirkning | Bremsevirkning, VF | 387,00 |
| 4.2 | | Bremsevirkning, HF | 366,00 |
| 4.3 | | Bremsevirkning, VB | 372,00 |
| 4.4 | | Bremsevirkning, HB | 324,00 |
| 5.1 | Bremseskiver | | Kontrollert visuelt |
| 28.1 | Ladekabel elbil/hybrid | Antall ladekabler i bilen: | 2 stk |
| 29.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 21 °C |
| 29.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 21 °C |
| 30.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 7,70 mm |
| 30.2 | | Mønsterdybde HF | 7,60 mm |
| 30.3 | | Mønsterdybde VB | 6,30 mm |
| 30.4 | | Mønsterdybde HB | 6,40 mm |
| 30.5 | | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 31.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 32.1 | Ekstra hjulsett | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



5315129

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Senter Jessheim
Valhallavegen 10C
2060 Gardermoen
Telefon: +47 92037787
Fax:
E-mail: bernt.oye@naf.no
Website: www.naf.no



17. mar. 2025

Køretøj: Skoda Enyaq 80x IV Coupe
Motorkode: EBRA
Produktionsår: 21-24
Kilometerstand: 47323 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: ED64402
VIN: TMBLE9NY1NF032025 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 17. mar. 2025 15:33:58

Fejlkode

| | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|
| Drivlinje | Motorelektronik 1 | 0 Fejl |
| Drivlinje | Elektromotor 1 | 0 Fejl |
| Drivlinje | Elektrisk drift 2 | 0 Fejl |
| Drivlinje | Hybridbatteristyring | 1 Fejl |

Fejlkode: 42532
Eldriftsbatterisystem
Fejl i kommunikation med applikationsserver.

| | | |
|------------------|----------------------------------|---------------|
| Drivlinje | Højspændings-batterilader | 1 Fejl |
|------------------|----------------------------------|---------------|

Fejlkode: 3280899
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

| | | |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| bremsesystem | Bremseelektronik | 1 Fejl |
|---------------------|-------------------------|---------------|

Fejlkode: 331489
Rulleprøvestandsmode
Funktion aktiv.

| | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------|
| bremsesystem | Bremsekraftforstærkning | 1 Fejl |
|---------------------|--------------------------------|---------------|

Fejlkode: 2101681
Rulleprøvestandsmode
Funktion aktiv.

| | | |
|--|---|---------------|
| Passiv sikkerhed | Airbag | 0 Fejl |
| Passiv sikkerhed | Nødopkaldssystem/telematiksystem | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: 1375744 Sikker onboard-kommunikation Signaturkontrol mislykket.</p> | | |
| Termostyring | Varme/klimaanlæg | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: 59096 Kølemiddelspærreventil 3 Funktion ukorrekt.</p> | | |
| Førerassistentsystem | Frontkamarasystem | 3 Fejl |
| <p>Fejlkode: 1124496 Databus Meddelelse ukorrekt.</p> | | |
| <p>Fejlkode: 1124716 styreenhed Intern fejl.</p> | | |
| <p>Fejlkode: 1124659 Databus Budskab mangler.</p> | | |
| Førerassistentsystem | Radarsensor adaptiv fartpilot | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: 578 Databus Meddelelse uplausibel.</p> | | |
| Førerassistentsystem | Vognbaneskiftassistent | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | Parkeringsensor | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: 13959169 Parkeringsensor foran Sensor tilsmudset/skjult.</p> | | |
| Førerassistentsystem | Bak-/360 graders kamerasystem | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: 13705529 Databus Budskab mangler.</p> | | |
| Komfort | Diagnose-interface-bus | 8 Fejl |
| <p>Fejlkode: 8471814 Databus Meddelelse ukorrekt.</p> | | |

Fejlkode: 8491266
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 8511746
Passagerregistrering
Funktionsindskrækning pga. ikke plausibel meddelelse

Fejlkode: 9371914
Strækningsdata navigationssystem
Signal med fejl.

Fejlkode: 8556801
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515864
Ladestikdetektion vekselstrømslådning
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 12400
styreenhed
Frigivelse aktiv.

Fejlkode: 8516869
Externe Ladeinfrastruktur - keine Ladebereitschaft Ladedose A
Externe Ladeinfrastruktur - keine Ladebereitschaft Ladedose A

Komfort **Gateway-elektronik 1** **1 Fejl**

Fejlkode: 15401472
Sikker onboard-kommunikation
Signaturoprettelse mislykket.

Komfort **Spændingstransformer 12 V** **0 Fejl**

Komfort **Visningsenhed førerdisplay** **0 Fejl**

Komfort **Head up-display** **0 Fejl**

Komfort **Lysstyring venstre 2** **0 Fejl**

Komfort **Lysstyring højre 2** **0 Fejl**

Komfort **Førerdørselektronik** **0 Fejl**

Komfort **Passagerdørselektronik** **0 Fejl**

Komfort **Dørelektronik førerside bag** **0 Fejl**

Komfort **Dørelektronik passagerside bag** **0 Fejl**

Komfort **Sædejustering fører** **0 Fejl**

Komfort **Sædejustering passager** **0 Fejl**

Komfort **Skydetag** **ikke tilgængelig**

| | | |
|----------------|------------------------------|-------------------------|
| Komfort | Skydetagsstyreenhed 2 | ikke tilgængelig |
| Komfort | Bagklapselektronik | 0 Fejl |
| Komfort | Anhængerfunktion | 1 Fejl |

Fejlkode: 656394
 Anhængerbaglygte
 Strømkreds med fejl.

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Komfort | Applikationsserver 1 system 1 Adaptive | 0 Fejl |
| Komfort | Applikationsserver 1 system 2 Java | 0 Fejl |
| Komfort | Applikationsserver 3 system 1 Infotainment | 1 Fejl |

Fejlkode: 21
 Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning
 System aktivt.

| | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|
| Komfort | Motorlydssimulator | 0 Fejl |
| Komfort | Software Cluster Embedded 1 | 1 Fejl |

Fejlkode: 8491267
 Sikker onboard-kommunikation
 Signaturoprettelse mislykket.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Komfort | Software-Cluster Housekeeping 1 | 0 Fejl |
| Komfort | Antennemodul | ikke tilgængelig |
| Komfort | Oplader 1 til mobile terminaler | ikke tilgængelig |
| Tyverisikring | Interface adgangs- og startsystem | 0 Fejl |
| Tyverisikring | Styreenhed til tyverisikring VF | 0 Fejl |
| Tyverisikring | Styreenhed til tyverisikring HF | 0 Fejl |
| Tyverisikring | Styreenhed til tyverisikring VB | 0 Fejl |
| Tyverisikring | Styreenhed til tyverisikring HB (8121) | 0 Fejl |
| Tyverisikring | Styreenhed til tyverisikring kabine | ikke tilgængelig |
| Undervogn | Hjuldæmpningselektronik | ikke tilgængelig |
| Styretøj | Elektron. ratstammelåsning | 0 Fejl |
| Styretøj | Servostyring | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Informationselektronik | 1 Fejl |

Fejlkode: 7223
Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem

Sound-system

ikke tilgængelig