



5423297

NAF Tilstandssjekk

Testdato
30.04.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	998 cm ³
Modell	C-MAX	Motoreffekt	92 kW
Type	DXA	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KJ11773	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WF0JXXWPBJDC41829	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	119543	Bruktimportert	Nei
Farge	Brun	Registreringsår	2014
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	09.10.2014
		Frist for neste EU kontroll	17.03.2026



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5423297

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
5.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Høyre bak
6.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre bak
11.1	Lys	Virker ikke:	Høyre bremselys
11.7		Feil lysjustering:	Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
16.2	Feilkodeutlesing	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
17.4	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje	
19.2	Eksosanlegg	Lekkasje:	Fremre eksosrør
26.8	Clutch	Manglende antisklibelegg	
29.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
29.14		* Korrodert AC radiator.	
30.9	Dekk	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
32.18	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
39.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran, Høyre foran
41.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Avgassanalyse (Bensin)	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

18.03.2026



5423297

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

R**Bremser**

4 - Bremsvirkning

✓

5 - Bremseskiver

R

6 - Bremsbelegg

R

8 - Bremseslanger

✓

9 - Bremserør

✓

10 - Parkeringsbrems

✓

Lys og signaler

11 - Lys

R

13 - Refleks

✓

14 - Varsellamper

✓

15 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

16 - Feilkodeutlesing

R**Motor**

17 - Utvendig tilstand motor

R

18 - Motor virkemåte

✓

19 - Eksosanlegg

R

20 - Avgassanalyse (Bensin)

|

Drivverk

22 - Drivaksler

✓

24 - Differensial

✓

26 - Clutch

R

27 - Girkasse (manuell)

✓

Elektriske anlegg

29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

R**Hjul, dekk, felg**

30 - Dekk

R

31 - Felg

✓

32 - Ekstra hjulsett

R

33 - Hjullager

✓

Styring

34 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

35 - Styreservo

✓

36 - Styrestag/ledd

✓

37 - Styresnekke, tannstang

✓

Hjuloppheng

38 - Støtdempere

✓

39 - Stabilisator

R

40 - Fjærer / fjærbein

✓

41 - Opphengs- / bærearmer foraksel

R

42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

43 - Travers

✓

Karosseri

44 - Underside

✓

45 - Frontrute


✓



5423297

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
4.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	150,00
4.2		Bremsevirkning, HF	152,00
4.3		Bremsevirkning, VB	78,00
4.4		Bremsevirkning, HB	92,00
5.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
5.2		Bremseskivetykkelse VF	23,90 mm
5.3		Bremseskivetykkelse HF	23,90 mm
5.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
5.5		Bremseskivetykkelse VB	9,10 mm
5.6		Bremseskivetykkelse HB	9,10 mm
20.1	Avgassanalyse (Bensin)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
30.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
30.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
30.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet


Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5423297




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5423297



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



5423297

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KJ11773	WF0JXXWPBJDC41829
Årsmodell	Merke/Modell
12-15	Focus C-Max 1.0i 12V GTDi EcoBoost
Motorkode	Km
B7DA	119 543

Utført med feil (19)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS (CAN)	C003A	Wheelspeed sensor R.R. — Faulty Signal OR FUNCTION
	C0040	BRAKE LIGHT SWITCH A — Faulty SIGNAL
Audio control module ACM CAN	U3006	ECU — Input electric circuit A faulty
Central module BCMii CAN	B10A2	CRASH-INPUT CIRCUIT(S) — Fault in electric circuit
	C111A	Brake light right — Fault in electric circuit
Distance warning system FDSM CAN	U0401	CAN bus connection with engine ECU — Received Invalid DATA
Parking assist PAM CAN	B1B44	Parking aid sensor rear outside right — Function faulty.
	B1B46	Parking aid sensor rear inside right — Function faulty.
	B1B48	Parking aid sensor rear outside left — Function faulty.
	B1B50	Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.
Remote key RFA	9365	Ignition key position "Start" — Short in electric circuit
	9373	RELAY DOOR ENTRANCE LIGHT — Short TO Positive IN Electric CIRCUIT
	B10C6	EXTERIOR BOOTSPACE AERIAL — Function faulty.
	B10CB	DOOR HANDLE AERIAL RR — Function faulty.
	B1361	Locking switch of door handle FR — Fault in electric circuit
	B1367	Door unlocking RR — Fault in electric circuit
	B136F	Unlocking switch of door handle FL — Fault in electric circuit
	B1372	RELAY DOOR ENTRANCE LIGHT — Interruption in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Air conditioning/heater
Airbag	AirbagRCM CAN
Audio/Video	Front control elements/display (FCDIM)
Comfort	Driver door module CAN
	Instrument cluster IPC CAN
	Passenger door module (CAN)
Engine	Duratec EcoBoost CAN
OBD	
Steering	Electr. steering CAN
	Steering-angle sensor SASM CAN