



5449328

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.05.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	490881		



Kjøretøy

Bilmerke	Jaguar Land Rover Limited	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	Range Rover	Motoreffekt	190 kW
Type	LG	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT43389	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALGA2KF4GA244224	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	151947	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	04.09.2015
		Frist for neste EU kontroll	23.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5449328

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre sideblinklys
33.2	Eksosanlegg	Lekkasje:	Midtre eksosrør
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
86.12	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre fordør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Høyre sideblinklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre bak, Høyre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

24.11.2025



5449328

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg O

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsvæsknivå O

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg R

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim R

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel O

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk O

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5449328

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5449328

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	Ikke oppgitt av produsent
6.2		Bremseskivetykkelse VF	27,10 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	27,10 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	Ikke oppgitt av produsent
6.5		Bremseskivetykkelse VB	21,90 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	21,90 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
37.2		eller ved, måneder:	84
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5449328




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig




24. Lys



25. Lys



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Eksosanlegg




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Felg



5449328

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



6. mai 2025

Køretøj: Land-Rover Range Rover 3.0 24V TD-V6 (L405)
Motorkode: 306DT (TDV6)
Produktionsår: 12-
Kilometerstand: 151947 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT43389
VIN: SALGA2KF4GA244224 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 6. mai 2025 13:00:39

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	DEMS motorstyreenhed diesel CAN	5 Fejl
Fejlkode: P20EE-04 NOx-adsorptionskatalysator bank 1 Virkningsgrad under minimum.		
Fejlkode: P20EE-97 NOx-adsorptionskatalysator bank 1 Virkningsgrad under minimum.		
Fejlkode: P20EE-96 NOx-adsorptionskatalysator bank 1 Virkningsgrad under minimum.		
Fejlkode: P20EE-00 NOx-adsorptionskatalysator bank 1 Virkningsgrad under minimum.		
Fejlkode: P209F-96 Additivbeholder, varmeregulering Funktion ukorrekt.		
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem VDCM	ikke tilgængelig
bremsesystem	PBM styreenhed elektromekanisk parkeringsbremse CAN	1 Fejl
Fejlkode: U2002-67 Audiobetjeningsenhed, forrest Dataudveksling med fejl.		

Passiv sikkerhed	OCS sædesensor-styreenhed OBD	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM styreenhed sikkerheds-tilbageholdelsessystem	1 Fejl
Fejlkode: B00D2-01 Fejllampe 1 for airbagsystem Funktion ukorrekt.		
Passiv sikkerhed	SPMA selestrammer i førerside	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	SPMB selestrammer i passagerside	ikke tilgængelig
Termostyring	HVAC styreenhed for fuldautomatisk klimaanlæg	1 Fejl
Fejlkode: B12A6-13 Kølemiddelpumpe til tilskudsvarme Funktion ukorrekt.		
Termostyring	RHVAC styreenhed for bageste fuldautomatiske klimaanlæg	0 Fejl
Termostyring	AHCM brændstofdrevet tilskudsvarmer CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	1 Fejl
Fejlkode: B108E-31 Display Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	GPSP hovedstyreenhed tilnærmelsessensorikke tilgængelig	
Komfort	IPC kombiinstrument-styreenhed	0 Fejl
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	BCM karosseristyreenhed	1 Fejl
Fejlkode: U2300-54 System Konfiguration ukorrekt.		

Komfort	BECM batteriovervågningsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	EPIC Inverter	ikke tilgængelig
Komfort	PAM styreenhed for parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	DSM førersædestyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: U0037-87
Køretøjs-kommunikations-bus B
Funktion ukorrekt.

Komfort	PSM passagersædestyreenhed	1 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: U0037-87
Køretøjs-kommunikations-bus B
Funktion ukorrekt.

Komfort	CRTM styreenhed drejelige benstøtter	0 Fejl
Komfort	RRSM bagsædestyreenhed højre	ikke tilgængelig
Komfort	RLSM bagsædestyreenhed venstre	ikke tilgængelig
Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	PDM passagerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	RGTM bagklapmodul	0 Fejl
Komfort	RGTMB bagklapmodul forneden	ikke tilgængelig
Komfort	RBM trinstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	HCM forlygtestyremodul	ikke tilgængelig
Komfort	HCM B forlygtestyremodul B	ikke tilgængelig
Komfort	GWM central gateway	0 Fejl
Komfort	HUD head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	AUCM ventilator head-up-display	ikke tilgængelig
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	TCCM fordelergear	0 Fejl
Gearkasse	RDCM differentialespærre-styreenhed bagaksel	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearskiftestyreenhed CAN	1 Fejl

Fejlkode: U0001-86
Highspeed-CAN-bus

Funktion ukorrekt.

Tyverisikring	VIM startspærre	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	0 Fejl
Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering	0 Fejl
Undervogn	CHCM styreenhed for elektronisk undervogn	0 Fejl
Undervogn	CHCMB styreenhed for elektronisk undervogn B	ikke tilgængelig
Styretøj	SASM ratvinkelsensor-styreenhed	0 Fejl
Styretøj	PSCM servostyringsstyreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	FCDIM interfacemodul	0 Fejl
Infotainmentsystem	FCIMB interfacemodul B	0 Fejl
Infotainmentsystem	FCIMC interfacemodul C	0 Fejl
Infotainmentsystem	FCIM betjeningselementer foran til klimaanlæg	0 Fejl
Infotainmentsystem	TCU telematik-styreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	AAM audioforstærker	0 Fejl
Infotainmentsystem	NAV navigationsstyreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	NCM navigationsstyreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TVM tv-styreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	ACM audiostyreenhed foran	2 Fejl

Fejlkode: B1252-19
USB-tilslutning 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A56-11
antenne
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	REM audiostyreenhed bag	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	SRM styremodul satellit-audioenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	DABM digitalt audiosendemodul	ikke tilgængelig