

Tillegg til tilstandsrapport datert 24/7-24:

Følgende avvik er utbedret pr. August 2025:

- 1 : Manglende takstein montert
- 2 : Manglende lister over vinduer montert
- 3 : Kjellertrapp boltet til betongvegg
- 4 : Dørvrider ytterdør skiftet
- 5 : Manglende låskasse og dørvrider innerdør montert
- 6 : Røkvarsler og pulverapparat nye
- 7 : El. anlegg er under inspeksjon/utbedring