



EKSISTERENDE SITUASJON

Fasadeendringer:

- Baldakin over 1. etasje fjernes
- Kledning 2. etasje endres til pusset fasade i en rødbrun farge
- Vinduer erstattes med krysspostvinduer
- 4 vinduer erstattes med franske balkonger
- Det settes inn takvinduer i loftsetasjen
- Inngangssituasjonen til de nye leilighetene (helt til høyre) endres, dagens rampe justeres og det etableres trapp
- Det settes inn en dør i glassfasaden i næringslokalet til høyre



1:100 Fasade nordvest

Ny dør og nye trinn inn til næringslokale

Nye trinn, rampe tilpasses

Inngangsparti til leiligheter utbedres