



5541774

# NAF Tilstandssjekk

**Testdato**  
07.07.2025



## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Panther Auto AS | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 50000415        | <b>Navn</b>          | Panther Auto AS |
| <b>Adresse</b>             | Stranden 91     | <b>Telefon</b>       | 99111999        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 0250 OSLO       | <b>E-post</b>        | hei@panther.no  |
| <b>Telefon</b>             | 99111999        |                      |                 |
| <b>E-post</b>              | hei@panther.no  |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                      |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | BMW               | <b>Motorstørrelse</b>              | 1997 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | X5 xDrive40e      | <b>Motoreffekt</b>                 | 180 kW               |
| <b>Type</b>             | X5                | <b>Aksler i drift</b>              | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | TV90025           | <b>Drivstofftype</b>               | Bensin               |
| <b>Understellsnr.</b>   | WBAKT0102G0S42908 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 127775            | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Grå               | <b>Registreringsår</b>             | 2016                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Stasjonsvogn      | <b>Registrert første gang</b>      | 15.03.2016           |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 30.05.2026           |



## Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

**NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.**

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5541774

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                       | Resultat                                         | Beskrivelse            |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 5.10   | Bremseskiver                    | Rust på bremseskive:                             | Venstre bak, Høyre bak |
| 5.14   |                                 | * Rust på innside bremseskiver bakaksel.         |                        |
| 15.8   | Varsellamper utvidet            | * Melding i display ; Defekt Dynamic Light Sport |                        |
| 16.1   | Feilkodeutlesing                | Det finnes feilkoder, se rapport                 |                        |
| 29.5   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Svak eller ingen kjølevirkning fra AC            |                        |
| 29.14  |                                 | * Ingen AC kjøling høyre side.                   |                        |
| 30.7   | Dekk                            | Dekk er skjevslitt:                              | Venstre bak, Høyre bak |
| 32.7   | Ekstra hjulsett                 | Dekk er skjevslitt:                              | 2 dekk                 |

| Ref.Id | Opplysning      | Resultat                                                                | Beskrivelse |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 24.8   | Mellomaksel     | Ikke tilgjengelig for kontroll                                          |             |
| 32.25  | Ekstra hjulsett | Påbegynnende oksidering i felg:                                         | 4 felger    |
| 32.28  |                 | Dekk er noe skjevslitt                                                  | 2 dekk      |
| 32.32  |                 | * NAF anbefaler minimum dekkmønster 4,0 mm på vinterhjul (krav 3,0 mm). |             |
| 45.9   | Frontrute       | Noe steinsprut                                                          |             |

**Servicehistorikk**

| Dato       | Km.stand |
|------------|----------|
| 02.08.2024 | 115914   |
| 28.02.2023 | 91985    |
| 28.01.2022 | 74007    |
| 29.01.2021 | 67989    |
| 21.01.2020 | 54485    |
| 18.01.2019 | 44671    |
| 08.01.2018 | 32535    |

**Testforhold**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 70 km/t    |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 14 °C      |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt       |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 31.05.2026 |



5541774

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

**Bremser**

4 - Bremsvirkning ✓

5 - Bremseskiver R

6 - Bremsbelegg ✓

8 - Bremseslanger ✓

9 - Bremsørør ✓

10 - Parkeringsbrems ✓

**Lys og signaler**

11 - Lys ✓

12 - Markeringslys/-lykter ✓

13 - Refleks ✓

14 - Varsellamper ✓

15 - Varsellamper utvidet R

**e-Diagnose**

16 - Feilkodeutlesing R

**Motor**

17 - Utvendig tilstand motor ✓

18 - Motor virkemåte ✓

19 - Eksosanlegg ✓

20 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

**Drivverk**

22 - Drivakslar ✓

23 - Differensial ✓

24 - Mellomaksel O

26 - Girkasse (automatisk) ✓

**Elektriske anlegg**

28 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

**Hjul, dekk, felg**

30 - Dekk R

31 - Felg ✓

32 - Ekstra hjulsett R

33 - Hjullager ✓

**Styring**

34 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

35 - Styreservo ✓

36 - Styrestag/ledd ✓

37 - Styresnekke, tannstang ✓

**Hjuloppheng**

38 - Støtdempere ✓

39 - Stabilisator ✓

40 - Fjærer / fjærbein ✓

41 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

43 - Travers ✓

**Karosseri**

44 - Underside ✓

45 - Frontrute O



5541774

**Måleverdier**


| Ref.Id | Punkt                           | Frase                                          | Måleverdi                          |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                 | 2 stk                              |
| 4.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                             | 340,00                             |
| 4.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                             | 340,00                             |
| 4.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                             | 400,00                             |
| 4.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                             | 400,00                             |
| 5.1    | Bremseskiver                    | Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran: | 28,40 mm                           |
| 5.2    |                                 | Bremseskivetykkelse VF                         | 29,40 mm                           |
| 5.3    |                                 | Bremseskivetykkelse HF                         | 29,30 mm                           |
| 5.4    |                                 | Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:   | 18,40 mm                           |
| 5.5    |                                 | Bremseskivetykkelse VB                         | 19,10 mm                           |
| 5.6    |                                 | Bremseskivetykkelse HB                         | 19,20 mm                           |
| 20.1   | Avgassanalyse (Bensin)          |                                                | Euro 5 eller høyere uten feilkoder |
| 28.1   | Ladekabel elbil/hybrid          | Antall ladekabler i bilen:                     | 1 stk                              |
| 29.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg           | 21 °C                              |
| 29.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg           | 23 °C                              |
| 30.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                | 3,50 mm                            |
| 30.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                | 3,00 mm                            |
| 30.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                | 4,50 mm                            |
| 30.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                | 3,50 mm                            |
| 30.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                         | Sommerdekk                         |
| 31.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                         | Lettmetallfelg                     |
| 32.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                   | 4,00 mm                            |
| 32.2   |                                 | Mønsterdybde                                   | 4,00 mm                            |
| 32.3   |                                 | Mønsterdybde                                   | 0,00 mm                            |
| 32.4   |                                 | Mønsterdybde                                   | 0,00 mm                            |
| 32.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:               | Piggfrie vinterdekk                |
| 32.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                       | Lettmetallfelg                     |





5541774


## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





5541774



**13. Generelt**



**14. Generelt**



**15. Generelt**



**16. Generelt**



**17. Generelt**



**18. Generelt**



**19. Generelt**



**20. Generelt**



**21. Generelt**



**22. Generelt**



**23. Generelt**



**24. Generelt**





5541774



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt





37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt





5541774



49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt




54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



5541774

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



NAF senter Ålesund  
Storevågen70  
6020 Ålesund  
Telefon: 41456863  
Fax:  
E-mail: Terje.hoel@naf.no  
Website: NAF.no



7. jul. 2025

Køretøj: BMW X5 40e F15 xDrive Hybrid  
Motorkode: N20 B20 A  
Produktionsår: 15-18  
Kilometerstand: 127775 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: TV90025  
VIN: WBAKT0102G0S42908 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 7. jul. 2025 08:45:13

---

#### Fejlkode

---

|                         |                                                     |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b>        | <b>DME Motorstyreenhed</b>                          | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Drivlinje</b>        | <b>EKPS Brændstofpumpestyreenhed</b>                | <b>0 Fejl</b> |
| <b>bremsesystem</b>     | <b>DSC Elektronisk stabilitetsprogram</b>           | <b>0 Fejl</b> |
| <b>bremsesystem</b>     | <b>EMF Parkeringsbremsestyreenhed</b>               | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>ACSM Airbagstyreenhed</b>                        | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>REMALI Reversibel selestramme i venstre side</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>REMARE Reversibel selestrammer i højre side</b>  | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>CBX-eCall nødkaldsmodul</b>                      | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Termostyring</b>     | <b>IHKA Fulldautomatisk klimaanlæg</b>              | <b>4 Fejl</b> |

Fejlkode: DTC E70C31  
eKMV: Abschaltung wegen LIN-Kommunikationsfehler  
eKMV: Abschaltung wegen LIN-Kommunikationsfehler

Fejlkode: DTC E7143D  
Botschaft (0x1FA, Status Hochvoltspeicher 1): Ausfall  
Botschaft (0x1FA, Status Hochvoltspeicher 1): Ausfall

Fejlkode: DTC E71440  
Botschaft (0x389, Status Ventil Hochvoltbatterie-Kühlung): Ausfall  
Botschaft (0x389, Status Ventil Hochvoltbatterie-Kühlung): Ausfall

Fejlkode: DTC E7144E

Botschaft (0x112, Status Hochvoltspeicher 2): Ausfall  
Botschaft (0x112, Status Hochvoltspeicher 2): Ausfall

|                             |                                 |                         |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>PDC parkeringshjælp</b>      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>FLA Fjernlysstyreenhed</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>ACC Fjernområderadar</b>     | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>SWW sporskifteadvarel</b>    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>TRSVc 360-graders kamera</b> | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: DTC 800BE4  
Front View Kamera: Sensor Blindheit erkannt  
Front View Kamera: Sensor Blindheit erkannt

|                             |                                            |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>NVE Natsynskamera</b>                   | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>PMA Parkeringshjælp</b>                 | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>GZAL Ekstra forlygte i venstre side</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>GZAR Ekstra forlygte i højre side</b>   | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: DTC 805806  
Schrittmotor defekt  
Schrittmotor defekt

|                             |                                                    |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer</b> | <b>1 Fejl</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|

Fejlkode: DTC E06C43  
Signal Status\_Verfølgbarkeit\_Kette\_Bremung ungetlig empfangen oder Bremskette nicht verfügbar  
Signal Status\_Verfølgbarkeit\_Kette\_Bremung ungetlig empfangen oder Bremskette nicht verfügbar

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>KOMBI Kombiinstrument</b>          | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>ZGM Central gateway-styreenhed</b> | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: DTC 801C15  
Fehlerhaftes Einschlafen bei 30B  
Fehlerhaftes Einschlafen bei 30B

|                |                               |               |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>ICM ABS/ESP-styreenhed</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|-------------------------------|---------------|

Fejlkode: DTC 48002C  
LDM Funktion - High-Level Betriebsbereitschaft Bremsensteuerger  
LDM Funktion - High-Level Betriebsbereitschaft Bremsensteuerger

|                |                                    |                         |
|----------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>REM karosseristyreenhed bag</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|------------------------------------|-------------------------|



|                                                                                                                                                                              |                                               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b><br>Fejlkode: DTC 801A55<br>Tyverialarm<br>Alarm udløst.                                                                                                       | <b>FZD Skydetagsstyreenhed</b>                | <b>1 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b><br><br>Fejlkode: DTC E2D402<br>Botschaft (0x330,KilometerstandReichweite): Ausfall<br>Botschaft (0x330,KilometerstandReichweite): Ausfall                     | <b>CON Infotainmentbetjeningsenhed</b>        | <b>1 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b><br><br>Fejlkode: DTC 8044D7<br>Innenlicht Layering LIN: Anzahl Layering Slaves nicht korrekt<br>Innenlicht Layering LIN: Anzahl Layering Slaves nicht korrekt | <b>BDC Karosseristyreenhed</b>                | <b>1 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                                                                                                                                               | <b>SMFA Sædestyreenhed fører</b>              | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                                                                                                                                               | <b>SMBF Sædestyreenhed passager</b>           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                                                                                                                                               | <b>STML Forlygtestyreenhed i venstre side</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>                                                                                                                                                               | <b>STMR Forlygtestyreenhed i højre side</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>                                                                                                                                                               | <b>LHML Forlygtestyreenhed i venstre side</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                                                                                                                                               | <b>LHMR Forlygtestyreenhed i højre side</b>   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b><br><br>Fejlkode: DTC 802809<br>Anhængerblinklys højre side<br>Strømkreds med fejl.                                                                            | <b>AHM Anhængerstyreenhed</b>                 | <b>1 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                                                                                                                                               | <b>HKL bagklapmodul</b>                       | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                                                                                                                                               | <b>CID Infotainmentdisplay</b>                | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b>                                                                                                                                                             | <b>EGS Gearkassestyreenhed</b>                | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Gearkasse</b>                                                                                                                                                             | <b>GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt</b>   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Gearkasse</b>                                                                                                                                                             | <b>VTG Fordelergearkassestyreenhed</b>        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Tyverisikring</b>                                                                                                                                                         | <b>SINE Tyverialarm</b>                       | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Undervogn</b><br><br>Fejlkode: DTC 480DB3<br>Regelzeit heben einseitig hinten rechts<br>Regelzeit heben einseitig hinten rechts                                           | <b>EHC Niveaureguleringsstyreenhed</b>        | <b>1 Fejl</b>           |

|                            |                                                               |                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Undervogn</b>           | <b>EDC Styreenhed til dæmpningsregulering</b>                 | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Undervogn</b>           | <b>EDCSHL Dæmpermodul VB</b>                                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Undervogn</b>           | <b>EDCSHR Dæmpermodul HB</b>                                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Undervogn</b>           | <b>EDCSVL Dæmpermodul VF</b>                                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Undervogn</b>           | <b>EDCSVR Dæmpermodul HF</b>                                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>            | <b>EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Styretøj</b>            | <b>AL Servostyringsstyreenhed</b>                             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>            | <b>HSR Styreenhed for aktiv bagaksel</b>                      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>            | <b>SVT Servostyringsstyreenhed</b>                            | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>HU Brugerflade</b>                                         | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>CBX-Media Multimedia-grænseflade</b>                       | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>TBX Infotainment-betjeningsenhed</b>                       | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>AMP Audioforstærker</b>                                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>DVDC DVD-skifter</b>                                       | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Dæktryksovervågning</b> | <b>RDC Dæktryksstyreenhed</b>                                 | <b>ikke tilgængelig</b> |