



5612648

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
16.07.2025

## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 504989          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                 |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Volkswagen        | <b>Motorstørrelse</b>              | cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | ID.4 GTX 220 KW   | <b>Motoreffekt</b>                 | 80 kW           |
| <b>Type</b>             | E2                | <b>Aksler i drift</b>              | 2               |
| <b>Registreringsnr.</b> | EE64716           | <b>Drivstofftype</b>               | Elektrisk       |
| <b>Understellsnr.</b>   | WVGZZZE2ZNP055493 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101             |
| <b>Km.stand.</b>        | 71316             | <b>Bruktimportert</b>              | Nei             |
| <b>Farge</b>            | Hvit              | <b>Registreringsår</b>             | 2022            |
| <b>Karosseritype</b>    | Stasjonsvogn      | <b>Registrert første gang</b>      | 12.10.2022      |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 11.10.2026      |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5612648

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres          | Resultat                     | Beskrivelse |
|--------|--------------------|------------------------------|-------------|
| 3.3    | Nøkler / Utstyr    | Bilnøkkel(er) mangler        |             |
| 20.3   | Lyd / lyssignaler  | Feil med parkeringssensor:   | Foran       |
| 46.7   | Radio / Multimedia | Ryggekamera har uklart bilde |             |
| 65.7   | Dekk               | Dekk er skjevlitt:           |             |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                                | Beskrivelse      |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4.13   | Service/ Dokum.           | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF          |                  |
| 23.4   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport                                        |                  |
| 23.7   |                           | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                                   |                  |
| 48.5   | Oppvarmet bakrute         | Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur                           |                  |
| 54.5   | Setevarmer                | Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften |                  |
| 81.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut                                                          |                  |
| 81.10  |                           | Slitt frontrute                                                         |                  |
| 86.17  | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper:                                                              | Støtfanger foran |
| 86.18  |                           | Diverse småbulker/lakkriper                                             |                  |
| 86.21  |                           | Steinsprut:                                                             | Tak              |

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Testforhold

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 70 km/t    |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 24 °C      |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt       |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei        |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 12.10.2026 |



5612648

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. O

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

20 - Lyd / lyssignaler R

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann O

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

**Drivverk**

41 - Differensial ✓

42 - Drivakslar ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia R

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute O

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer O

**Elektriske anlegg**

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk R

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓



5612648

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | 0 |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | 0 |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

**Interiør**



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



5612648

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Frage                                               | Måleverdi           |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 1 stk               |
| 6.1    | Bremseskiver                    |                                                     | Kontrollert visuelt |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                  | 310,00              |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                  | 300,00              |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                  | 200,00              |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                  | 220,00              |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C               |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 24 °C               |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 6 °C                |
| 62.1   | Ladekabel elbil/hybrid          | Antall ladekabler i bilen:                          | 1 stk               |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 4,00 mm             |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 4,00 mm             |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 3,00 mm             |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 4,00 mm             |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Sommerdekk          |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg      |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                        | 5,50 mm             |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                        | 5,50 mm             |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                        | 5,50 mm             |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                        | 6,00 mm             |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                    | Piggfrie vinterdekk |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                            | Lettmetallfelg      |

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5612648




**13. Generelt**




**14. Generelt**




**15. Generelt**




**16. Generelt**



**17. Generelt**




**18. Generelt**




**19. Generelt**



**20. Generelt**



**21. Generelt**



**22. Generelt**




**23. Generelt**




**24. Generelt**



5612648



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5612648



### 37. Generelt



5612648

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Senter Tønsberg  
Fjordgata 1  
3125 Tønsberg  
Telefon: +4793285190  
Fax:  
E-mail: Richard.frugaard@naf.no  
Website: www.naf.no



15. jul. 2025

Køretøj: Volkswagen ID.4 GTX 4Motion  
Motorkode: EBRA  
Produktionsår: 21-24  
Kilometerstand:  
Registrering Nr: EE64716  
VIN: WVGZZZE2ZNP055493 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 15. jul. 2025 14:49:30

---

Fejlkode

---

**Drivlinje** **Motorelektronik 1** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Elektromotor 1** **1 Fejl**

Fejlkode: 41716  
styreenhed  
ulovlig frakobling

**Drivlinje** **Elektrisk drift 2** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Hybridbatteristyring** **1 Fejl**

Fejlkode: 42532  
Eldriftsbatterisystem  
Fejl i kommunikation med applikationsserver.

**Drivlinje** **Højspændings-batterilader** **2 Fejl**

Fejlkode: 3280899  
Registrering af ladestander  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 14750981  
Højspændings-ladekabel  
Fejl i stik-oplåsning.

**bremsesystem** **Bremseelektronik** **0 Fejl**

**bremsesystem** **Bremsekraftforstærkning** **0 Fejl**

|                         |                                         |               |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>Airbag</b>                           | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>Nødopkaldssystem/telematiksystem</b> | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: 1375744  
Sikker onboard-kommunikation  
Signaturkontrol mislykket.

|                     |                         |               |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Termostyring</b> | <b>Varme/klimaanlæg</b> | <b>9 Fejl</b> |
|---------------------|-------------------------|---------------|

Fejlkode: 263681  
Luftkvalitets-/luftfugtighedsføler  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 524074  
Bodycomputer 1/ Gatewaystyreenhed/elektron. centralindsprøjtning  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 523539  
CAN-bus fra gatewaystyreenhed  
Signal med fejl.

Fejlkode: 523562  
Bodycomputer 1/ Gatewaystyreenhed/elektron. centralindsprøjtning  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 523575  
Bodycomputer 1/ Gatewaystyreenhed/elektron. centralindsprøjtning  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 524063  
Bodycomputer 1/ Gatewaystyreenhed/elektron. centralindsprøjtning  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 524078  
Bodycomputer 1/ Gatewaystyreenhed/elektron. centralindsprøjtning  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 59096  
Kølemiddelspærreventil 3  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 59045  
Ekspansionsventil 1  
Funktion ukorrekt.

|                             |                          |               |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Frontkamarasystem</b> | <b>9 Fejl</b> |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|

Fejlkode: 1124497  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124496  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124499  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124198  
Udviklingskode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: 1124666  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 1124671  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 1124501  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1126420  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 1124659  
Databus  
Budskab mangler.

|                             |                                      |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Radarsensor adaptiv fartpilot</b> | <b>2 Fejl</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|

Fejlkode: 578  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 2068  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

|                             |                               |                         |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Vognbaneskiftassistent</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|

|                             |                        |               |
|-----------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Parkeringsensor</b> | <b>3 Fejl</b> |
|-----------------------------|------------------------|---------------|

Fejlkode: 1112306  
Parkeringsensor FV i midten  
Eftersvingningstid ukorrekt

Fejlkode: 13640960  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: 13959169  
Parkeringsensor foran  
Sensor tilsmudset/skjult.

|                             |                                      |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Bak-/360 graders kamerasystem</b> | <b>1 Fejl</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|

Fejlkode: 13705529  
Databus  
Budskab mangler.

|                |                               |                |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Diagnose-interface-bus</b> | <b>48 Fejl</b> |
|----------------|-------------------------------|----------------|

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 1049259  
Ethernet-forbindelse, delområde 11  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2502759  
Ethernet-forbindelse til nødopkaldsmodul  
ingen kommunikation

Fejlkode: 8471814  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8540417  
EgoMaster  
Indgangsdata ukorrekte.

Fejlkode: 7467521  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 7467522  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 8491266  
Sikker onboard-kommunikation  
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 8511746  
Passagerregistrering  
Funktionsindskrækning pga. ikke plausibel meddelelse

Fejlkode: 219136  
Trådløs nøgle 1  
Spænding for lav.

Fejlkode: 9371914  
Strækingsdata navigationssystem  
Signal med fejl.

Fejlkode: 260  
styreenhed  
Software ukorrekt.

Fejlkode: 8556801  
styreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1048916  
Lokal databus 4  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 8515600  
Højspændings-ladetilslutning 1  
Temperatur for høj.

Fejlkode: 8515633  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515841  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Højspændings-ladetilslutning  
Indgangsspænding fejlbehæftet.

Fejlkode: 8515844  
CAN-kommunikation med eldriftsbatteri-oplader  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 8515846  
Højspændings-ladetilslutning  
Indgangsspænding fejlbehæftet.

Fejlkode: 8515864  
Ladestikdetektion vekselstrømsladning  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 8516355  
Powerline Communication  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516357  
Jævnspænding-lynladefunktion  
Opladningsstation og køretøj ikke kompatible.

Fejlkode: 8516381  
Højspændingsbatteri-oplader  
Ladestrøm fejlbehæftet.

Fejlkode: 8516386  
Isolationstest af elektrisk højspændingssystem i køretøjets net  
Fejl konstateret.

Fejlkode: 934148  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 934158  
Regn-/lyssensor  
Monteringsposition forkert.

Fejlkode: 2248772  
CAN-kommunikation med eldriftsbatteri-oplader  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2244723  
Informationselektronik, styreenhed 1  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 2166902  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: 2166908  
CAN-bus-forbindelse til eldrivmotor-effektelektronik  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8515586  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 8515587  
Databus  
Budskab mangler.  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 8515670  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515673  
Ladestyring højspændingsbatteri  
Funktionsbegrænsning pga. fjernopdatering.

Fejlkode: 528917  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 8516406  
Ladestyring højspændingsbatteri  
Funktionsindskrænkning på grund af sikkerhedsfunktioner.

Fejlkode: 7467526  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 540677  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 2498824  
Applikationsserver 3 system 1 Infotainment  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516883  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1  
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: 8516894  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1  
ikke låst

Fejlkode: 8516869  
Højspændings-ladetilslutning 1  
Ingen standby til opladning

Fejlkode: 8516866  
Højspændings-ladetilslutning DC  
Temperatur for høj.

Fejlkode: 8398613  
CAN-kommunikation med eldriftsbatteri-oplader  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8398616  
Højspændingskoordinator  
ingen kommunikation

Fejlkode: 8398618  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8398619  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8398625  
Hella Gutmann Solutions GmbH

CAN-bus-forbindelse til eldrivmotor-effektelektronik  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8398626  
CAN-bus-forbindelse til eldrivmotor-effektelektronik 2  
Kommunikation forstyrret.

|                |                             |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Gateway-elektronik 1</b> | <b>3 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------|

Fejlkode: 1074806  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 15401216  
Sikker onboard-kommunikation  
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 15401472  
Sikker onboard-kommunikation  
Signaturoprettelse mislykket.

|                |                                  |               |
|----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Spændingstransformer 12 V</b> | <b>2 Fejl</b> |
|----------------|----------------------------------|---------------|

Fejlkode: 110  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: 134  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

|                |                                   |               |
|----------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Visningsenhed førerdisplay</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------------|---------------|

|                |                        |                         |
|----------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Head up-display</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|------------------------|-------------------------|

|                |                             |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Lysstyring venstre 2</b> | <b>5 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------|

Fejlkode: 131329  
CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 131332  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 131335  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 131347  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 131353  
Databus  
Budskab mangler.

|                |                           |               |
|----------------|---------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Lysstyring højre 2</b> | <b>5 Fejl</b> |
|----------------|---------------------------|---------------|

Fejlkode: 131329  
CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 131332  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 131335  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 131347  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 131353  
Databus  
Budskab mangler.

|                |                            |               |
|----------------|----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Dynamisk lysliste 1</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|----------------------------|---------------|

Fejlkode: 263  
styreenhed  
Funktion ukorrekt.

|                |                            |               |
|----------------|----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Førerdørselektronik</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|----------------------------|---------------|

|                |                               |               |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Passagerdørselektronik</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|-------------------------------|---------------|

|                |                                    |               |
|----------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Dørelektronik førerside bag</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|------------------------------------|---------------|

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Dørelektronik passagerside bag</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|---------------------------------------|---------------|

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Sædejustering fører</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|----------------------------|-------------------------|

|                |                               |                         |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Sædejustering passager</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|

|                |                 |                         |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Skydetag</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|-----------------|-------------------------|

|                |                              |                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Skydetagsstyreenhed 2</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|------------------------------|-------------------------|

|                |                           |                         |
|----------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Bagklapselektronik</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------------|

|                |                         |               |
|----------------|-------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Anhængerfunktion</b> | <b>5 Fejl</b> |
|----------------|-------------------------|---------------|

Fejlkode: 656138  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656394  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656650

Anhængerblinklys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656906  
Anhængerblinklys venstre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 711182  
Spændingsforsyning pin 10 anhængerdåse  
Strømkreds med fejl.

|                |                                               |               |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Applikationsserver 1 system 1 Adaptive</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|

Fejlkode: 8495361  
Plug-&-Charge-funktion  
Kommunikation forstyrret.

|                |                                           |               |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Applikationsserver 1 system 2 Java</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|

Fejlkode: 8478976  
Fjernopdatering  
Ukorrekt softwareversion.

|                |                                                   |               |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Applikationsserver 3 system 1 Infotainment</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|

|                |                        |                         |
|----------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Lydsupplement 2</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|------------------------|-------------------------|

|                |                           |               |
|----------------|---------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Motorlydssimulator</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|---------------------------|---------------|

|                |                                    |               |
|----------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Software Cluster Embedded 1</b> | <b>6 Fejl</b> |
|----------------|------------------------------------|---------------|

Fejlkode: 13706049  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 12400  
styreenhed  
Frigivelse aktiv.

Fejlkode: 7467527  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 8491266  
Sikker onboard-kommunikation  
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 8491267  
Sikker onboard-kommunikation  
Signaturoprettelse mislykket.

Fejlkode: 8491265  
Sikker onboard-kommunikation  
Tidsserver ikke tilgængelig

|                |                                        |               |
|----------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Software-Cluster Housekeeping 1</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|----------------------------------------|---------------|

Hella Gutmann Solutions GmbH

|                      |                                               |                         |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b>       | <b>Antennemodul</b>                           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>       | <b>Specialfunktion</b>                        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>       | <b>Oplader 1 til mobile terminaler</b>        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Tyverisikring</b> | <b>Interface adgangs- og startsystem</b>      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Tyverisikring</b> | <b>Styreenhed til tyverisikring VF</b>        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Tyverisikring</b> | <b>Styreenhed til tyverisikring HF</b>        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Tyverisikring</b> | <b>Styreenhed til tyverisikring VB</b>        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Tyverisikring</b> | <b>Styreenhed til tyverisikring HB (8121)</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Tyverisikring</b> | <b>Styreenhed til tyverisikring kabine</b>    | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Undervogn</b>     | <b>Hjuldæmpningselektronik</b>                | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>      | <b>Styreenhed til ratstamme</b>               | <b>2 Fejl</b>           |

Fejlkode: 225536  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 225537  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

|                           |                                   |               |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Styretøj</b>           | <b>Elektron. Ratstammelåsning</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Styretøj</b>           | <b>Servostyring</b>               | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Informationselektronik</b>     | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: 7223  
Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse  
Funktion ukorrekt.

|                           |                     |                         |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Sound-system</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|