


Ordrebekreftelse 6748533

Dato: 01.03.2017

Din kontaktperson: Erik Mortensen Sønsteby, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.:

1. reg.dato: 20.02.2014

Chassisnr.:

Km.stand: 35738

Ordrenr.: 6748533

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
0C4C53D	Vedlikehold 3. år / 45 000 km				
0C4C53D	Vedlikehold 3. år / 45 000 km		Arbeid	25 %	1 251,00
0888082652NB	0w20 syntetisk motorolje	196,20	3,70 liter	25 %	907,42
9008043037	Pakning bunnplugg	19,02	1,00 stk	25 %	23,77
MNTOP-110050	Helsesjekk/Oppdatering av Styreenheter (ikke GPS)		Arbeid	25 %	
90915YZZJ1	Oljefilter	121,84	1,00 stk	25 %	152,30
Sum denne jobb:					2 334,49

Notat: IKKE FYLL PÅ SPYLEVÆSKE.
Frysepunkt er -36 C

Info:

Sum denne jobb: 0,00

Notat: Fått pris ved innlevering: 2497,- TTT

Kunden ønsker tilbud på DAB+

Sum denne jobb: 0,00

Notat: Sjekk om bilen har USB eller AUX . Har begge
Ville da anbefalt DBU3GEN som kobles til via USB. Da opprettholdes alle originale funksjoner og det er minimalt som blir synlig av ledninger. Denne ligger på ca. 3.700kr ferdig montert.

info væske

Sum denne jobb: 0,00

Miljøhåndtering og verkstedmateriell 162,63

Sum ekskl. mva.: 1 997,70 Mva.: 499,43 Totalt å betale: 2 497,12

Notat: Fikk ikke utført Hybridsjekk pga dataproblem

Ordrebekreftelse 6748533

Telefon: 23126000

Reg.nr.: DP45797

**Avtalt tidspunkt:**

Innlevering av bil:

Tordag 02.03.2017 kl. 07:00

Betalingsbetingelser:


KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 7212295

Dato: 08.08.2017

Din kontaktperson: Erik Mortensen Sønsteby, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: 20.02.2014
Chassisnr.:

Km.stand: 38660

Ordrenr.: 7212295

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
473061A	Kommer dunkelyd fra bilen når man kjører.				
044660D010	BREMSEKLOSSER, BAK				
473061A	Komb: Skifte av motsatt side				
473061	Skifte av bremseskive bak				
424310D060	BREMSESKIVE				

Goodwill

Notat: Finn ut dette er ta kontakt med kunden.

Feilbeskrivelse: Kommer dunkelyd fra bilen når man kjører.

80199-100343 Lys på girvelger lyser ikke.
80199-100343 Diagnose, feilsøking 750

Arbeid

25 %

Sum denne jobb:

0,00

Notat: Lyspæra har gått, må bestilles
Konf. Garantiansvarlig, dette går ikke på garanti

Sum ekskl. mva.: 0,00

Mva.: 0,00

Totalt å betale:

0,00

Avtalt tidspunkt:

Innlevering av bil:

Tirsdag 08.08.2017 kl. 16:22

Betalingsbetingelser:


KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte
tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontakthinformatjon
øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 7782658

Dato: 13.02.2018

Din kontaktperson: **Erik Mortensen Sønsteby**, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: **20.02.2014**
Chassisnr.:

Km.stand: **44957**

Ordrenr.: **7782658**

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Rab.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
0C4D33D	Vedlikehold 4. år / 60 000 km					
0C4D33D	Vedlikehold 4. år / 60 000 km		Arbeid	30 %	25 %	2 481,32
0888082652NB	0w20 syntetisk motorolje	196,20	3,70 liter	68 %	25 %	290,38
178010M040	Luftfilter	248,54	1,00 stk	37 %	25 %	195,73
87139YZZ16	Friskluftfilter	176,53	1,00 stk	37 %	25 %	139,02
9008043037	Pakning bunnplugg	18,62	1,00 stk	40 %	25 %	13,97
9043018008	Pakning	15,06	1,00 stk	40 %	25 %	11,29
90915YZZJ1	Oljefilter	122,14	1,00 stk	40 %	25 %	91,60
MNTOP-110050	Helsesjekk/Oppdatering av Styreenheter (ikke GPS)		Arbeid		25 %	
SV	Spylervæske	9,00	1,83 liter	24 %	25 %	15,65
0882380004NB	Bremsevæske	152,00	1,00 liter	42 %	25 %	110,20
MNTHH-110002	Hybrid helsesjekk		Arbeid		25 %	

Sum denne jobb: 3 349,15

Notat: Utført hovedservice

- Skiftet oljefilter
- Skiftet friskluftfilter
- Skiftet luftfilter
- Etterfylt spylervæske 1,83 L
- Frysepunkt kjølevæske -45°C
- Bremsemål
- Foran: 21,23 mm Minste.M: 19 mm
- Bak: 8,9 mm Minste.M: 7 mm

12099-3714 **Motorvask/utvendigvask**
12099-3714 Motorvask/utvendigvask

Internfaktura

Notat: - Utført

Miljøhåndtering og verkstedmateriell 322,57

Sum ekskl. mva.: 2 937,38 **Mva.: 734,35** **Totalt å betale: 3 671,73**


Notat: Anmerkning:

Leppen til bilen hadde noen løse fester, satt dette tilbake.

Ordrebekreftelse 7782658

Telefon: 23126000

Reg.nr.: DP45797

**Avtalt tidspunkt:**

Innlevering av bil:

Tordag 22.02.2018 kl. 07:45

Betalingsbetingelser:


KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 8302796

Dato: 13.08.2018

Din kontaktperson: Erik Mortensen Sønsteby, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: 20.02.2014
Chassisnr.:

Km.stand: 50649

Ordrenr.: 8302796

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Rab.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
	175/65 R 15 84H NOKIAN HAKKA GREE					
NOTN0T429739	175/65 R 15 84H NOKIAN HAKKA GREE	1 326,62	4,00 stk	47 %	25 %	3 515,55
MILJØLETT	Miljøavgift Lett	12,00	4,00 stk		25 %	60,00
Sum denne jobb:						3 575,55
55499	Omlegg / avbal					
55499	Omlegg / avbal					
						Internfaktura
Sum ekskl. mva.: 2 860,44		Mva.: 715,11		Totalt å betale:		3 575,55

Avtalt tidspunkt:

Innlevering av bil: Tordag 16.08.2018 kl. 09:15


Betalingsbetingelser: KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 8857338

Dato: 05.02.2019

Din kontaktperson: **Erik Mortensen Sønsteby**, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: **20.02.2014**
Chassisnr.:

Km.stand: **54476**

Ordrenr.: **8857338**

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.	pris (ekskl.mva.)	Ant.	Rab.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
0C4E13D	Vedlikehold 5. år / 75 000 km						
0C4E13D	75.000 km service i henhold til servicehefte			Arbeid	30 %	25 %	929,60
0888082652NB	0w20 syntetisk motorolje	196,20		3,70 liter	68 %	25 %	290,38
850071	skifte av vinduspusserblad foran (begge sider)			Arbeid	30 %	25 %	116,20
85222YZZTK	Optifit uni blade, l	314,24		1,00 stk	40 %	25 %	235,68
9008043037	Gasket	19,41		1,00 stk	40 %	25 %	14,56
90915YZZJ1	Oljefilter	123,62		1,00 stk	40 %	25 %	92,72
90981YZZAM	LYSPÆRE OPTIFIT HIR2	476,67		1,00 stk	44 %	25 %	333,67
MNTOP-110050	Helsesjekk/Oppdatering av Styreenheter (ikke GPS)			Arbeid		25 %	
MNTHH-110002	Hybrid helsesjekk			Arbeid		25 %	
Sum denne jobb:							2 012,80

Notat: Utført 75.000Km service.

Fylt ut oljelapp.

Skiftet fremre viskerblad.

Frostvæsken har et frysepunkt på -39 grader.

Skiftet høyre hovedlyspære.

Utført helsesjekk og hybrid helsesjekk.

Oppdatert Eurocare.

Miljøhåndtering og verkstedmateriell 135,95

Sum ekskl. mva.: 1 719,00 Mva.: 429,75 Totalt å betale: 2 148,75

Avtalt tidspunkt:

Innlevering av bil: Tirsdag 19.02.2019 kl. 07:00


Betalingsbetingelser: KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 8900703

Dato: 19.02.2019

Din kontaktperson: **Erik Mortensen Sønsteby**, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: **20.02.2014**
Chassisi:

Km.stand: **62555** Ordrenr.: **8900703**

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.	pris (ekskl.mva.)	Ant.	Rab.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
0C4E93D	Vedlikehold 6. år / 90 000 km						
0C4E93D	90.000 km service i henhold til servicehefte			Arbeid	30 %	25 %	2 905,00
0888082652NB	0w20 syntetisk motorolje	196,20	3,73 liter	40 %	25 %		548,87
87139YZZ16	Element, air refiner	177,78	1,00 stk	40 %	25 %		133,33
9008043037	Gasket	19,41	1,00 stk	40 %	25 %		14,56
90915YZZJ1	Oljefilter	123,62	1,00 stk	40 %	25 %		92,72
8521442040	Viskergummi	160,63	1,00 stk	40 %	25 %		120,47
178010M040	Luftfilter	264,94	1,00 stk	40 %	25 %		198,71
9091901265	Tennplugg	217,99	4,00 stk	40 %	25 %		653,98
850101	skifte av vinduspussergummi bak			Arbeid	30 %	25 %	
171011	skifte av luftfilterelement			Arbeid	30 %	25 %	
0882380004NB	Bremsevæske	152,00	1,00 liter	40 %	25 %		114,00
SV	Spylervæske	9,80	1,28 liter	40 %	25 %		9,41
MNTOP-110050	Helsesjekk/Oppdatering av Styreenheter (ikke GPS)			Arbeid	30 %	25 %	
Sum denne jobb:							4 791,04

12099-3714 **Motorvask/utvendigvask (Toyota)**
12099-3714 Motorvask/utvendigvask (Toyota)

Internfaktura

Notat: Utført vask.

PKK99-3702 **PKK sammen med hovedservice (Fastpris)**
PKK99-3702 PKK sammen med hovedservice

Arbeid

Sum denne jobb: 525,00

Notat: Godkjent: 3010406564.

55499 **Sjekk varmetråder , synes de virker dårlig**
55499 Sjekk varmetråder , virker dårlige


Arbeid

25 %

Sum denne jobb: 0,00

Notat: Det er ikke alltid de ikke virker, det er litt av og på. Og så mener kunden at de kan også være tregt. Vi har fått frem feilen. Vi har kontrollert for brudd i varmetrådene og alt ser bra ut.

Ordrebekreftelse 8900703



Telefon: 23126000

Reg.nr.: DP45797

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Rab.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
473301	Bremseklosser foran smuldrer opp					
473301	skifte av bremseklosser foran		Arbeid	30 %	25 %	1 077,30
044650D120	Bremseklosser, foran	810,10	1,00 stk	40 %	25 %	607,58
Sum denne jobb:						1 684,88

Notat: Skiftet bremseklosser foran.
Pusset og smurt opp.

046033	Bremseklossene henger litt og er litt skjevslitte, det holder med vedlikehold av bremsene					
046033	utvidet vedlikehold av bremseser		Arbeid	30 %	25 %	359,10
Sum denne jobb:						359,10

Notat: Utført.
Pusset og smurt opp.

Miljøhåndtering og verkstedmateriell						564,38
Sum ekskl. mva.:	6 339,52	Mva.: 1 584,88	Totalt å betale:			7 924,40

Notat: ANM:
Karosseriskade høyre bak og venstre fordør.
Fikk ikke utført hybridsjekk pga feil med oppkobling til database. Må komme tilbake for dette.

Avtalt tidspunkt:


Innlevering av bil: Onsdag 19.02.2020 kl. 07:00
Betalingsbetingelser: KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 11014838

Dato: 28.12.2020

Din kontaktperson: Erik Mortensen Sønsteby, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: 20.02.2014
Chassisnr.:

Km.stand: 73375

Ordrenr.: 11014838

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Rab.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
431101	Skifte av spiralfjær foran					
431101	Skifte av spiralfjær foran		Arbeid	30 %	25 %	2 513,70
431101A	Komb: Skifte av motsatt side		Arbeid	30 %	25 %	718,20
488200D010	Lenkarm	1 294,36	2,00 stk	43 %	25 %	1 844,46
9017912151	NUT	21,46	4,00 stk	43 %	25 %	61,17
481310DB30	FJÆR h.s	1 783,30	1,00 stk	43 %	25 %	1 270,60
481310DB30	FJÆR v.s	1 783,30	1,00 stk	43 %	25 %	1 270,60
Sum denne jobb:						7 678,73

Notat: Skiftet begge fjærer og lenkarmer foran.
Desinfisert bil.
Rengjort hjulmuttere og navn da det var veldig mye fett der.

Miljøhåndtering og verkstedmateriell 420,15

Sum ekskl. mva.: 6 479,10 Mva.: 1 619,78 Totalt å betale: 8 098,88

Avtalt tidspunkt:

Innlevering av bil: Tirsdag 29.12.2020 kl. 07:00


Betalingsbetingelser: KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 11141612

Dato: 08.02.2021

Din kontaktperson: **Erik Mortensen Sønsteby**, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: **20.02.2014**
Chassisnr.: V.

Km.stand: **73817** Ordrenr.: **11141612**

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Rab.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
0C4F73D	Vedlikehold 7. år / 105 000 km					
0C4F73D	105.000 km service i henhold til servicehefte		Arbeid	30 %	25 %	971,95
0888082652NB	0w20 syntetisk motorolje	196,20	3,74 liter	40 %	25 %	550,34
SV	Spylervæske	9,80	1,12 liter	40 %	25 %	8,23
9008043037	Gasket	23,56	1,00 stk	39 %	25 %	17,96
MNTOP-110050	Helsesjekk/Oppdatering av Styreenheter (ikke GPS)		Arbeid		25 %	
MNTHH-110002	Hybrid helsesjekk		Arbeid		25 %	
90915YZZJ1	Oljefilter	159,38	1,00 stk	40 %	25 %	119,54
Sum denne jobb:						1 668,03

Notat: Utført mellomservice.
Montert smørelapp. Stemplet servicehefte.

Miljøhåndtering og verkstedmateriell 126,35

Sum ekskl. mva.: 1 435,51 Mva.: 358,88 Totalt å betale: 1 794,38

Avtalt tidspunkt:


Innlevering av bil: Tirsdag 16.02.2021 kl. 12:45
Betalingsbetingelser: KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 11169936

Dato: 16.02.2021

Din kontaktperson: **Erik Mortensen Sønsteby**, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: **20.02.2014**
Chassisnr.:

Km.stand: **73817**

Ordrenr.: **11169936**

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Rab.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
0C4G53D	Vedlikehold 8. år / 120 000 km (Fastpris)					
0C4G53D	120.000 km service i henhold til servicehefte		Arbeid			
0888082652NB	0w20 syntetisk motorolje		3,70 liter			
9043018008	Pakning		1,00 stk			
90915YZZJ1	Oljefilter		1,00 stk			
0882380004NB	Bremsevæske		0,50 liter			
MNTOP-110050	Helsesjekk/Oppdatering av Styreenheter (ikke GPS)		Arbeid			
MNTHH-110002	Hybrid helsesjekk		Arbeid			
178010M040	Luftfilter		1,00 stk			
87139YZZ16	Friskluftfilter		1,00 stk			
9008043037	GASKET		1,00 stk			
90981YZZAM	LYSPÆRE OPTIFIT HIR2		1,00 stk			
99132YZZBA	Lyspærer W5wll 12v 5w		1,00 stk			

Sum denne jobb: 4 398,25

Notat: Utført service.

Utført helsesjekk.

Utført hybridsjekk.

Oppdatert veihjelp/eurocare.

Utført motorvask og utvendigvask.

Målt bremseskiver foran: 20,7mm, min.mål: 19mm

12099-3714 **Motorvask/utvendigvask (Toyota)**
12099-3714 Motorvask/utvendigvask (Toyota)

Internfaktura

PKK99-3702 **PKK sammen med hovedservice (Fastpris)**
PKK99-3702 PKK sammen med hovedservice


Arbeid

Sum denne jobb: 383,60

Notat: Bilen er godkjent.

Kontrollnr: 3015111490

Ordrebekreftelse 11169936



Telefon: 23126000

Reg.nr.

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Rab.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
473066	Skift bremseskiver og -klosser, bak pga gravrust (Fastpris)					
473066	skift bremseskiver/klosser begge sider bak.		Arbeid			
478480D020	Stag		2,00 stk			
424310D060	Bremseskive		2,00 stk			
044660D050	Bremseklosser, bak		1,00 stk			
Sum denne jobb:						3 871,08
Sum ekskl. mva.: 6 922,35		Mva.: 1 730,59		Totalt å betale:		8 652,94

Avtalt tidspunkt:

Innlevering av bil:

Onsdag 16.02.2022 kl. 12:45

Betalingsbetingelser:


KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 12336515

Dato: 16.02.2022

Din kontaktperson: Erik Mortensen Sønsteby, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: 20.02.2014
Chassisnr.: V... ..

Km.stand: 79973

Ordrenr.: 12336515

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
0C4H33D	Vedlikehold 9. år / 135 000 km				
0C4H33D	135.000 km service i henhold til servicehefte		Arbeid	25 %	1 435,00
90915YZZM3	Oljefilter	172,03	1,00 stk	25 %	215,04
MNTHH-110002	Hybrid helsesjekk		Arbeid	25 %	
MNTOP-110050	Helsesjekk/Oppdatering av Styreenheter (ikke GPS)		Arbeid	25 %	
0888082652NB	0w20 syntetisk motorolje	196,20	3,70 liter	25 %	907,42
9008043037	Gasket	25,70	1,00 stk	25 %	32,13
SV	Spylervæske	9,80	0,54 liter	25 %	6,62
Sum denne jobb:					2 596,21

Notat: Utført mellomsservice
utført helsesjekk
utført hybridsjekk
stemplet hefte
olje lapp i ruta
utvidet veihjelp - ok
kjølevæske -44*
ANM
- Ripe på frontfanger.

Miljøhåndtering og verkstedmateriell 186,55

Sum ekskl. mva.: 2 226,21 Mva.: 556,55 Totalt å betale: 2 782,76

Notat: 4. oppgitt pris 2776,-

Avtalt tidspunkt:

Innlevering av bil: Onsdag 22.02.2023 kl. 08:00


Betalingsbetingelser: KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 12696810

Dato: 07.06.2022

Din kontaktperson: Erik Mortensen Sønsteby, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: 20.02.2014
Chassisnr.:

Km.stand: 77784

Ordrenr.: 12696810

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Rab.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
80199-100343	Kommer en dunkelyd under kjøring av og til. Kunden mener det kan være fra hjulene. Nylig skiftet. (Fastpris)					
80199-100343	Diagnose, feilsøking 750		Arbeid			

Sum denne jobb: 0,00

Notat: Kontrollert og klaver bak er pusset for mye. For mye dødgang mellom klosser/klaver.
Begge glidere bak sitter fast, må skifte calipere og glidere begge sider bak.

	Klaver bak pusset for mye					
478210D020	Sylinder					
478210D020	Sylinder					

Internfaktura

	Skifte av begge calipere og glidere bak pga sitter fast					
478500D020	Bremsecaliper	1 842,34	1,00 stk	23 %	25 %	1 773,25
478300D020	Bremseklave	1 842,34	1,00 stk	23 %	25 %	1 773,25
4771505010	PINNE	161,57	2,00 stk	43 %	25 %	230,23

Sum denne jobb: 3 776,73

HENTES FREDAG OG LEVERES IGJEN MANDAG

Sum denne jobb: 0,00

Notat: Ordre i hylla til RR.


Sum ekskl. mva.: 3 021,38 Mva.: 755,35 Totalt å betale: 3 776,73

Notat: 2. Får ikke deler før helgen. Klavene bak er pusset for mye av oss. Calipere og glidere har ikke vært skiftet. Hvorfor ble ikke dette bemerket ved skift av skiver klosser? Vi kan dekke arbeidet evt og kunden må dekke delene.

Ordrebekreftelse 12696810

Telefon: 23126000

Reg.nr.

**Avtalt tidspunkt:**

Innlevering av bil:

Tordag 09.06.2022 kl. 12:15

Betalingsbetingelser:


KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 13511343

Dato: 22.02.2023

Din kontaktperson: Erik Mortensen Sønsteby, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: 20.02.2014
Chassisnr.:

Km.stand: 83991

Ordrenr.: 13511343

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.	pris (ekskl.mva.)	Ant.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
0C4J13D	Vedlikehold 10. år / 150 000 km					
0C4J13D	150.000 km service i henhold til servicehefte			Arbeid	25 %	4 830,32
90915YZZM3	Oljefilter	188,54	1,00 stk		25 %	235,68
0888082652NB	0w20 syntetisk motorolje	196,20	3,70 liter		25 %	907,42
87139YZZ30	Cabin air filter	389,57	1,00 stk		25 %	486,96
9008043037	Pakning bunnplugg	29,53	1,00 stk		25 %	36,91
99132YZZBA	Lyspærer W5wll 12v 5w	13,09	1,00 stk		25 %	16,36
MNTHH-110002	Hybrid helsesjekk			Arbeid	25 %	
CR2032	Batteri Cr 2032 Exide	28,00	1,00 stk		25 %	35,00
MNTOP-110050	Helsesjekk/Oppdatering av Styreenheter (ikke GPS)			Arbeid	25 %	
0888980072NB	Sllc kjølevæske, ferdigblandet rosa	80,80	4,50 liter		25 %	454,50
0882380004NB	Bremsevæske	152,00	0,50 liter		25 %	95,00
Sum denne jobb:						7 098,16

Notat: Utført service. Skiftet olje og oljefilter. Skiftet bremsevæske. Skiftet pollenfilter. Skiftet bremsevæske. Skiftet kjølevæske. Stemplet serviceheftet. Skiftet venstre skiltlyspære. Skiftet batteri i nøkkel. Utført hybrid og helsesjekk. Bremsemål foran: 21,9mm av 20mm
Bremsemål bak: 9mm av 7,5mm
Kjølevæske målt til: - 46C
Anm: Pga overflaterust på bremseskiver bak. anbefaler en langtur + bremse litt hard.

12099-3714 Motorvask/utvendigvask (Toyota)
12099-3714 Motorvask/utvendigvask (Toyota)

Internfaktura

Notat: Utført.

PKK99-3702 PKK sammen med hovedservice (Fastpris)
PKK99-3702 PKK sammen med hovedservice

Arbeid

Sum denne jobb: 595,00

Notat: Utført. Bilen er EU godkjent med kontrollnummer: 3019664343

Kommer en subbelyd bak når man kjører i lav fart. Mulig å ta en rask titt hva dette kan komme av?


Sum denne jobb: 0,00

Notat: Pga overflaterust på bremseskiver bak. anbefaler en langtur + bremse litt hard.

Ordrebekreftelse 13511343

Telefon: 23126000

Reg.nr.:



Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
Mulig å se om man får fiksa dab radio raskt?					
Sum denne jobb:					0,00
Notat: Dab+ mottar ikke signaler. Må skifte dab radio.					
Miljøhåndtering og verkstedmateriell					627,94
Sum ekskl. mva.:	6 656,88	Mva.:	1 664,22	Totalt å betale:	8 321,10

Avtalt tidspunkt:

Innlevering av bil:

Tordag 25.01.2024 kl. 07:00

Betalingsbetingelser:


KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Ordrebekreftelse 14619639

Dato: 25.01.2024

Din kontaktperson: **Erik Mortensen Sønsteby**, E-post: erik.soensteby@oslo.toyota.no, Direkte telefon:



TOYOTA Yaris 5-dørs 1.5 VVT-i Hybrid Automatgir (E-CVT)
2 Active Hybrid NHP130L-CHXNBW

Reg.nr.: 1. reg.dato: **20.02.2014**
Chassisnr.:

Km.stand: **85687**

Ordrenr.: **14619639**

Ordrebekreftelse

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.	pris (ekskl.mva.)	Ant.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
0C4J93D	Vedlikehold 11. år / 165 000 km					
0C4J93D	165.000 km service i henhold til servicehefte			Arbeid	25 %	1 704,00
90915YZZM3	Oljefilter	214,22	1,00 stk		25 %	267,77
0888082652NB	0w20 syntetisk motorolje	196,20	3,70 liter		25 %	907,42
9008043037	Pakning bunnplugg	34,94	1,00 stk		25 %	43,67
MNTOP-110050	Helsesjekk/Oppdatering av Styreenheter (ikke GPS)			Arbeid	25 %	
MNTHH-110002	Hybrid helsesjekk			Arbeid	25 %	
CR2032	Batteri Cr 2032 Exide	28,00	1,00 stk		25 %	35,00
Sum denne jobb:						2 957,86

Notat: Utført service
Utført helsesjekk
Målt frysepunkt til kjølevæske -41°C
Skiftet batteri i nøkkel da display ga beskjed om lavt batteri
ANM/kommentar
Lekker fra AC radiator
Kunne ikke ta hybrid helsesjekk


80199-100343	Høres ut som at noe sitter og vibrere under bilen, kan høres under kjøring (Fastpris)					
80199-100343	Diagnose, feilsøking 1500			Arbeid		
Sum denne jobb:						0,00

Notat: Ulyd stammet fra løs eksos deksel bakre, fjernet eksos deksel OK

80199-100343	Korrigere spyler front den spyler ut på veien.					
80199-100343	Diagnose, feilsøking 1500			Arbeid	25 %	
Sum denne jobb:						0,00

Notat: Korrigert

Ordrebekreftelse 14619639



Telefon: 23126000

Reg.nr.

Opr./ Delenr.	Beskrivelse	Stk.pris (ekskl.mva.)	Ant.	Mva.	Sum (inkl. mva.)
883151	ACen fungerer ikke normalt				
883151	Skifte av kjølereregister/fordamper				
884600D220	KONDENSATOR A/C				
9009914119	O-RING				
9009914120	O-RING				
D1	AC-gass R134 (190G)				
					Goodwill
Feilbeskrivelse: ACen fungerer ikke normalt					
Miljøhåndtering og verkstedmateriell					221,52
Sum ekskl. mva.: 2 543,51		Mva.: 635,88		Totalt å betale: 3 179,39	

Notat: Skader/ANM:

Riper: høyre frontfanger, høyre fremdør

Notat: 1. Gitt pris 3144kr -KH

Avtalt tidspunkt:

Innlevering av bil:

Onsdag 22.01.2025 kl. 11:15

Betalingsbetingelser:

KONTANT

Ønsker du å gjøre endringer på ordren eller flytte tidspunktet, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjon øverst og nederst på arket.

Toyota Oslo AS Oppsal – et selskap i Bauda-konsernet

Østmarkveien 25, Postboks 54 Økern, 0508 Oslo

T 23126000 | Bank 6060.05.09996 | Org.nr. NO 950273038 MVA

<http://www.toyota-oslo.no> | post.oppstal@oslo.toyota.no

Side 2 av 2

Toyota Oslo AS