



5523190

NAF Bruktbiltest

Testdato

04.06.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no C/O Toyota
Kredittbank GMBH

Medlemsnummer 14713531

Adresse Døveleien 23

Postnummer og -sted - 3170 SEM

Telefon 22222222

Ekstern referanse 498104

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no C/O Toyota
Kredittbank GMBH

Telefon 22222222

E-post



Kjøretøy

Bilmerke Toyota

Modell PROACE

Type V

Registreringsnr. EJ80897

Understellsnr. YARVSZKUZRZ020814

Km.stand. 3832

Farge Hvit

Karosseritype Flerbruksbil

Motorstørrelse cm³

Motoreffekt 100 kW

Aksler i drift 1

Drivstofftype Elektrisk

Kjøretøygruppe 101

Bruktimportert Ja

Registreringsår 2024

Registrert første gang 05.07.2024

Frist for neste EU kontroll 04.07.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5523190

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
21.13	Varsellamper	Varsellampe for lading lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Måtte startes med booster, bør skifte eller lade batteri	
71.7	Ratt, rattaksel, ledd	Varme i ratt virker ikke	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre forskjerm, Høyre fordør
86.3		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Høyre fordør
86.4		Skadet:	Høyre bakdør, Høyre baksjerm, Høyre sidekanal
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre fordør, Høyre bakdør
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
22.9	Varsellamper utvidet	* En del varsellamper lyste under prøvekjøring, blant annet for ABS og antiskli lyste under prøvekjøring, ble borte etter slettet feilkoder. anbefaler nærmere kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	

Servicehistorikk

Bilen har ikke nådd første serviceintervall

Det er ikke avmerket noen servicer i servicehefte

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	05.07.2028



5523190

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr



4 - Service/ Dokum.

**Bremser**

5 - Bremsbelegg



6 - Bremseskiver



8 - Parkeringsbrems



10 - Bremsevæsknivå



12 - Bremserør



13 - Bremseslanger



14 - Bremskraftforsterker



15 - Bremsedal

**Lys og signaler**

17 - Lys

**Lys og signaler**

19 - Refleks



20 - Lyd / lyssignaler



21 - Varsellamper



22 - Varsellamper utvidet

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

**Motor**

27 - Motor virkemåte



28 - Utvendig tilstand motor



30 - Kjølevæske



31 - Kjølevifte



32 - Kjølesystem

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk)



42 - Drivaksler

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning



45 - Instrumenter



46 - Radio / Multimedia



47 - Elektrisk vindusheis



48 - Oppvarmet bakrute



49 - Kupevifte



50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)



51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)



53 - Sentrallås



54 - Setevarmer



55 - Ladespenning generator



57 - Batteri ytre tilstand



58 - Tilstand 12 volt batteri



61 - Ladekontakt elbil/hybrid



62 - Ladekabel elbil/hybrid



63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid



64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk



66 - Felg



67 - Ekstra hjulsett



68 - Hjullager

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd



72 - Styresnekke, tannstang



73 - Styrestag/ledd



74 - Styreservo

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere



76 - Stabilisator



77 - Fjærer / fjærbein



78 - Opphengs- / bærearmer foraksel



79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel



80 - Travers





5523190

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5523190

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5523190


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5523190



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5523190



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5523190



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5523190



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



5523190

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



4. jun. 2025

Køretøj: Toyota Proace Verso Electric Bus
Motorkode: ZKX (ZK01)
Produktionsår: 21-
Kilometerstand: 3832 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EJ 80897
VIN: YARVSZKUZRZ020814 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. jun. 2025 11:18:41

Fejlkode

Drivlinje

Elektromotor

3 Fejl

Fejlkode: U1F00

Fejlkode: P06B8
Motorstyringsenhed
Hukommelselementer RAM defekte (interne).

Fejlkode: P06B8
Motorstyringsenhed
Hukommelselementer RAM defekte (interne).

Drivlinje

Fremdriftsbatteri

5 Fejl

Fejlkode: P0560
12 V spændingsforsyning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0562
12 V spændingsforsyning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1AEA
Strømkreds-ledningsadskiller
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P1AEA
Strømkreds-ledningsadskiller
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: U1206

Drivlinje**Intern højspændingsbatteri-oplader****7 Fejl**

Fejlkode: P0A09

Jævnstrømsomformer

Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: P0D94

Højspændings-ladekabelåbning

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1A71

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0D5C

Eldriftsbatteri-ladesystem

Ladestrømkreds fejlbehæftet.

Drivlinje**Centralstyreenhed eldrivkæde/
hybrid drivkæde****12 Fejl**

Fejlkode: P102B

Fejlkode: P1082

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1083

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0D29

Ladeapparat eldrivmotor-/gatewaybatteri

Indgangsspænding for lav.

Fejlkode: P0562

Batteri køretøjets net

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10DD

Fejlkode: P0AD9

Hovedrelæ eldriftsbatteri-plus

Afbrydelse styrestrømkreds

Fejlkode: P106A

Højspændingsbatteri

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0C32
Eldriftsbatteri-kølesystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1213
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F00

Fejlkode: P160E
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Drivlinje	Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1	ikke tilgængelig
Drivlinje	Ladekontrol	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS/ESP	5 Fejl

Fejlkode: C1F00-00

Fejlkode: C162A-7A
Trykføler for bremsekraftforstærker
Uplausibelt signal.

Fejlkode: P0604-44
styreenhed
Hukommelselementer RAM defekte (interne).

Fejlkode: P1702-68
Systemstyreenhed
Efterløbsfase forkert.

Fejlkode: C156D-62
Elektrisk parkeringsbremse
Føler fejler.

Passiv sikkerhed	Airbag OBD	9 Fejl
-------------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: B1400-16
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U1F0A-88
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1800-81
Information om udendørstemperatur
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1401-05
Styretøj
Styretøjstype ikke kompatibel.

Fejlkode: B1400-64
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: U1802-81
Køretøjshastigheds-information
Signal med fejl.

Fejlkode: U1F0F-88
CAN-bus
Styreenhed med fejl.

Fejlkode: U1F03-87
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	-------------------	---------------

Termostyring	Klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
---------------------	------------------------------------	---------------

Termostyring	Klimaanlægsbetjeningsenhed bag	0 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	4 Fejl
-----------------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B100C-1C
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Fejlkode: B1238-00
Multifunktionskamera
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: U1208-29
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Førerassistentsystem	Parkeringsensor	22 Fejl
-----------------------------	------------------------	----------------

Fejlkode: B121A-87
Karosseristyreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1221-14
Parkeringsensor foran til venstre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1222-14
Parkeringsensor foran til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223-14
Parkeringsensor BV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223-96
Parkeringsensor BV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224-14
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224-92
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224-96
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1225-14
Parkeringsensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-14
Parkeringsensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-96
Parkeringsensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227-14
Parkeringsensor bag til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227-96
Parkeringsensor bag til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228-14
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-14
Parkeringsensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-14
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-14
Parkeringsensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-14
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-96
Parkeringsensor foran til højre side
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F0F-88
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Central styreenhed BSI	7 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: U1F26
CAN-bus-forbindelse til audioforstærker
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F1F
CAN-kommunikation med klimaanlægskompressor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B11F0
Nærlys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B160B
Inverter 12V/230V
Aktivering fejler.

Fejlkode: B12DA

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort	Motorskifteenhed BSM	ikke tilgængelig
----------------	-----------------------------	-------------------------

Komfort	Kombiinstrument	3 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B15AD

Fejlkode: B1002
styreenhed
Uventet reset

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort	Multifunktionsskærm	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	Multifunktions-touchscreen	2 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: B1574-1C
Touchscreen
Hella Gutmann Solutions GmbH

Spændingsforsyning, strømkreds med fejl.

Fejlkode: U1FA0-00
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Ratkontaktmodul	6 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B100C-16
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1838-00
Styreenhed til ratstamme
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U145E-01

Fejlkode: U1814-87

Fejlkode: U1F2A-87
Styreenhed til ratstamme
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Ratbetjeningsknapper	0 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	3 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: U1F03-87
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F6C-00
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Komfort	Regn-/lyssensor CAN	5 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: B1170
Regnsensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1000
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Fejlkode: B1174
Regn-/lyssensor
Tilpasning til forrude fejler.

Fejlkode: U1802
Kørselshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: B1009
styreenhed
Intern fejl.

Komfort	Spændingsbevaring	ikke tilgængelig
Komfort	Køretøjsafstandsassistent	0 Fejl
Komfort	HUD head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Elektronisk tændingslås	ikke tilgængelig
Komfort	Akustisk fodgængeradvarsel (AVAS)	0 Fejl
Gearkasse	Automatgearkasse-betjening	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	3 Fejl

Fejlkode: C120D
Ratvinkelføler
Signal med fejl.

Fejlkode: C1644
Spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C140E

Infotainmentsystem	Servicemodul	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radio	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation	29 Fejl

Fejlkode: U1F03
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1476
Ethernet-forbindelse til radio
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1474
CAN-bus-forbindelse til navigationsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1501
Audioudgang, forrest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1502
Audioudgang, forrest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504
Audioudgang, bagest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1503
Audioudgang, bagest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1658
Audioapparat
Intern fejl

Fejlkode: B100C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B153C
Multimediestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B154D
Multimediestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B155B
Multimediestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B158F
Bakkamerasystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1003
styreenhed
Kodning med fejl.

Fejlkode: B1517
Bluetooth-modul
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1579
Multimediestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U180E
Ethernet-forbindelse til radio
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U182C
Multifunktionsskærm
Touchscreen defekt.

Fejlkode: U1820
LVDS-datakabel mellem kombiinstrument og head up-display
Fejl i kommunikation. Signalfrekvens forkert.

Fejlkode: U1822
Hella Gutmann Solutions GmbH

Touchscreen
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1825
LVDS-datakabel mellem kombiinstrument og head up-display
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: U1827
Head-up-display-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1829
Parkeringskamera
ingen kommunikation

Fejlkode: U1EF5
styreenhed
Dataversion/software med fejl.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F8E
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for 360-graders kamera
ingen kommunikation

Fejlkode: B16FE
Multimediamodul
Fejlagtig internetforbindelse

Fejlkode: B16F3
Fehlercode Hersteller &
Fehlercode Hersteller &

Fejlkode: B16F2
Radio/navigation
Kodning med fejl.