



5556399

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.06.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	500378		



Kjøretøy

Bilmerke	Dangel	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	EXPERT 4x4	Motoreffekt	110 kW
Type	V61P	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ47720	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF3VFAHXKKZ094657	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	85218	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	14.05.2020
		Frist for neste EU kontroll	13.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5556399

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
17.2	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
81.1	Frontrute	Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra føreriset: • Reparasjonsmetode: Skift	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
54.5	Setevarmer	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
86.28	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	Foliet
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	22 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	14.05.2026



5556399

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

Lys og signaler

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

38 - Clutch ✓

39 - Girkasse (manuell) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer O

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5556399

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5556399

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	210,00
9.2		Bremsevirkning, HF	210,00
9.3		Bremsevirkning, VB	160,00
9.4		Bremsevirkning, HB	160,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	702 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,50 mm
67.3		Mønsterdybde	7,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5556399



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



5556399



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



5556399

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



18. jun. 2025

Køretøj: Peugeot Expert-IV 2.0 16V Blue-HDi 150 FAP Kassebil
Motorkode: AHX (DW10FD)
Produktionsår: 16-
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: VF3VFAHXXKZ094657 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 18. jun. 2025 14:21:57

Fejlkode

OBD

OBD

0 Fejl

Drivlinje

Delphi DCM 6.2

12 Fejl

Fejlkode: P0215-72
Hovedrelæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1218-81
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1233-81
Startergenerator-strømføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1133-87
LIN-bus
Generatorsignal fejl.

Fejlkode: P0562-16
Batteri køretøjets net
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0560-1C
Batteri køretøjets net
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2FFF-00
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: U1213-81
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: P20EE-92
Udstødningsefterbehandlingssystem
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: P1199-7B
Brændstofstand
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P16D8-01
Start/stop-system
Startledning fejl.

Fejlkode: U0028-96
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Drivlinje	Ekstern additivstyreenhed	0 Fejl
bremsesystem	ABS/ESP	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag	4 Fejl

Fejlkode: B1400-64
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1400-16
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U1F03-87
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Passiv sikkerhed	Servicemodul (automatisk nødopkald)	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg	1 Fejl

Fejlkode: B133A-14
Servomotor for temperaturstyringsspjæld FV
Servomotor med fejl.

Termostyring	Klimatiseringsautomatik bag	ikke tilgængelig
Termostyring	Tilskudsvarmer	0 Fejl
Termostyring	Betjeningspanel klimaanlæg bag	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Køretøjsafstandsassistent	ikke tilgængelig

Fejlkode: U1F22

CAN-kommunikation med parkeringssensor
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F3C

Regenereringsadditiv-pumpe
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F40

Styreenhed batteriovervågning
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F43

Kommunikation med airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F3B

CAN-kommunikation med multifunktions-styreenhed/selealarm-kontrollampe
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1F45

Anhængerstyreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F3E

CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F39

Regn-/lyssensor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F42

Klimastyreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F25

CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F27

Betjeningsenhed/infodisplay til infotainment
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F28

Kontaktmodul under rat
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F38

Funktionsdisplay i kombiinstrument
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808

Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: U1802

Kørselshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: B115B
Bagrudeviskermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1153
Forrudevisker
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1163
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C
Relæ 1 tilbehør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1627
Batteriladetilstand-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1709
Udvendig kontakt "Åbn/luk bagagerumssmæk"
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1805
startermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1811
Additivpumpe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1825
Olieniveaukontrol
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F14
Karosseri, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F15
Infotainment-CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F1A
LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F1B
Hella Gutmann Solutions GmbH

LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Komfort

Motorskifteenhed BSM

ikke tilgængelig

Komfort

Anhængerstyreenhed (BSG)

18 Fejl

Fejlkode: B1600-00
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2EC8-12
Supplerende A/C-anlæg
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-12
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-12
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-12
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-12
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-12
Anhænderbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B2EC0-13
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13

Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13
Anhænderbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B117D-16
Anhænderbaglygte/-blinklys
Strømkreds med fejl.

Komfort

Karosseriombygning (BSG)

18 Fejl

Fejlkode: B1600
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2EC8
Supplerende A/C-anlæg
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0
Anhænderbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1
Anhænderbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2
Anhænderblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3
Anhænderblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE
Anhænder-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF
Anhænderbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0
Anhænder-bremselys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B2EC0
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF
Anhænderbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B117D
Anhængerbaglygte/-blinklys
Strømkreds med fejl.

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Komfort	Multifunktions-touchscreen	1 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: B1574-1C
Touchscreen
Spændingsforsyning, strømkreds med fejl.

Komfort	Parkeringsensor	12 Fejl
----------------	------------------------	----------------

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1244-97
Parkeringsensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-97
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1221-35
Parkeringsensor foran til venstre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1225-35
Parkeringsensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-35
Parkeringsensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-92
Parkeringsensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228-35
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-92
Parkeringsensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-92
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-35
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Komfort	Ratkontaktmodul	2 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B100C-16
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort	Ratbetjeningsknap	0 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	2 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: U1F03-87
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort	Regn-/lyssensor CAN	2 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: B1173
Omgivelseslyssensor
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1807
Slutfrakobling
Tilbage melding mangler.

Komfort	Spændingsbevaring	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Elektron. tændingslås AVE	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	ikke tilgængelig
Gearkasse	Betjening automatgearkasse	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Bilradio	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigationssystem	8 Fejl

Fejlkode: B100C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1503
Audioudgang, bagest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504
Audioudgang, bagest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1561
USB-tilslutning 3
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1562
USB-tilslutning 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1563
USB-tilslutning 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1563
USB-tilslutning 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.