

5920941

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545194



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ENYAQ 80X	Motoreffekt	80 kW
Type	NY	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EE29758	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	TMBLE7NY9NF041544	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	68885	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	01.06.2022
		Frist for neste EU kontroll	31.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5920941

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.26	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevlitt:	4 dekk
86.20	Lakk / karosseri utvendig	Bulk(er)	Venstre bakdør, Høyre baksjerm
86.25		Rustangrep:	Venstre fordør
86.27		Diverse lakkrust	
86.35		* Diverse småbulker/lakkriper/steinsprut.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Høyre bakdør

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5920941

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	O	48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver		✓ 52 - Lyktespyler / Visker	✓
7 - Bremsetromler	✓	✓ 53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	✓ 54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsvirkning	✓	✓ 57 - Batteri ytre tilstand	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
12 - Bremserør	✓	✓ 59 - Tilhengerkontakt	✓
13 - Bremseslanger	✓	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	✓	✓ 65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	✓ 66 - Felg	O
20 - Lyd / lyssignaler	✓	✓ 67 - Ekstra hjulsett	O
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
		Styring	
e-Diagnose		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
23 - Full systemskann	O	72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
Motor		74 - Styreservo	✓
27 - Motor virkemåte	✓	Hjuloppheng	
28 - Utvendig tilstand motor	✓	✓ 75 - Støtdempere	✓
30 - Kjølevæske	✓	76 - Stabilisator	✓
31 - Kjølevifte	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
32 - Kjølesystem	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
35 - Motorfester	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓
Drivverk			
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		




5920941

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5920941

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-43 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,40 mm
67.2		Mønsterdybde	4,80 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,30 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5920941

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5920941

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5920941

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5920941

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Ekstra hjulsett



30. Ekstra hjulsett



31. Ekstra hjulsett



32. Ekstra hjulsett



33. Felg



34. Felg



35. Felg



36. Felg



5920941

Bilder og vedlegg



37. Frontrute



38. Frontrute



39. Lakk / karosseri utvendig




40. Lakk / karosseri utvendig



41. Lakk / karosseri utvendig




42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig



44. Lakk / karosseri utvendig



45. Lakk / karosseri utvendig

NAF Næring Hellerudsletta
Kragerudveien 80
2013 Skjetten
Telefon: +4748277118
Fax:
E-mail: Bep@naf.no
Website:



26. nov. 2025

Køretøj: Skoda Enyaq 80x IV
Motorkode: EBRA
Produktionsår: 21-24
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: TMBLE7NY9NF041544 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 26. nov. 2025 14:14:59

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik 1	7 Fejl
-----------	-------------------	--------

Fejlkode: 37365
CAN-bus-forbindelse til eldrivmotor-effektelektronik 2
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 31949
Kamera førerassistentsystem
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 23039
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 44081
CAN-bus-forbindelse til eldrivmotor-effektelektronik 2
Meddelelse "kun muligt i friløb".

Fejlkode: 44085
CAN-bus-forbindelse til eldrivmotor-effektelektronik 2
Melding "Fejl i drev"

Fejlkode: 40793
Eldrivmotor 2
Afbrydelse af højspændingsstrømkreds registreres ikke.

Fejlkode: 38468
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

Drivlinje	Elektromotor 1	1 Fejl
-----------	----------------	--------

Fejlkode: 41716
styreenhed

Hella Gutmann Solutions GmbH

ulovlig frakobling

Drivlinje	Elektrisk drift 2	2 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 41955
Eldriftsmotor A
Strøm fase U for høj.

Fejlkode: 42204
Hjulfølere
Hjulhastigheder indbyrdes uplausible.

Drivlinje	Hybridbatteristyring	1 Fejl
------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 42532
Eldriftsbatterisystem
Fejl i kommunikation med applikationsserver.

Drivlinje	Højspændings-batterilader	5 Fejl
------------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: 1061380
styreenhed
For mange wake-up-opkald fra ladeinfrastrukturen.

Fejlkode: 3280899
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3280912
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 14750981
Højspændings-ladekabel
Fejl i stik-oplåsning.

Fejlkode: 14752804
Højspændingsbatteri-oplader
Fase L1 defekt.

Drivlinje	Ladekabel 1	ikke tilgængelig
------------------	--------------------	-------------------------

bremsesystem	Bremseelektronik	3 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 73969
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 2101840
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 16401
Dæktrykadvarsel
Advarselsmeddelelse aktiv.

bremsesystem	Bremsekraftforstærkning	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag	5 Fejl
Fejlkode: 1075464 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 1075461 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 1075462 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 1075463 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 1075465 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	1 Fejl
Fejlkode: 1375744 Sikker onboard-kommunikation Signaturkontrol mislykket.		
Termostyring	Varme/klimaanlæg	3 Fejl
Fejlkode: 328198 Potentiometer for højre temperaturreguleringsspjæld Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: 1244969 Højspændingsvarme-styreenhed Overophedningsbeskyttelse aktiveret.		
Fejlkode: 1244971 Højspændingsvarme-styreenhed Overophedningsbeskyttelse aktiveret.		
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Multifunktionskabinekamera	ikke tilgængelig

Komfort

Diagnose-interface-bus

45 Fejl

Fejlkode: 1049259

Ethernet-forbindelse, delområde 11

Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2502759

Ethernet-forbindelse til nødopkaldsmodul

ingen kommunikation

Fejlkode: 8471814

Databus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8540417

EgoMaster

Indgangsdata ukorrekte.

Fejlkode: 7467521

styreenhed

forkert datasæt

Fejlkode: 7467522

styreenhed

forkert datasæt

Fejlkode: 8786912

Ratberøringsregistrering

Intern fejl.

Fejlkode: 8491266

Sikker onboard-kommunikation

Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 8511746

Passagerregistrering

Funktionsindskrækning pga. ikke plausibel meddelelse

Fejlkode: 219139

Funkschlüssel 2 - Strom zu klein

Funkschlüssel 2 - Strom zu klein

Fejlkode: 9371914

Strækingsdata navigationssystem

Signal med fejl.

Fejlkode: 260

styreenhed

Software ukorrekt.

Fejlkode: 336

styreenhed

Software ukorrekt.

Fejlkode: 8556801

styreenhed

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515633

Stiklåsning højspændings-ladetilslutning

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515846
Højspændings-ladetilslutning
Indgangsspænding fejlbehæftet.

Fejlkode: 8515864
Ladestikdetektion vekselstrømsladning
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 8516354
Højspændings-ladetilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8516357
Jævnspænding-lynlade funktion
Opladningsstation og køretøj ikke kompatible.

Fejlkode: 8516361
Powerline Communication
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516362
Powerline Communication
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516386
Isolationstest af elektrisk højspændingssystem i køretøjets net
Fejl konstateret.

Fejlkode: 12400
Freischaltung aktiv
Freischaltung aktiv

Fejlkode: 2240526
Bodycomputer 1/ Gatewaystyreenhed/elektron. centralindsprøjtning
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2170894
Bodycomputer 1/ Gatewaystyreenhed/elektron. centralindsprøjtning
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2248772
CAN-kommunikation med eldriftsbatteri-oplader
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2248774
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 2170951
CAN-bus til styreenhed til anhængerregistrering
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2240615
Nødopkaldssystem
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2244723
Informationselektronik, styreenhed 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 2166902
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Hella Gutmann Solutions GmbH

ingen kommunikation

Fejlkode: 2166908
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 919305
Blinklys 1 VB
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 919306
Blinklys 1 HB
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515586
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 8515587
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 8516406
Ladestyring højspændingsbatteri
Funktionsindskrænkning på grund af sikkerhedsfunktioner.

Fejlkode: 8516883
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: 8516869
Højspændings-ladetilslutning 1
Ingen standby til opladning

Fejlkode: 8398613
CAN-kommunikation med eldriftsbatteri-oplader
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8398616
Højspændingskoordinator
ingen kommunikation

Fejlkode: 8398623
Ratbetjeningsenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 8398624
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 8398625
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8398626
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor B
Kommunikation forstyrret.

Komfort

Gateway-elektronik 1

3 Fejl

Fejlkode: 1074806
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 15401472
Sikker onboard-kommunikation
Signaturoprettelse mislykket.

Fejlkode: 955150
Trykknop læselampe bag til højre
Funktion ukorrekt.

Komfort	Spændingstransformer 12 V	0 Fejl
Komfort	Visningsenhed førerdisplay	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	ikke tilgængelig
Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Masterstyreenhed cockpitsystem 1 lydregulering	ikke tilgængelig
Komfort	Masterstyreenhed cockpitsystem 1 Android	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre 2	0 Fejl
Komfort	Lysstyring højre 2	0 Fejl
Komfort	Førerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Passagerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik førerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetagsstyreenhed 2	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	0 Fejl
Komfort	Anhængerfunktion	0 Fejl
Komfort	Applikationsserver 1 system 1 Adaptive	0 Fejl
Komfort	Applikationsserver 1 system 2 Java	2 Fejl

Fejlkode: 479232
styreenhed
Software ukorrekt.

Fejlkode: 8478976
Fjernopdatering
Ukorrekt softwareversion.

Komfort	Applikationsserver 3 system 1 Infotainment0 Fejl	
----------------	---	--

Komfort	Motorlydssimulator	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	Software Cluster Embedded 1	4 Fejl
----------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: 13706049
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8491266
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 8491267
Sikker onboard-kommunikation
Signaturoprettelse mislykket.

Fejlkode: 8491265
Sikker onboard-kommunikation
Tidsserver ikke tilgængelig

Komfort	Software-Cluster Housekeeping 1	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	Antennemodul	ikke tilgængelig
----------------	---------------------	-------------------------

Komfort	Oplader 1 til mobile terminaler	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	0 Fejl
----------------------	--	---------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VF	ikke tilgængelig
----------------------	--	-------------------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HF	ikke tilgængelig
----------------------	--	-------------------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VB	ikke tilgængelig
----------------------	--	-------------------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HB (8121)	ikke tilgængelig
----------------------	---	-------------------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring kabine	ikke tilgængelig
----------------------	--	-------------------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring 6 kabine 2	ikke tilgængelig
----------------------	--	-------------------------

Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
------------------	--------------------------------	-------------------------

Styretøj	Elektron. ratstammelåsning	0 Fejl
-----------------	-----------------------------------	---------------

Styretøj	Servostyring	0 Fejl
-----------------	---------------------	---------------

Infotainmentsystem	Informationselektronik	2 Fejl
---------------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 6967

Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 7223

Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem

Sound-system

ikke tilgængelig