




AUDI A3 SPORTBACK E-TRON 2WD

TESTDATO: 11.12.2025




CHASSISNR: WAUZZZ8V0GA160558

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 23.03.2026



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side


IDENTITET


ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE


EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSE



GIR OG DRIVLINJE





INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Eksteriør		
1.1 Vinduspussere/-spyler	Spylere virker ikke. Bakrute	
1.2 Frontvindu	Steinsprut.	
Lys		
2.1 Lys foran -	Dugg/fukt. Hovedlykter	begge
2.2 Retningslys	Vann/dugg. Venstre i speil	
Motor		
3.1 Eksosanlegg	Ufagmessig rep av skjøt mellom midtre lyd-demper og katalysator. Skjøten framstår tett under kontroll.	
3.2 Kjølesystem/vannpumpe	Kjøleveske under minimum .	
Hjuloppheng/styring		
4.1 Forstilling -	Slakk i bærekule.	venstre foran
4.2 Bakstilling	Kraftig korrosjon i bærebros venstre bak, noe rust høyre	
Bremses		
5.1 Bremsesfunksjon	Caliper høyre side bak mangler fjær	
5.2 Skiver -	Rust.	alle





KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	
--------------------------------	--

TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	
------------------------------	--

AKSLINGER : 2
SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,0	5,0
AKSEL 2	5,0	4,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  El/hybrid batteripakke
-  Tenningsanlegg
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsvæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Resultatene er kun ment som en indikasjon på kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Vi påtar oss intet ansvar for skader, tap eller ulemper som kan oppstå som følge av bruk av denne testen.

Resultatene er basert på observasjoner og tester utført i henhold til beste praksis, men det kan være begrensninger i vår evne til å avdekke skjulte eller fremtidige problemer.

Ved å akseptere resultatene av denne testen, forstår brukeren og eieren av kjøretøyet at Mekonomen Bilverkstedet ikke kan holdes ansvarlig for påståtte feil eller mangler som oppstår etter testtidspunktet.