



5959027

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549398



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Taycan Turbo S	Motoreffekt	190 kW
Type	Y1A	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EB72778	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WP0ZZZY1ZLSA68607	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	43695	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	19.10.2020
		Frist for neste EU kontroll	21.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5959027

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
21.11	Varsellamper	Varsellampe for parkeringsbrems lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
47.3	Elektrisk vindusheis	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Venstre fordør
51.9	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vindusvisker parkerer feil	Venstre foran
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Venstre A-stolpe
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
88.11		* Skade på bjelke under foran (se bilde)	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
45.20	Instrumenter	* Ripe i nedre skjerm.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.35	Lakk / karosseri utvendig	* Diverse steinsprut/lakksår/lakkriper	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5959027

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	54 - Setevarmer	✓
Generell informasjon		55 - Ladespenning generator	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
4 - Service/ Dokum.	R	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
Bremser		62 - Ladekabel elbil/hybrid	R
5 - Bremsbelegg	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
6 - Bremseskiver	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	Hjul, dekk, felg	
10 - Bremsvæsknivå	✓	65 - Dekk	✓
12 - Bremserør	✓	66 - Felg	O
13 - Bremseslanger	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
14 - Bremskraftforsterker	✓	68 - Hjullager	✓
15 - Brems pedal	✓	Styring	
Lys og signaler		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
17 - Lys	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
19 - Refleks	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	74 - Styreservo	✓
21 - Varsellamper		Hjuloppheng	
22 - Varsellamper utvidet	R	75 - Støtdempere	✓
e-Diagnose		76 - Stabilisator	✓
23 - Full systemskann	O	77 - Fjærer / fjærbein	✓
Motor		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
27 - Motor virkemåte	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
30 - Kjølevæske	✓	80 - Travers	✓
Drivverk		Karosseri	
40 - Girkasse (automatisk)	✓	81 - Frontrute	O
42 - Drivaksler	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
Elektriske anlegg		83 - Dør-/panseråpner	✓
44 - Instrument belysning	✓	84 - Lås	✓
45 - Instrumenter	O	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
46 - Radio / Multimedia	✓	87 - Utvendig speil	✓
47 - Elektrisk vindusheis	R	88 - Underside	R
48 - Oppvarmet bakrute	✓	89 - Understellsnummer	✓
49 - Kupevifte	✓		
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R		
53 - Sentrallås	✓		



5959027

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5959027

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5959027

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5959027

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5959027

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5959027

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5959027

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



15. des. 2025

Køretøj: Porsche Taycan Turbo
Motorkode: EBEA
Produktionsår: 20-24
Kilometerstand: 43695 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EB 72778
VIN: WP0ZZZY1ZLSA68607 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 15. des. 2025 15:23:40

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik	2 Fejl
-----------	-----------------	--------

Fejlkode: 41162
Gearservomotor
Kalibrering ukorrekt.

Fejlkode: 39130
Elektrisk gearoliepumpe 2
Kommunikation forstyrret.

Drivlinje	Højspændingseffektelektronik foran	0 Fejl
-----------	------------------------------------	--------

Drivlinje	Højspændingseffektelektronik bag	0 Fejl
-----------	----------------------------------	--------

Drivlinje	Højspændingsbatteri	0 Fejl
-----------	---------------------	--------

Drivlinje	Højspændingslader	12 Fejl
-----------	-------------------	---------

Fejlkode: 2097184
Ladestander
Opladningsproces fejlbehæftet.

Fejlkode: 2097938
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 2
Mekanisk fejl.

Fejlkode: 13705826
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for parkeringsassistent
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 2097280
Intelligent ladefunktion
Funktionsbegrænsning

Fejlkode: 14750734
Funktionsbegrænsning
Overtemperatur konstateret.

Fejlkode: 2097292
Jævnspænding-lynladefunktion
Opladningsstation og køretøj ikke kompatible.

Fejlkode: 2097293
Ladestander
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2097287
Ladestander
Initialisering fejl.

Fejlkode: 2097300
Højspændings-ladekabel
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3276840
Intelligent ladefunktion
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 3280913
Databus
Signaldæmpningsprotokol ukorrekt

Fejlkode: 13705524
Databus
Budskab mangler.

Drivlinje	Højspændingslader, jævnspænding	2 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: 3145749
styreenhed
Systemreset

Fejlkode: 3145733
Højspændings-sikkerhedsstyring
Nødfrakobling anmodet.

Drivlinje	Spændingstransformer højspænding	3 Fejl
------------------	---	---------------

Fejlkode: 14749680
Styreenhed til DC-DC-konverter
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 16776961
Højspændings-DC-DC-konverter
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 16776985
Højspændings-DC-DC-konverter
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	Termostyring	8 Fejl
------------------	---------------------	---------------

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 59032
Kølemiddeltemperaturføler 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 32969
A/C-kompressormotor
Spænding for lav.

Fejlkode: 33013
Styreenhed A/C-højspændingskompressor
Overtemperatur konstateret.

Fejlkode: 55000
Kølemiddelpressostat 1
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 54045
Kølerjalousi A
Kølerjalousi sidder fast i tilkoblet tilstand.

Fejlkode: 61015
Kølerjalousi 2
System sidder fast/er konstant åbent.

Fejlkode: 59328
Kølerventilatoraktivering 1
Ventilator kører trægt/blokerer.

Fejlkode: 59489

bremsesystem	Bremsekraftforstærker	0 Fejl
bremsesystem	ABS/PSM	14 Fejl

Fejlkode: 339457
Bremseventilationsspjæld
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 158464
Bremsetesttilstand
Funktion aktiv.

Fejlkode: 158720
Parkeringsbremse-servomotorer
Stilling uplausibel.

Fejlkode: 160768
Parkeringsbremse-servomotor til højre
Øverste grænseværdi overskredet.

Fejlkode: 164352
Parkeringsbremse-servomotor til højre
For lavt spillerum.

Fejlkode: 164608
Parkeringsbremse-servomotor til venstre
For lavt spillerum.

Fejlkode: 325632

CAN-kommunikation med ledningsnet-styreenheden
CAN-signaler ikke plausible.

Fejlkode: 325376
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 325120
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 169984
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 450304
Dørstyreenhed førerside
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 450048
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 485120
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 12845418
Styreenhed til termostyring
Uplausibelt signal.

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem	0 Fejl
-------------------------	-------------------------	---------------

Termostyring	Klimaanlæg	4 Fejl
---------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: 263425
Luftkvalitetsføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8236
Servomotor for højre temperaturstyringsspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8256
Servomotor for temperaturstyringsspjæld BH
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8261
Servomotor for temperaturstyringsspjæld BV
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Førerassistentsystemer	10 Fejl
-----------------------------	-------------------------------	----------------

Fejlkode: 2114623
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2114624
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2114625
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2114915
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 221284
Frontkamera assistentsystemer
Synsfelt begrænset.

Fejlkode: 73735
Radarsensor
Synsfelt begrænset.

Fejlkode: 81922
Forlygtestyreenhed
Tågemode aktiv.

Fejlkode: 4107
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2117741
Informationselektronik, styreenhed 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 2117740
Informationselektronik, styreenhed 1
Fejl i kommunikation.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	4 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 2342
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2344
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2343
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2115
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent venstre side	0 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent højre side	1 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: 1311072

Systemfejl
Synsfelt begrænset.

Førerassistentsystem	Fronthjørneradar venstre side	0 Fejl
Førerassistentsystem	Fronthjørneradar højre side	0 Fejl
Førerassistentsystem	Natsynssystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Bakkamerasystem	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway	6 Fejl

Fejlkode: 131687
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 131826
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 131829
Motorstyringsenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 131830
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 262671
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 16711779
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Komfort	BCM foran	22 Fejl
----------------	------------------	----------------

Fejlkode: 67736
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 67608
Lyskontakt
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 262151
Dørbelysning 1 VF
ingen kommunikation

Fejlkode: 262152
Dørbelysning 1 VF
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 262153
Dørbelysning 1 HF
ingen kommunikation

Fejlkode: 262161
Dørbelysning 1 VB
ingen kommunikation

Fejlkode: 262162
Dørbelysning 1 VB
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 262163
Dørbelysning 1 HB
ingen kommunikation

Fejlkode: 262164
Dørbelysning 1 HB
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 262177
Dørbelysning 1 VF
ingen kommunikation

Fejlkode: 262179
Dørbelysning 1 HF
ingen kommunikation

Fejlkode: 262180
Dørbelysning 1 HF
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 262181
Dørbelysning 1 VB
ingen kommunikation

Fejlkode: 262182
Dørbelysning 1 VB
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 262183
Dørbelysning 1 HB
ingen kommunikation

Fejlkode: 262184
Dørbelysning 1 HB
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 262455
Dørbelysning 2 VF
ingen kommunikation

Fejlkode: 262464
Dørbelysning 2 HF
ingen kommunikation

Fejlkode: 262465
Dørbelysning 2 HF
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 262468
Dørbelysning 2 VB
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 262470
Hella Gutmann Solutions GmbH

Dørbelysning 2 HB
ingen kommunikation

Fejlkode: 262471
Dørbelysning 2 HB
Meddelelse uplausibel.

Komfort

BCM bag

2 Fejl

Fejlkode: 65675
Styreenhed elektr. aktiveret bagklap
Slørbeskyttelse aktiv.

Fejlkode: 131120
Trådløs nøgle 1
Spænding for lav.

Komfort

Kombiinstrument

11 Fejl

Fejlkode: 1048586
Lyssensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1114122
Touchpad i højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1048578
Kombiinstrument
Intern fejl.

Fejlkode: 1114115
Touchpad i venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1311495
ALS Communication Failure
ALS Communication Failure

Fejlkode: 10485848
Køretøjsnøgle
Visning "Ingen nøgle registreret i køretøjet" aktiv.

Fejlkode: 10485880
Karosseristyreenhed
Fejlvisning aktiv.

Fejlkode: 10487936
Ladedæksel
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 14745706
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 14811147
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 14811142
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
----------------	------------------------	-------------------------

Komfort	Pære, venstre forlygte	3 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 131348
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 131352
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 140819
Lyskilde 2 blinklys
Strømkreds med fejl.

Komfort	Pære, højre forlygte	2 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 131352
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 140819
Lyskilde 2 blinklys
Strømkreds med fejl.

Komfort	Projektionsmodul i venstre Matrix-LED-forlygte	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	Projektionsmodul i højre Matrix-LED-forlygte	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	Førerdørselektronik	2 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: 196660
Rudehejs-servomotor
Grundindstilling mangler/med fejl.

Fejlkode: 196665
Lukkeenhed i centrallås
Uplausibelt signal.

Komfort	Passagerdørselektronik	0 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Komfort	Dørelektronik førerside bag	0 Fejl
----------------	------------------------------------	---------------

Komfort	Dørelektronik passagerside bag	1 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: 196663
Rudehejs-servomotor
Overopvarmet, temperaturovergrænse overskredet.

Komfort	Bagklapelektronik	0 Fejl
Komfort	Hækspoiler	0 Fejl
Komfort	Sædejustering fører	0 Fejl
Komfort	Sædejustering passager	0 Fejl
Komfort	Kørestøjssimulator	0 Fejl
Komfort	Aktuator for karosseristøj	0 Fejl
Komfort	OTA-styreenhed	12 Fejl

Fejlkode: 15794249
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728640
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794179
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728655
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794205
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728662
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794207
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728648
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794224
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 286
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794269
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728644
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Gearkasse **gearstang** **1 Fejl**

Fejlkode: 24698
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Gearkasse **Tvæerspærre** **0 Fejl**

Undervogn **PASM (aktiv undervogn)** **3 Fejl**

Fejlkode: 10551376
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: 3211312
Udviklingskode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: 3211280
Niveaureguleringsventiler
Funktion ukorrekt.

Undervogn **Nikkestabilisering foran** **0 Fejl**

Undervogn **Nikkestabilisering bag** **0 Fejl**

Styretøj **Rat-elektronik** **0 Fejl**

Styretøj **Servotronic** **3 Fejl**

Fejlkode: 25088
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 17920
Servostyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 15872
Sporassistent
Funktionsbegrænsning

Styretøj **Bagakselstyretøj** **1 Fejl**

Fejlkode: 122
Bagakselstyretøj
Position ikke plausibel.

Infotainmentsystem **Visningsenhed/betjeningsenhed bag** **0 Fejl**

Infotainmentsystem **PCM/CDR** **1 Fejl**

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 7219
Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Lydsystem	0 Fejl
---------------------------	------------------	---------------

Infotainmentsystem	Oplader 1 til mobile terminaler	1 Fejl
---------------------------	--	---------------

Fejlkode: 3
Forbindelse mellem antenneforstærker og antenne
Kortslutning til stel.

Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	1 Fejl
----------------------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: 8390147
Dæktryksstyreenhed
ikke kalibreret