



6012606

NAF Bruktbiltest

Testdato
15.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553377



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	85 kW
Type	AU	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL77071	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZAUZGW904170	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	129229	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	07.10.2015
		Frist for neste EU kontroll	26.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6012606

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
54.4	Førersete.	Misfarget/skittent:	
55.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	Midten bak, Venstre bak, Høyre bak
56.4	Passasjerse.	Misfarget/skittent:	Høyre foran
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Høyre fordør, Høyre sidekanal
74.4	Bremseskiver innvendig.	Stor rustskade på bremseskjold:	Venstre bak, Høyre bak
87.12	Bremseskive/klosser utvendig	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
89.15	Dekk.	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak
91.7	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	2 dekk
91.10		Dekk er skjevslitt:	
91.12		* Cord synlig på 1 dekke	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
64.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse lakkrust	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -2 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6012606

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	R
Interiør.		52 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	54 - Førersete.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	55 - Bakseter.	R
7 - Brems pedal.	✓	56 - Passasjersele.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
14 - Glassruter.	O	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	✓	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
17 - Utvendig speil.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjermer.	✓	67 - Stabilisator.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	68 - Differensial.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	69 - Drivaksler.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremseslør.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	73 - Bremseslenger innvendig.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	R
31 - Bremsvirkning.	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	Hjul,dekk.	
41 - Kjølesystem.	✓	87 - Bremseskive/klosser utvendig	R
42 - Batteri 12 volt.	✓	88 - Hjullager.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	89 - Dekk.	R
45 - Motorfester.	✓	90 - Felg.	✓
		91 - Ekstra hjulsett..	R



6012606

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	220,00
31.2		Bremsevirkning, VF	220,00
31.3		Bremsevirkning, HB	180,00
31.4		Bremsevirkning, VB	180,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	595 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	640 ampere
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	3,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	3,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	2,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	2,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
91.2		Mønsterdybde	2,50 mm
91.3		Mønsterdybde	1,00 mm
91.4		Mønsterdybde	1,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6012606

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6012606


Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6012606


Bilder og vedlegg



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




6012606


Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6012606

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




6012606


Bilder og vedlegg




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



6012606

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EL77071	WVWZZZAUZGW904170
Årsmodell	Merke/Modell
14-17	e-Golf7
Motorkode	Km
EAGA	Ukjent

Utført med feil (13)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B108D71	Temperature flap actuator right — Function faulty.
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
	C10E129	Parking brake actuators — Signal implausible
Driver door electronics	B148754	Power window drive — Basic setting missing/incorrect
	B177501	Door warning light/entrance light — Fault in electric circuit
Thermal management	B1453F3	A/C compressor — Function faulty.
	B148421	Automatic addressing of sub-bus 1 — Lower limit value undershot
	P0CEB00	High-voltage battery module water pump — Voltage too low
	P1C1A00	Refrigerant cutoff valve 1 — Mechanical fault
Vehicle electrics 1	B126113	Window washer pump — Interruption in electric circuit
	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	B147A18	Remote key 2 — Voltage too low

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet