

5996075

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546342



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	100 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	UF65574	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF63960313908802	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	159686	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2014
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	12.12.2014
		Frist for neste EU kontroll	28.04.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5996075

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Under tomgangskjøring begynte det elektriske å tikke, kom feilkoder, redusert test	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Måtte startes med booster	
83.15	Dør-/panseråpner	* Bakluke lar seg ikke åpne, virker å være noe løs, må videre feilsøkes.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.2		Lakkriper:	Høyre bakskjerm
86.3		Lakkblærer	Venstre bakdør, Venstre bakskjerm
86.4		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.11		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Bakluke, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.17		* Mulig hull i tak etter ekstrauststyr (se bilde)	
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør
103.4	Interiør generelt	* Fuktig interiør/dashbord/tak, mulig grunnet hull etter utstyr på tak	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.22		Diverse lakkrust	
86.28		Bulk(er)	Bakluke, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.30		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
86.36		* Diverse steinsprut/lakksår med rustdannelse	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	



5996075

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Ja
elektriske feil
under tomgang



5996075

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	R	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	O	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremses		48 - Oppvarmet bakrute	✓
5 - Bremsbelegg	O	49 - Kupevifte	✓
6 - Bremseskiver	O	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	53 - Sentrallås	✓
12 - Bremseslanger	✓	54 - Setevarmer	✓
13 - Bremseskiver	✓	55 - Ladespenning generator	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	56 - Drivrem generator	✓
15 - Bremspedal	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
Lys og signaler		60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
17 - Lys	✓	Hjul, dekk, felg	
19 - Refleks	✓	65 - Dekk	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	66 - Felg	✓
21 - Varsellamper	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	68 - Hjullager	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
Motor		72 - Styresnekke, tannstang	✓
27 - Motor virkemåte	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	74 - Styreservo	✓
29 - Oljenivå motor	✓	Hjuloppheng	
30 - Kjølevæske	✓	75 - Støtdempere	✓
31 - Kjølevifte	✓	76 - Stabilisator	✓
32 - Kjølesystem	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
33 - Eksosanlegg	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
35 - Motorfester	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	80 - Travers	✓
37 - Registerreim	✓	Drivverk	
40 - Girkasse (automatisk)	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
41 - Differensial	✓	41 - Differensial	✓
42 - Drivaksler	✓	42 - Drivaksler	✓
43 - Mellomaksel	✓	43 - Mellomaksel	✓



5996075

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R



5996075

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5996075

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5996075

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5996075

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5996075


Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5996075

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5996075

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt




55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5996075

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt




65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



8. jan. 2026

Køretøj: Mercedes Vito 113 CDI (W639) Kassebil
Motorkode: OM 651.940
Produktionsår: 10-14
Kilometerstand: 159686 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: UF 65574
VIN: WDF63960313908802 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 8. jan. 2026 14:59:02

Fejlkode

OBD	OBD	1 Fejl
------------	------------	---------------

Fejlkode: U0146
CAN-bus/forbindelse til central gateway A
Kommunikation forstyrret.

Drivlinje	Dieselmotor	2 Fejl
------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: U014600
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U011100
CAN-bus til karosseristyreenhed
Meddelelse "Batterimanagementsystem" mangler/er ukorrekt.

bremsesystem	ESP 639	1 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: DTC 5106
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Passiv sikkerhed	Arcade 639 fra '08 CAN	9 Fejl
-------------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 37302
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 37276
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 37249
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 37269
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 37267
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 37268
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 37270
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 37271
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 37254
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Termostyring	KLA (klimaanlæg) V 639	1 Fejl
---------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: B100E
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Termostyring	KLA bag OBD	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------	-------------------------

Termostyring	ZUH PTC	4 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: DTC 9021
CAN-komponent (intern styreenhed)
System frakoblet pga. fejl.

Fejlkode: DTC 9022
CAN-meddelelse fra elektron. tændingslås
Klimaanlæggets status ikke plausibel.

Fejlkode: DTC 9030
CAN-bus til karosseristyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC 9029
CAN-meddelelse fra varme/klimaanlæg
Varmeydelsestrin ikke plausibelt.

Termostyring	STH 639 OBD	1 Fejl
---------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: B1208
Hella Gutmann Solutions GmbH

Tankmåler
Mangel på brændstof.

Komfort	KI 639 fra '08 CAN	7 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9110
Kabine, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 9112
Kabine, CAN-bus
Meddelelse fra karosseristyreenhed mangler.

Fejlkode: DTC 9125
Kabine, CAN-bus
Besked fra airbag styreenhed mangler.

Fejlkode: DTC 9121
Kabine, CAN-bus
Besked fra trailertilslutnings-styreenhed (AAG) mangler.

Fejlkode: DTC 9111
Kabine, CAN-bus
Besked fra styreenhed elektron. tændingslås (EVS) mangler.

Fejlkode: DTC 9114
Kabine, CAN-bus
Besked fra tagbetjeningsenhedens styreenhed (DBE) mangler.

Fejlkode: DTC 9100
Motor-CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Komfort	OBV (øverste betjeningspanel) 639	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	DBE 639 fra '08 CAN	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: B1091
Regn-/lyssensor
Fejl i kommunikation.

Komfort	SAM 639 fra '08 CAN	5 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: B1091

Fejlkode: B1095

Fejlkode: B1090

Fejlkode: B1085

Fejlkode: B102B
Relæ viskertrin 2
Strømkreds med fejl.

Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV 639	2 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: B100C
CAN-bus
Funktion frakoblet.

Fejlkode: B101A
styreenhed
Batterispændingsforsyning med fejl.

Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH 639	2 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: B100C
CAN-bus
Funktion frakoblet.

Fejlkode: B101A
styreenhed
Batterispændingsforsyning med fejl.

Komfort	STL: Elektrisk skydedør i venstre side	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	STR: Elektrisk skydedør i højre side	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	EZS 639 fra '08 CAN	0 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Komfort	PTS (parkeringsensor) 639	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------------	-------------------------

Komfort	AHE AAG OBD	2 Fejl
----------------	--------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9014
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 9013
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Komfort	ZGW OBD	ikke tilgængelig
----------------	----------------	-------------------------

Komfort	SDE H OBD	ikke tilgængelig
----------------	------------------	-------------------------

Komfort	ESV VL OBD	ikke tilgængelig
----------------	-------------------	-------------------------

Komfort	ESV VR OBD	ikke tilgængelig
----------------	-------------------	-------------------------

Gearkasse	EGS dig. OBD	1 Fejl
------------------	---------------------	---------------

Fejlkode: DTC C141
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Kommunikation forstyrret.

Gearkasse	EWM ISO	ikke tilgængelig
------------------	----------------	-------------------------

Undervogn	ENR OBD	ikke tilgængelig
------------------	----------------	-------------------------

Infotainmentsystem	AGW 639 fra '08 CAN	ikke tilgængelig
---------------------------	----------------------------	-------------------------

Infotainmentsystem

APS 50 639 fra '08 CAN

ikke tilgængelig