



6181796

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.03.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvlevei 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 573842



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	Q4 45 E TRON	Motoreffekt	80 kW
Type	FZ	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EF78609	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZFZ9PP039241	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	144604	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	26.05.2023
		Frist for neste EU kontroll	25.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6181796

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
62.1	Lakk / karosseri utvendig.	Manglende eller skadet deksel	Støtfanger foran
62.3		Steinsprut/lakksår	Bakluke
62.5		Lakkslipp/flassing	Panser
62.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran
62.12		Mangelfull kvalitet på replakking:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
54.8	Seter.	Slitasje/sprekker på sete	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.23		Lakkriper:	Høyre fordør
62.24		Bulk(er)	Høyre bakdør
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.10	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.17	Bremseskive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
85.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	3 felger

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 9 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6181796

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	50 - Døråpning.	✓
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	○
8 - Bremskraftforsterker.	✓	55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
14 - Glassruter.	○	Underside.	
15 - Setevarmer.	✓	63 - Vognbunn/understell.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	65 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	67 - Drivakslar.	✓
20 - Taktrekk.	✓	69 - Bremseslenger.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	70 - Bremseslenger.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	○
Prøvekjøring.		72 - Bremseskiver innvendig.	○
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	74 - Støtdempere.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	80 - Travers.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
Motor.		82 - Styrestag/ledd.	✓
34 - Panser.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	○	Hjul,dekk.	
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	○
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	86 - Hjullager.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	87 - Dekk.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Felg.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	○
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		



6181796

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
31.2		Bremsevirkning, HF	300,00
31.3		Bremsevirkning, VB	250,00
31.4		Bremsevirkning, HB	250,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	1,50 mm
89.2		Mønsterdybde	2,50 mm
89.3		Mønsterdybde	3,00 mm
89.4		Mønsterdybde	4,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6181796

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6181796

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6181796

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6181796

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6181796

Bilder og vedlegg




37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Lakk / karosseri utvendig.



R 45. Seter.

O

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



25. mar. 2026

Køretøj: Audi Q4 45 e-tron Quattro
Motorkode: EBRA
Produktionsår: 21-24
Kilometerstand: 144604 (skrevet af kontrolløren) 25. mar. 2026 14:05:26
144604 (udlæst fra styreenhed) 25. mar. 2026 14:08:37
Registrering Nr: EF 78609
VIN: WAUZZZFZ9PP039241 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 25. mar. 2026 14:09:07

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik 1	3 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 23039
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 38462
styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: 38468
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

Drivlinje	Elektromotor 1	0 Fejl
------------------	-----------------------	---------------

Drivlinje	Elektrisk drift 2	0 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Drivlinje	Hybridbatteristyring	1 Fejl
------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 42532
Eldriftsbatterisystem
Fejl i kommunikation med applikationsserver.

Drivlinje	Højspændings-batterilader	12 Fejl
------------------	----------------------------------	----------------

Fejlkode: 3280906
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3280908

Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3276853
Intelligent ladefunktion
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 3276854
Intelligent ladefunktion
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 3280899
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3280902
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3280912
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 14750980
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
System sidder fast/er konstant åbent.

Fejlkode: 14752800
Højspændingsbatteri-oplader
Fejl på omskiftningsrelæ 1.

Fejlkode: 14752801
Højspændingsbatteri-oplader
Fejl på omskiftningsrelæ 1.

Fejlkode: 14752802
Højspændingsbatteri-oplader
Fejl på omskiftningsrelæ 2.

Fejlkode: 14752803
Højspændingsbatteri-oplader
Fejl på omskiftningsrelæ 2.

bremsesystem

Bremseelektronik

2 Fejl

Fejlkode: 331489
Bremsetesttilstand
Funktion aktiv.

Fejlkode: 16401
Dæktrykadvarel
Advarselsmeddelelse aktiv.

bremsesystem

Bremsekraftforstærkning

1 Fejl

Fejlkode: 2101681
Bremsetesttilstand
Funktion aktiv.

Passiv sikkerhed	Airbag	5 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Fejlkode: 1078528

Databus

Budskab mangler.

Fejlkode: 9454338

Selekontakt sæderække 2 i midten

Signal med fejl.

Fejlkode: 9454082

Selekontakt sæderække 2 førerside

Signal med fejl.

Fejlkode: 9444359

Selelåskontakt førerside

mekanisk Fejl

Fejlkode: 9454594

Selekontakt sæderække 2 passagerside

Signal med fejl.

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	2 Fejl
-------------------------	---	---------------

Fejlkode: 1350144

Mobile online-tjenester

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1375744

Sikker onboard-kommunikation

Signaturkontrol mislykket.

Termostyring	Varme/klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	5 Fejl
-----------------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 1124497

Databus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124496

Databus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124684

Databus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124489

Databus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124659

Databus

Budskab mangler.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	2 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 578
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 2068
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor	1 Fejl

Fejlkode: 13959169
Parkeringsensor, front
Sensor tilsmudset/skjult.

Førerassistentsystem	Bakkamerasystem	1 Fejl
-----------------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 10489856
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Komfort	Diagnose-interface-bus	31 Fejl
----------------	-------------------------------	----------------

Fejlkode: 1049259
Ethernet-forbindelse, delområde 11
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2502759
Ethernet-forbindelse til nødopkaldsmodul
ingen kommunikation

Fejlkode: 8397569
Hvilestrøm
Hvilestrøm for høj.

Fejlkode: 8471814
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8540417
EgoMaster
Indgangsdata ukorrekte.

Fejlkode: 8491266
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 8511745
Passagerregistrering
Funktionsindskrækning pga. ikke plausibel meddelelse

Fejlkode: 8511746
Passagerregistrering
Funktionsindskrækning pga. ikke plausibel meddelelse

Fejlkode: 219136
Hella Gutmann Solutions GmbH

Trådløs nøgle 1
Strømværdi for lav.

Fejlkode: 219139
Trådløs nøgle 2
Spænding for lav.

Fejlkode: 9371914
Strækingsdata navigationssystem
Signal med fejl.

Fejlkode: 9371915
Strækingsdata navigationssystem
Signal med fejl.

Fejlkode: 8556801
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515600
Højspændings-ladetilslutning 1
Temperatur for høj.

Fejlkode: 8515864
Ladestikdetektion vekselstrømsladning
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 8516354
Højspændings-ladetilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8516355
Powerline Communication
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516356
Powerline Communication
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516362
Powerline Communication
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516373
Lynoplader
Grænseværdi for spændingsforskel overskredet.

Fejlkode: 8516381
Højspændingsbatteri-oplader
Ladestrøm fejlbehæftet.

Fejlkode: 2232425
Bakkamerasystem
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 8515670
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8516406
Ladestyring højspændingsbatteri
Funktionsindskrænkning på grund af sikkerhedsfunktioner.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 8516873
Ladedæksel 1 ladestik
Låsning med fejl.

Fejlkode: 8516867
Pilotleder køretøjets ladestik 1
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 8516869
Højspændings-ladetilslutning 1
Ingen standby til opladning

Fejlkode: 8516866
Højspændings-ladetilslutning DC
Temperatur for høj.

Fejlkode: 8398618
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8398619
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8398626
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor B
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Gateway-elektronik 1	3 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 550677
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 15401216
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 15401472
Sikker onboard-kommunikation
Signaturoprettelse mislykket.

Komfort	Spændingstransformer 12 V	1 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: 134
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Komfort	Lysstyring venstre 2	0 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Komfort	Lysstyring højre 2	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	Førerdørselektronik	0 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Komfort	Passagerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik førerside bag	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	0 Fejl
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	0 Fejl
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	0 Fejl
Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Applikationsserver 1 system 1 Adaptive	1 Fejl

Fejlkode: 8495361
Plug-&-Charge-funktion
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Applikationsserver 1 system 2 Java	0 Fejl
Komfort	Software Cluster Embedded 1	4 Fejl

Fejlkode: 13706049
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 34
Forlygstestyreenhed
Tågemode aktiv.

Fejlkode: 8491267
Sikker onboard-kommunikation
Signaturoprettelse mislykket.

Fejlkode: 8491265
Sikker onboard-kommunikation
Tidsserver ikke tilgængelig

Komfort	Software-Cluster Housekeeping 1	0 Fejl
Komfort	Motorlydssimulator	0 Fejl
Komfort	Lydsupplement 2	ikke tilgængelig
Komfort	Oplader 1 til mobile terminaler	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VF	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HF	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VB	0 Fejl

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HB (8121)	0 Fejl
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	0 Fejl
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	0 Fejl
Infotainmentsystem	Informationselektronik	3 Fejl

Fejlkode: 6967
 Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 7223
 Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 7279
 Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse
 Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
---------------------------	-----------------	-------------------------