TILSTANDSRAPPORT

VOLVO V60 150 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT **TESTDATO: 30.06.2023** **KODE: 1195365**

YA70815 | 113 783 KM | 12.11.2018 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR:	**YV1ZW72VDK1010787**	**BRUKTIMPORT: Nei**	
KJØRETØY:	**Personbil**	**FRIST FOR PKK: 31.05.2024**	

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning | Anmerkning(er)

IDENTITET	✓
ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	Anmerkning(er)
LYS	✓
MOTOR	✓
HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	✓
GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	Anmerkning(er)
OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓

ANMERKNINGER

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Skjermer	ripe(r)	
2. INTERIØR		
2.1 Dørtrekk	rift	

1.1 Ripe(r)

2.1 Rift

VOLVO
V60
D3
billnord

VOLVO
V60


SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Servicedokumentasjon
Verkstedet må registrere hver service ved hjelp av stempler og en underskrift.
Verkstedet registrerer elementene i din originale Volvo-service.
Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.
VOLVO SERVICE 2.0
Servicenr. 1
Utført
Km 24044
Dato 15/11-19
Arbeidsordre nr. 618379
Type service
Vedlikeholdsservice
Sk. Olje + filter
kupefilter
Service 2.0
BILINORD
Bemerkning
STEMPEL
Servicenr. 2
Utført
Km 48384
Dato 18.11.20
Arbeidsordre nr. 631758
Type service
Vedlikeholdsservice
Sk. olje + filter
Sk. kupe f.
Serv. 2.0
Ekstra oljer og
BILINORD
Bemerkning
STEMPEL
Gjelder visse markeder.
6


SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Servicenr. 3
Utført
Km 60461
Dato 21.05.21
Arbeidsordre nr. 733934
Type service
Vedlikeholdsservice
olje filter
kupefilter
service 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
luftfilter
diesel filter
BILiNORD
Servicenr. 4
Utført
Km 86479
Dato 9/6-22
Arbeidsordre nr. 804169
Type service
Vedlikeholdsservice
Ekstra olje- og filterbytte
BILiNORD
Servicenr. 5
Utført
Km 111891
Dato 02.06.23
Arbeidsordre nr. 869603
Type service
BILiNORD
Bemerkning
BILiNORD


Quick Check® Summary
Quick Check® Technical
Symptom Report
Alignment Bar Graphs
Shop Report Page 1
HUNTER
Engineering Company
6/29/2023 2:30:00 PM
Volvo V60 2018- FWD TOURING/DYNAMIC/CCD
Wheel Alignment
PASSED
Front Total Toe
Front Camber
Rear Total Toe
Rear Camber
No additional service needed.
Tire Health
FAILED
Left Front
4.0 3.5 3.7 3.6 !
Right Front
! 2.5 2.7 2.5 3.5
Left Rear
3.5 2.3 2.8 2.7 !
Right Rear
! 2.7 3.0 2.8 3.5
Recommend a Tire Rotation for Even Tire Wear

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 23, 2021	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 17, 2020

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**3,8**	**2,7**	**2**	**2,8**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**4**	**4**	**7**	**7**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
	111891

✅ *Kontrollert* | ⭘ *Ikke kontrollert* | ❌ *Kontrollert, anmerkning*

IDENTITET
- ✅ Kjennemerke
- ✅ Understellsnummer
- ✅ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✅ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- ✅ Kamera
- ✅ Sensor
- ✅ Systemfunksjoner
- ✅ Diagnose
- ✅ Prøvekjøring

EKSTERIØR
- ✅ Lakk
- ✅ Antirustbehandling
- ✅ Under bil
- ✅ Panser
- ✅ Dører
- ✅ Bakluke
- ✅ Låser/tyverisikring
- ❌ Skjermer
- ✅ Speil
- ✅ Korrosjon
- ✅ Vinduspussere/-spyler
- ✅ Verktøy/nødutstyr
- ✅ Dekk/Felger
- ✅ Hjulmuttere/-bolter
- ✅ Døråpning
- ✅ Terskler/innlastningssone
- ✅ Støtfanger
- ✅ Grill
- ✅ Tak
- ✅ Frontvindu
- ✅ Vinduer
- ✅ Kanal
- ✅ Stolpe
- ✅ Alle flater
- ✅ Ladeluke/tanklokk

LYS
- ✅ Lys foran
- ✅ Lys bak
- ✅ Markeringslys
- ✅ Retningslys
- ✅ Nødsignallys
- ✅ Parkeringslys
- ✅ Refleks
- ✅ Andre lys

MOTOR
- ✅ Avgass
- ✅ Batteri(er)
- ✅ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✅ Dynamo/lading
- ✅ Eksosanlegg
- ✅ Elektroniske styresystemer
- ✅ Kjølesystem/vannpumpe
- ✅ Lekkasjer
- ✅ Motorfester/-demper
- ✅ Oljenivå/røykutvikling
- ✅ Service
- ✅ Startmotor
- ✅ Trekkraft
- ✅ Turbo
- ✅ Ladeluftkjøler
- ✅ Kompressor
- ✅ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✅ Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- ✅ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✅ Ratt/styringsmekanisme
- ✅ Hjullager
- ✅ Fjærer/støtdemper
- ✅ Ledd
- ✅ Stabilisatorer/stag
- ✅ Forstilling
- ✅ Bakstilling

BREMSER
- ✅ Bremsefunksjon
- ✅ Parkeringsbrems
- ✅ Bremsekraftforsterker
- ✅ Bremsevæske
- ✅ Lekkasjer
- ✅ Rør/slanger
- ✅ Skiver
- ✅ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- ✅ Girkasse
- ✅ Differensial
- ✅ Clutch/kobling/svinghjul
- ✅ Aksler
- ✅ Fordelingskasse

INTERIØR
- ✅ Dashbord
- ✅ Instrumenter og brytere
- ✅ Midtkonsoll/midtarmlene
- ❌ Dørtrekk
- ✅ Seter
- ✅ Taktrekk
- ✅ Tepper/bekledning
- ✅ Vindusheiser
- ✅ Bilbelte
- ✅ Varme/AC/Klima
- ✅ Signalhorn/Lydsignal
- ✅ Multimedia
- ✅ Multifunksjonsratt
- ✅ Ratt
- ✅ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- ✅ Opplysninger
- ✅ Interiør
- ✅ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✅ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.