5396463

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.04.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	**Kontaktperson**	
Medlemsnummer	95140190	**Navn**	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	**Telefon**	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	**E-post**	
Telefon	33300540		

Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	**Motorstørrelse**	cm^3
Modell	EQA 250	**Motoreffekt**	140 kW
Type	F2B	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	ED85930	**Drivstofftype**	Elektrisk
Understellsnr.	W1N2437011J005026	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	48063	**Bruktimportert**	Ja
Farge	Grå	**Registreringsår**	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	**Registrert første gang**	07.04.2021
		Frist for neste EU kontroll	06.04.2025

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

5396463

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
61.1	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Midtre bremselys, Venstre baklys, Høyre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Panser, Tak
86.34		* Noen få diverse små steinsprut/lakksår. Noe skitt/forurensing som kan poleres bort.	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	07.04.2025

5396463

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsebelegg ✓
6 - Bremseskiver O
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsevirkning ✓
10 - Bremsevæskenivå ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremsekraftforsterker ✓
15 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys O
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓
42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid R
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

Hjul, dekk, felg

66 - Felg ✓
67 - Ekstra hjulsett ✓
68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓

5396463

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✔
83 - Dør-/panseråpner	✔
84 - Lås	✔
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✔
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✔

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✔
92 - Luftdyse kupé	✔
93 - Taktrekk	✔
94 - Solskjerm	✔
95 - Innvendig speil	✔
96 - Dørtrekk	✔
97 - Døråpning	✔
98 - Seter	✔
99 - Bilbelte	✔
100 - Gulvmatter/-teppe	✔
101 - Bagasjeromstildekning	✔
102 - Laste-/bagasjerom	✔
103 - Interiør generelt	✔
104 - Varseltrekant	✔

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,00 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

5396463

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt

Leveransebetingelser

1.Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2.Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3.Gjennomføring av test.
Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4.Eiendomsrett
Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5.Demontering
NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6.Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer
NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7.Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt
NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8.NAFs ansvar
NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9.Klageadgang næringsmarked
Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10.Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:

11. apr. 2025

Køretøj:	Mercedes EQA 250 (H243)
Motorkode:	780.200
Produktionsår:	20-
Kilometerstand:	48063 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr:	ED 85930
VIN:	W1N2437011J005026 (skrevet af kontrolløren)
Testet:	11. apr. 2025 09:22:53

Fejlkode

Drivlinje	**Jævnstrøm-ladeforbindelsesenhed**	**3 Fejl**

Fejlkode: P13DC71

Fejlkode: P2DBD1C

Fejlkode: P2E4BFA

Drivlinje	**SOGE motorlydssimulator**	**0 Fejl**
Drivlinje	**SG-EM: Effektelektronik**	**0 Fejl**
Drivlinje	**BMS: batterimanagementsystem**	**1 Fejl**

Fejlkode: U301700
Realtidsur
Intern fejl.

Drivlinje	**SG-LG Oplader tio batteripakke**	**1 Fejl**

Fejlkode: U04BE29
Ladestikdetektion jævnstrømsladning
Uplausibelt signal.

Drivlinje	**DDW DC-DC-konverter**	**0 Fejl**
Drivlinje	**PTCU: Drivlinje**	**1 Fejl**

Fejlkode: P0AF82B
Højspænding, gateway
Indbyrdes kortslutning mellem de elektriske kabler

bremsesystem	**ESP: elektronisk stabiliseringsprogram**	**0 Fejl**
Passiv sikkerhed	**RevGus VL Reversibel selestrammer VF**	**ikke tilgængelig**
Passiv sikkerhed	**RevGus VR Reversibel selestrammer HF**	**ikke tilgængelig**
Passiv sikkerhed	**SRS Airbagstyreenhed**	**0 Fejl**
Termostyring	**KLA Klimaanlæg**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**ABA: Aktiv bremseassistent**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**Aktiv fartpilot**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**Aktiv fartpilot/bremseassistent**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**Venstre bagradarsensor**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**Højre bagradarsensor**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**Styreenhed højspændingssikkerhedsfrakobling**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**MFK: Multifunktionskamera**	**2 Fejl**

Fejlkode: B229B97
Multifunktionskamera
Systemfunktion ukorrekt/nedsat.

Fejlkode: U014787
CAN-bus-forbindelse til infotainmentstyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Førerassistentsystem	**PARK: Parkeringshjælp**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**KAR Kamera med udvidet virkelighed**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**RFK: Bakkamera**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**KI: Kombiinstrument**	**1 Fejl**

Fejlkode: P1C5C00
Batteri-afladningssikring
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Komfort	**EZS: Elektr. tændingslås**	**3 Fejl**

Fejlkode: U103888
Diagnose-CAN-bus
CAN-bus slået fra.

Fejlkode: U112041

Fejlkode: U116000

CAN-bus
Bus-vågning genkendt.

Komfort	**Multifunktionsstyreenhed**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Head-up-display**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**STM Spejl taxameter**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**TPAD: Touchpad**	**0 Fejl**
Komfort	**PSD: Panoramatag**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**GES Bevægelsesstyringssensor**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre**	**0 Fejl**
Komfort	**SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre**	**0 Fejl**
Komfort	**SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)**	**1 Fejl**

Fejlkode: B23267B
Sprinklervand-niveausensor
For lavt påfyldningsniveau.

Komfort	**HKS: Bagklapstyring**	**0 Fejl**
Komfort	**AML Stemningsbelysning**	**0 Fejl**
Komfort	**CS Car Sharing**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**AHE: Anhængerregistrering**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**MKS-VR: Multikontursæde foran til højre**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**ESE indstilling førersæde**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**ESE indstilling passagersæde**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**TSG VL Dørstyreenhed VF**	**0 Fejl**
Komfort	**TSG VR Dørstyreenhed HF**	**0 Fejl**
Tyverisikring	**EDW: Tyverialarm**	**ikke tilgængelig**
Undervogn	**ADS OBD**	**ikke tilgængelig**
Styretøj	**MRM OBD**	**0 Fejl**
Styretøj	**LRE Ratstammeelektronik**	**0 Fejl**
Styretøj	**Elektr. servostyring**	**0 Fejl**

Infotainmentsystem	**Lydsystem**	**ikke tilgængelig**
Infotainmentsystem	**MBUX Head Unit**	**1 Fejl**

Fejlkode: B169197
Digital kopieringsbeskyttelse
Bekræftelse ikke mulig.

Infotainmentsystem	**ZAN Infotainmentdisplay**	**1 Fejl**

Fejlkode: B19C531
Infotainmentdisplay
Funktion/signal med fejl.

Infotainmentsystem	**MTAS Mobiltelefonholder**	**ikke tilgængelig**
Infotainmentsystem	**Tel Styreenhed telefon**	**ikke tilgængelig**
Infotainmentsystem	**Telematik HERMES**	**1 Fejl**

Fejlkode: U103888
Diagnose-CAN-bus
CAN-bus slået fra.

Dæktryksovervågning	**RDK OBD**	**0 Fejl**