5459302

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.05.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	**Kontaktperson**	
Medlemsnummer	94448735	**Navn**	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	**Telefon**	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	**E-post**	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	491277		

Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	**Motorstørrelse**	2494 cm^3
Modell	HIACE 4WD	**Motoreffekt**	86 kW
Type	H1N	**Aksler i drift**	2
Registreringsnr.	LJ41016	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	JT121JK2800028640	**Kjøretøygruppe**	315
Km.stand.	182874	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Sølv	**Registreringsår**	2011
Karosseritype	Integrert førerhus	**Registrert første gang**	24.02.2011
		Frist for neste EU kontroll	28.04.2025

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

5459302

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
12.4	Bremserør	Rustskade på bremserør:	Høyre foran, Begge sider bak, Bakre midtre
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre bremselys
17.11		Skadet lykteglass:	Venstre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre blinklys foran
38.8	Clutch	Manglende antisklibelegg	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran, Venstre bak
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.9		Rustangrep:	Hele karosseriet
86.16		* Diverse steinsprut/lakksår	
88.8	Underside	Rustskade:	Venstre side midten, Høyre side midten
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Venstre foran
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
42.9	Drivaksler	Morken drivakselmansjett:	Venstre ytre foran
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Hele karosseriet
86.35		*	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

5459302

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
102.9		* Forventet bruksslitasje	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.04.2025

5459302

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper	R

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr	R
4 - Service/ Dokum.	R

Bremser

5 - Bremsebelegg	✔
6 - Bremseskiver	✔
7 - Bremsetromler	✔
8 - Parkeringsbrems	✔
10 - Bremsevæskenivå	✔
12 - Bremserør	R
13 - Bremseslanger	✔
14 - Bremsekraftforsterker	✔
15 - Bremsepedal	✔

Lys og signaler

17 - Lys	R
19 - Refleks	✔
20 - Lyd / lyssignaler	✔
21 - Varsellamper	✔
22 - Varsellamper utvidet	✔

Motor

27 - Motor virkemåte	✔
28 - Utvendig tilstand motor	✔
29 - Oljenivå motor	✔
30 - Kjølevæske	✔
31 - Kjølevifte	✔
32 - Kjølesystem	✔
33 - Eksosanlegg	✔
35 - Motorfester	✔
36 - Drivstofftank, rør, slange	✔
37 - Registerreim	O

Drivverk

38 - Clutch	R
39 - Girkasse (manuell)	✔
41 - Differensial	✔
42 - Drivaksler	O
43 - Mellomaksel	✔

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning	✔
45 - Instrumenter	✔
46 - Radio / Multimedia	✔
47 - Elektrisk vindusheis	✔
48 - Oppvarmet bakrute	✔
49 - Kupevifte	✔
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✔
53 - Sentrallås	✔
54 - Setevarmer	✔
56 - Drivrem generator	✔
59 - Tilhengerkontakt	✔
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk	✔

Hjul, dekk, felg

66 - Felg	O
67 - Ekstra hjulsett	✔
68 - Hjullager	✔

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd	✔
72 - Styresnekke, tannstang	✔
73 - Styrestag/ledd	✔
74 - Styreservo	✔

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✔
76 - Stabilisator	✔
77 - Fjærer / fjærbein	✔
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✔
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✔
80 - Travers	✔

5459302

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✔
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✔
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✔
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✔
90 - Tilhengerfeste	✔

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✔
92 - Luftdyse kupé	✔
93 - Taktrekk	✔
94 - Solskjerm	✔
95 - Innvendig speil	✔
96 - Dørtrekk	✔
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✔
100 - Gulvmatter/-teppe	✔
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✔
104 - Varseltrekant	✔

5459302

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	9,00 mm
67.2		Mønsterdybde	9,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

5459302

Bilder og vedlegg

1. Generelt

2. Generelt

3. Generelt

4. Generelt

5. Generelt

6. Generelt

7. Generelt

8. Generelt

9. Generelt

10. Generelt

11. Generelt

12. Generelt

5459302

13. Generelt

14. Generelt

15. Generelt

16. Generelt

17. Generelt

18. Generelt

19. Generelt

20. Generelt

21. Generelt

22. Generelt

23. Generelt

24. Generelt

5459302

25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

28. Generelt

29. Generelt

30. Generelt



31. Generelt

32. Generelt

33. Generelt

34. Generelt

35. Generelt

36. Generelt

5459302

37. Generelt

38. Generelt

39. Generelt

40. Generelt

41. Generelt

42. Generelt

43. Generelt

44. Generelt

45. Generelt

46. Generelt

47. Generelt

48. Generelt

5459302

49. Generelt

50. Generelt

51. Generelt

52. Generelt

53. Generelt

54. Generelt

55. Generelt

56. Generelt

57. Generelt

58. Generelt

59. Generelt

5459302

Leveransebetingelser

1.Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2.Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3.Gjennomføring av test.
Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4.Eiendomsrett
Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5.Demontering
NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6.Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer
NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7.Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt
NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8.NAFs ansvar
NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9.Klageadgang næringsmarked
Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10.Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.