6027683

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	555562

Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	**Motorstørrelse**	1968 cm^3
Modell	TRANSPORTER	**Motoreffekt**	110 kW
Type	7J0	**Aksler i drift**	2
Registreringsnr.	DR71573	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZKH151128	**Kjøretøygruppe**	315
Km.stand.	124426	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Sølv	**Registreringsår**	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	**Registrert første gang**	08.10.2019
		Frist for neste EU kontroll	15.10.2027

Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6027683

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
11.2	Vindusvisker, spyler.	Vindusvisker/ spyler virker ikke	Bakrute
34.2	Utvendig tilstand motor.	Drivstofflekkasje i motorrom	
54.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Bakluke, Høyre fordør, Høyre bakdør
54.3		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Venstre A-stolpe, Høyre A-stolpe
54.4		Rustangrep:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
54.8		Bulk (er):	Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal, Bakluke, Venstre bakdør, Høyre bakdør
80.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
26.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
44.8	Førersete.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
46.8	Passasjersete.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
54.18		Diverse steinsprut/lakksår	
54.30		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
81.14	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete
Er bilen skitten, våt eller nediset?	Nei

6027683

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
2 - Skilter.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	O

Interiør.

5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓
7 - Bremsepedal.	✓
8 - Bremsekraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓
14 - Glassruter.	✓
15 - Setevarmer.	✓
16 - Innvendig speil.	✓
17 - Utvendig speil.	✓
18 - Solskjerm.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
21 - Taktrekk.	✓
23 - Interiør generelt.	✓

Motor.

24 - Panser.	✓
25 - Understellsnummer.	✓
26 - Feilkodeutlesing.	O
27 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
28 - Lykter/lys - tilstand.	✓
29 - Oppvarmet rute/speil.	O
30 - Bremsevæske.	✓
31 - Kjølesystem.	✓
32 - Batteri 12 volt.	✓
33 - Oljenivå motor.	✓
34 - Utvendig tilstand motor.	R
35 - Motorfester.	✓
36 - Registerreim.	✓
37 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

38 - Dører.	✓
39 - Elektrisk vindusheis.	✓
40 - Døråpning.	✓
41 - Dørtrekk.	✓
42 - Bilbelte.	✓
43 - Gulvmatter/-teppe.	✓
44 - Førersete.	O
46 - Passasjersete.	O
49 - Tilhengerfeste.	✓
50 - Varseltrekant / refleksvest	✓
51 - Laste-/bagasjerom.	✓
53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
54 - Lakk / karosseri utvendig.	R

Underside.

55 - Vognbunn/understell.	✓
56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
57 - Stabilisator.	✓
58 - Differensial.	✓
59 - Drivaksler.	✓
61 - Bremserør.	✓
62 - Bremseslanger.	✓
63 - Bremsebelegg innvendig.	✓
64 - Bremseskiver innvendig.	✓
65 - Parkbrems.	✓
66 - Støtdempere.	✓
67 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
68 - Lekkasjer.	✓
70 - Mellomaksel.	✓
71 - Eksosanlegg.	✓
72 - Travers.	✓
73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
74 - Styrestag/ledd.	✓
75 - Styresnekke, tannstang.	✓
76 - Fjærer / fjærbein.	✓

6027683

Hjul,dekk.

77 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
78 - Hjullager.	✓
79 - Dekk.	✓
80 - Felg.	R
81 - Ekstra hjulsett..	O

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
83 - Kjøreegenskaper.	✓
85 - Bremser - virkemåte	✓

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
36.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
77.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,50 mm
77.2		Bremseskivetykkelse VF	29,50 mm
77.3		Bremseskivetykkelse HF	29,50 mm
77.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,50 mm
77.5		Bremseskivetykkelse VB	22,00 mm
77.6		Bremseskivetykkelse HB	22,00 mm
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	8,50 mm
79.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
79.4		Mønsterdybde VB	8,50 mm
79.5		Mønsterdybde HB	8,50 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
81	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt

6027683

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6027683

Bilder og vedlegg

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

5. Generelt

6. Generelt

7. Generelt



8. Generelt

9. Generelt

10. Generelt

11. Generelt

12. Generelt

6027683

Bilder og vedlegg

13. Generelt

14. Generelt

15. Generelt

16. Generelt

17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

21. Felg. **R**

22. Lakk / karosseri utvendig. **R**

23. Lakk / karosseri utvendig. **R**

24. Lakk / karosseri utvendig. **R**

6027683

Bilder og vedlegg

25. Lakk / karosseri utvendig. **R**

26. Lakk / karosseri utvendig. **R**

27. Lakk / karosseri utvendig. **R**

28. Lakk / karosseri utvendig. **R**

29. Lakk / karosseri utvendig. **R**

30. Lakk / karosseri utvendig. **R**

31. Lakk / karosseri utvendig. **R**

32. Lakk / karosseri utvendig. **R**

33. Lakk / karosseri utvendig. **R**

34. Lakk / karosseri utvendig. **R**

35. Lakk / karosseri utvendig. **R**

36. Lakk / karosseri utvendig. **R**

6027683

Bilder og vedlegg

37. Lakk / karosseri utvendig. **R**

38. Lakk / karosseri utvendig. **R**

39. Lakk / karosseri utvendig. **R**

40. Lakk / karosseri utvendig. **R**



41. Utvendig tilstand motor. **R**

Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR71573	WV1ZZZ7HZKH151128
Årsmodell	**Merke/Modell**
15-19	Transp.T6 2.0 16V TDI Kasten 4Motion
Motorkode	**Km**
CXHA	Ukjent

Utført med feil (1)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Parking heater/auxiliary heater	P125000	Fuel level — Level TOO LOW

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	