6618060

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.10.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	634256

Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	**Motorstørrelse**	1997 cm^3
Modell	PRIMASTAR	**Motoreffekt**	110 kW
Type	4	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	HB88460	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	VNVF4000371643715	**Kjøretøygruppe**	315
Km.stand.	60162	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Grå	**Registreringsår**	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	**Registrert første gang**	20.12.2023
		Frist for neste EU kontroll	19.12.2027

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6618060

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.2	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.8		Aktivert serviceindikator	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskenivå	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
81.3	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre bakskjerm
86.2		Lakkriper:	Bakluke, Støtfanger bak
86.4		Bulk (er):	Venstre fordør, Høyre bakdør, Bakluke, Høyre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.15	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.5	Feilkodeutlesing	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
40.16	Girkasse (automatisk)	Liten oljelekkasje	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.36		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre fordør

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

6618060

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper	✓
2 - Unormal lyd	O

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr	R
4 - Service/ Dokum.	R

Bremser

5 - Bremsebelegg	✓
6 - Bremseskiver	O
8 - Parkeringsbrems	✓
9 - Bremsevirkning	✓
10 - Bremsevæskenivå	✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt	✓
12 - Bremserør	✓
13 - Bremseslanger	✓
14 - Bremsekraftforsterker	✓
15 - Bremsepedal	✓

Lys og signaler

17 - Lys	✓
19 - Refleks	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓
21 - Varsellamper	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓

e-Diagnose

23 - Feilkodeutlesing	O

Motor

27 - Motor virkemåte	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓
29 - Oljenivå motor	O
30 - Kjølevæske	R
31 - Kjølevifte	✓
32 - Kjølesystem	✓
33 - Eksosanlegg	✓
35 - Motorfester	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓
37 - Registerreim	✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)	O
41 - Differensial	✓
42 - Drivaksler	✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning	✓
45 - Instrumenter	✓
46 - Radio / Multimedia	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓
49 - Kupevifte	✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
53 - Sentrallås	✓
54 - Setevarmer	✓
56 - Drivrem generator	✓
57 - Batteri ytre tilstand	✓
58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
59 - Tilhengerkontakt	✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk	✓
66 - Felg	✓
67 - Ekstra hjulsett	R
68 - Hjullager	✓
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
70 - Hjulkapsler/navkopper	✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
72 - Styresnekke, tannstang	✓
73 - Styrestag/ledd	✓
74 - Styreservo	✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	R
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

6618060

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

6618060

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen

6618060

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.


NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6618060

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

6618060


Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt

6618060

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Bakluke R



21. Bakluke R



22. Dørtrekk O




23. Frontrute R



24. Høyre bakdør R



25. Høyre bakskjerm R



26. Høyre bakskjerm R



27. Seter R



28. Støtfanger bak R



29. Venstre fordør R