4226686

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.01.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	**Kontaktperson**	
Medlemsnummer	94448735	**Navn**	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	**Telefon**	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	**E-post**	
Telefon	33 30 05 40		

Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	**Motorstørrelse**	cm^3
Modell	Model X	**Motoreffekt**	193 kW
Type	0	**Aksler i drift**	2
Registreringsnr.	EK56113	**Drivstofftype**	Elektrisk
Understellsnr.	5YJXCCE20HF063808	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	106923	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Sølv	**Registreringsår**	2017
		Registrert første gang	22.09.2017

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

4226686

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	4 felger
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakskjerm
86.8		Rustangrep:	Bakluke

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.18		Småbulker:	Bakluke
86.23		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakskjerm
86.34		* Småbulk V takvange bak. Plastdeksel ute av posisjon V kanaldeksel bak. Skadet plastdel: Hjulbue H forskjerm. Diverse små steinsprut / lakksår. Diverse mindre lakkriper.	
90.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
103.6	Interiør generelt	* Diverse forventede bruksmerker i henhold til alder og km.	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-19 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	26.01.2025

4226686

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsebelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsevirkning ✓
10 - Bremsevæskenivå ✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremsekraftforsterker ✓
15 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓
19 - Refleks R
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓
30 - Kjølevæske ✓
32 - Kjølesystem ✓
35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓
42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
59 - Tilhengerkontakt ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓

4226686

Karosseri

81 - Frontrute	**R**
82 - Siderute/bakrute	✔
83 - Dør-/panseråpner	✔
84 - Lås	✔
85 - Takluke/Panoramatak	✔
86 - Lakk / karosseri utvendig	**R**
87 - Utvendig speil	✔
88 - Underside	✔
89 - Understellsnummer	✔
90 - Tilhengerfeste	**O**

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✔
92 - Luftdyse kupé	✔
93 - Taktrekk	✔
94 - Solskjerm	✔
95 - Innvendig speil	✔
96 - Dørtrekk	✔
97 - Døråpning	✔
98 - Seter	✔
99 - Bilbelte	✔
100 - Gulvmatter/-teppe	✔
101 - Bagasjeromstildekning	✔
102 - Laste-/bagasjerom	✔
103 - Interiør generelt	**O**
104 - Varseltrekant	✔

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	400,00
9.2		Bremsevirkning, HF	400,00
9.3		Bremsevirkning, VB	400,00
9.4		Bremsevirkning, HB	400,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

4226686

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

4226686



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

4226686

Leveransebetingelser

1.Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2.Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3.Gjennomføring av test.
Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4.Eiendomsrett
Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5.Demontering
NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6.Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer
NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7.Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt
NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8.NAFs ansvar
NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9.Klageadgang næringsmarked
Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10.Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Naf AS næring Rykkinn
Folkvangveien 23
1348 Rykkinn
Telefon: +4791183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:

5. jan. 2024

Køretøj:	Tesla Model X (75D) 4WD
Motorkode:	L2S
Produktionsår:	16-20
Kilometerstand:	106923 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr:	EK56113
VIN:	
Testet:	5. jan. 2024 13:10:53

Fejlkode

ABS — ESP — 1 Fejl

Fejlkode: DTC 5120
Funktionsbegrænsning
ESP med fejl.

ABS — Bremsekraftforstærker — 0 Fejl

Airbag — Airbag — 13 Fejl

Fejlkode: DTC C002

Fejlkode: DTC C003

Fejlkode: DTC C004

Fejlkode: DTC C004

Fejlkode: DTC C005

Fejlkode: DTC C006

Fejlkode: DTC C007

Fejlkode: DTC C007

Fejlkode: DTC C657

Fejlkode: DTC C758

Fejlkode: DTC C859

Fejlkode: DTC C95A

Fejlkode: DTC CC5D

Komfort — Adaptiv fartpilot — 5 Fejl

Fejlkode: DTC 00001C
CAN-bus til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: DTC 000007
Radarsensor
Synsfelt begrænset.

Fejlkode: DTC 00000C
CAN-bus til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 00000D

Fejlkode: DTC 00000E
CAN-bus-forbindelse til elektromekanisk servostyring
Fejl i kommunikation.

Styretøj — Servostyring — 5 Fejl

Fejlkode: DTC C14000

Fejlkode: DTC C14002
CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul
Signal eller meddelelse ikke plausibelt.

Fejlkode: DTC C42201
Rulningssignal/hastighedssignal/hjulomdrejningssignaler
Signal fra 1/flere sensorer uplausibelt.

Fejlkode: DTC C13031

Fejlkode: DTC 93040E

Dæktryksovervågning — Dæktryksovervågning — 0 Fejl