# Tilstandsrapport

**Leira Bil AS** 101650

## UF80679 - 2018 Audi Q7

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Km.stand | **99 230** | Bruktimportert | **Nei** | Reg.reim skiftet, dato | |
| Ant. nøkler | **2** | Antirustgaranti | **Vet ikke** | Reg.reim skiftet, km | **0** |
| Drivstoff | | Heftelser | **Vet ikke** | Siste service, dato | **05.06.2024** |
| Farge | **Grå** | Koll.puter utkoblet | **Nei** | Siste service, km | **76 450** |
| Egenvekt | **2445** | Medfølger sommerdekk | **Ja** | PKK utført | **22.05.2024** |
| Effekt | **258** | Medfølger vinterdekk | **Ja** | Servicehefte/servicer fulgt | **Ja** |
| Chassisnr. | **WAUZZZ4M0JD034560** | Tilhengerfeste | **Ja** | Vognmappe m/instruksjonsbok | **Ja** |
| Første reg. | **13.06.2018** | Er prøvekjørt | **Ja** | Utskrift dato | **09.10.2026** |

FORKLARING: ✓ = I orden ✗ = Defekt – = Ikke testet

### Identitet

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | ✓ | Understellsnr. |
| 1.2 | ✓ | Kjennemerke |
| 1.3 | ✓ | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 | ✓ | Nøkler |

### Eksteriør

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | ✓ | Lakk |
| 2.2 | ✓ | Antirustbehandling/under bil |
| 2.3 | ✓ | Panser |
| 2.4 | ✓ | Kanaler |
| 2.5 | ✓ | Dører/bakluke |
| 2.6 | ✓ | Låser/tyverisikring |
| 2.7 | ✓ | Skjermer |
| 2.8 | ✓ | Støtfanger/grill |
| 2.9 | ✓ | Sensorer/parkeringssensor |
| 2.10 | ✓ | Tak/Takluke/Panoramatak |
| 2.11 | ✓ | Cabriolet/Hardtop |
| 2.12 | ✓ | Speil |
| 2.13 | ✓ | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 | ✓ | Rust |
| 2.15 | ✓ | Frontvindu/vinduer |
| 2.16 | ✓ | Vinduspussere/-spyler |
| 2.17 | ✓ | Dekk/reservehjul |
| 2.18 | ✓ | Felger |
| 2.19 | ✓ | Hjulmuttere/-bolter |
| 2.20 | ✓ | Avtagbar tilhengerkule |
| 2.21 | ✓ | Tilhengerfeste |

### Utvendig lys

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 | ✓ | Lysfunksjon foran |
| 3.2 | ✓ | Lysfunksjon bak |
| 3.3 | ✓ | Markeringslys |
| 3.4 | ✓ | Retningslys |
| 3.5 | ✓ | Nødsignallys |
| 3.6 | ✓ | Parkeringslys |
| 3.7 | ✓ | Refleks |
| 3.8 | ✓ | Andre lys |

### Interiør og instrumenter

| | | |
|---|---|---|
| 4.1 | ✓ | Dashbord |
| 4.2 | ✓ | Instrumenter og brytere |
| 4.3 | ✓ | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4 | ✓ | Dørtrekk |
| 4.5 | ✓ | Seter |
| 4.6 | ✓ | Taktrekk |
| 4.7 | ✓ | Tepper/bekledning |
| 4.8 | ✓ | Bagasjeromskjuler |
| 4.9 | ✓ | Vindusheiser |
| 4.10 | ✓ | Bilbelte |
| 4.11 | ✓ | Airbager |
| 4.12 | ✓ | Varme/AC/Klima |
| 4.13 | ✓ | Signalhorn/Lydsignal |
| 4.14 | ✓ | Radio/CD/audio/IPod/USB |
| 4.15 | ✓ | Navigasjon |
| 4.16 | ✓ | Refleksvest |
| 4.17 | ✓ | Varseltrekant |
| 4.18 | ✓ | Skillevegg varerom |

### Motor

| | | |
|---|---|---|
| 5.1 | ✓ | Avlesning av feilkoder |
| 5.2 | ✓ | Batteri |
| 5.3 | ✓ | Tenningsanlegg |
| 5.4 | ✓ | Drivstoffanlegg |
| 5.5 | ✓ | Dynamo/lading |
| 5.6 | ✓ | Eksosanlegg |
| 5.7 | ✓ | Elektroniske styresystemer |
| 5.8 | ✓ | Kjølesystem/vannpumpe |
| 5.9 | ✓ | Motorfester/demper |
| 5.10 | ✓ | Oljeforbruk/Røykutvikling |
| 5.11 | ✓ | Service |
| 5.12 | ✓ | Start/arbeidslyd |
| 5.13 | ✓ | Trekkraft |
| 5.14 | ✓ | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 | ✓ | Dieselpumpe/dyser/gløding |

### Miljø

| | | |
|---|---|---|
| 6.1 | ✓ | Støy |
| 6.2 | ✓ | Avgass |
| 6.3 | ✓ | Lekkasjer (forurrensing) |

### Gir og drivlinje

| | | |
|---|---|---|
| 7.1 | ✓ | Girkassefunksjon |
| 7.2 | ✓ | Differensial funksjon |
| 7.3 | ✓ | Clutch/kobling |
| 7.4 | ✓ | System for stabilitet (ESP) |

### Hjuloppheng og styring


| | | |
|---|---|---|
| 8.1 | ✓ | Ratt/styringsmekanisme |
| 8.2 | ✓ | Ledd |
| 8.3 | ✓ | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 | ✓ | Aksler |
| 8.5 | ✓ | For-/-bakstilling |
| 8.6 | ✓ | Fjærer/luftbelger |
| 8.7 | ✓ | Stabilisatorstag |
| 8.8 | ✓ | Hjullager |

### Bremser

| | | |
|---|---|---|
| 9.1 | ✓ | Bremsefunksjon/ABS |
| 9.2 | ✓ | Pedal/vandring |
| 9.3 | ✓ | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4 | ✓ | Bremsekraftforsterker |
| 9.5 | ✓ | Lasteavhengig ventil |
| 9.6 | ✓ | Bremsebelegg |
| 9.7 | ✓ | Tromler/Skiver |
| 9.8 | ✓ | Rør/slanger |
| 9.9 | ✓ | Lekkasjer |
| 9.10 | ✓ | Bremsevæske |

## GENERELL BESKRIVELSE

Velholdt bil, fin i lakk og innvendig med tanke på alder og kilometerstand.
Bilen er bra teknisk.



Dato: 09.10.2026 Signatur selger

Dato: 09.10.2026 Signatur kunde

## KOMMENTARER

| | |
|---|---|
| 2.1 | Eksteriør - Lakk - oversikts bilder |
| 4.5 | Interiør og instrumenter - Seter - noe slitasje på førerstol |
| 5.2 | Motor - Batteri - En av cellene har avvikende verdi, noe som medfører ca. 25% tap av batterikapasitet. |

## BILDER




4.5 noe slitasje på førerstol




2.1 oversikts bilder


## BILDER




2.1 oversikts bilder




2.1 oversikts bilder




2.1 oversikts bilder

## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

| Prøvekjørt | Føreforhold | Maks hastighet | Unormal lyd |
|---|---|---|---|
| Ja | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Nei |

## DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF | HF | VB | HB | Prod. uke |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommerdekk | 7 | 7 | 7 | 7 | Uke 41, 2024 |
| Vinterdekk | 5 | 5 | 5 | 5 | Uke 05, 2021 |
| Bremseklosser | 60 | 60 | 60 | 60 | |