Tillstandsrapport

Kjøretøy

Merke	MERCEDES-BENZ	**Modell**	EQA 300
Registreringsnummer	ED 63791	**Chassisnummer (VIN)**	W1N2437081J032862
Kilometerstand	18883	**Første registrering**	2022-05-23
Modellår	2022	**Farge**	Red

Kjøretøyets salgsstatus ○ Ny ◉ Brukt ○ Brukt import

Utstyr Bagasjetrekk, Baksete nedfellbart, Justerbart ratt, Midtarmlene, Sentrallås fjernstyrt, Ratt skinn, Servostyring, Sete delskinn, Sete foran elektrisk justerbart med minne, Sete foran justerbar korsryggstøtte, Sete foran oppvarmet, Soltak panorama, Soltak, Speil automatisk nedblendbare, Speil elektrisk, Speil oppvarmet, Speil sammenleggbare, Speil sammenleggbare elektrisk, Varmer app-styrt (elektrisk), Varmer elektrisk, Varmer kupè elektrisk, Vinduer elektriske, Vinduer tonede, Apple CarPlay, Infotainment Bluetooth, Infotainment navigasjon, Infotainment navigasjon, Infotainment radio DAB+, Ryggekamera, Multifunksjonsratt, Bakluke elektrisk, Cruisekontroll, Cruisekontroll adaptiv, Keyless Go, Kjørecomputer, Klimaanlegg, Klimaanlegg To-sone, Ladekabel, Lys LED, Lys LED kjørelys, Regnsensor, Parkeringssensorer bak, Parkeringssensorer foran, Dekk sommer komplett, Dekk vinter komplett, Hengerfeste, Metallic lakk, Hengerfeste svingbart, ABS, ESP (Elektronisk stabilitetsprogram), Antispinn, Isofix, Kollisjonsputer front, Setebeltevarsler, Sikkerhetsbjelker, Startsperre, Nødbremsassistent

Rapporten ble fullført av Aleksander Schjerpen 30.10.2026

Kjøretøy og opplysninger

TILLEGGSINFORMASJON

Kjøretøy kjøpt ○ Ny ◉ Brukt ○ Brukt importert

Brukstype ◉ Privat ○ Firma ○ Taxi ○ Skole

Vedlikehold er utført av ◉ Autoriserte verksteder ○ Verksted ○ Annet

Utstyr og tilbehør

UTSTYRSINFO

Antall nøkler 2

Antall ladekabler 1

Intervallstyrt arbeid

SERVICE

Har bilen blitt tatt service på? (●) Ja ( ) Nei ( ) Ukjent

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL (PKK/EU)

Har bilen gjennomgått en kjøretøykontroll? (●) Ja ( ) Nei ( ) Ukjent

Sist inspeksjon		**Neste inspeksjon**	
Dato	2026-05-04	Dato	2028-05-23

Kjøretøykontroll

GENERELT

Diagnose (●) Ok ( ) Feil ( ) Anmerkning

TILSTANDSRAPPORT

MERCEDES-BENZ EQA 300 4MATIC / F2B 4WD **TESTDATO: 30.10.2026** **KODE: 2161404**

ED63791	18 883 KM	23.05.2022 Førstegang registrert	Elektr.

CHASSISNR: W1N2437081J032862	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 23.05.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


SPORTEN 1952 AS
AUTORISERT MERCEDES-BENZ VERKSTED SIDEN 1952

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	🔍	LYS	✓
MOTOR	✓	HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Skjermer	Skrubbsår i plastikk	



1.1 Skrubbsår i plastikk

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 43, 2021	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 6, 2022

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**5**	**5**	**5**	**5**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**10**	**10**	**9**	**9**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
21.09.2026	17817

SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
20.06.2023	4504
18.07.2024	11770
14.08.2025	15657
21.09.2026	17817

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.