6714638

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.11.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	640755

Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	**Motorstørrelse**	- cm^3
Modell	LEAF 62kWh	**Motoreffekt**	160 kW
Type	ZE1	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	EE40497	**Drivstofftype**	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE1U0166981	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	130397	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Hvit	**Registreringsår**	2022
Karosseritype	Flerbruksbil	**Registrert første gang**	01.09.2022
		Frist for neste EU kontroll	31.08.2028

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6714638

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.7	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.5	Service/ Dokum.	Det er ikke avmerket noen servicer i serviceheftet	
66.5	Felg	Mangler hjulbolt / mutter:	Høyre foran
67.24	Ekstra hjulsett	* Skrue i et dekke	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Fremre høyre nedre
83.10	Dør-/panseråpner	Slitt dørhengsel:	Venstre foran
83.11		Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre forskjerm, Støtfanger bak
86.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre sidekanal
86.12		Rustangrep:	Venstre fordør
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Venstre bak
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
65.23	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Høyre foran
66.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

6714638

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper	✓
2 - Unormal lyd	R

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr	R
4 - Service/ Dokum.	R

Bremser

5 - Bremsebelegg	✓
6 - Bremseskiver	✓
8 - Parkeringsbrems	✓
9 - Bremsevirkning	✓
10 - Bremsevæskenivå	✓
12 - Bremserør	✓
13 - Bremseslanger	✓
14 - Bremsekraftforsterker	✓
15 - Bremsepedal	✓

Lys og signaler

17 - Lys	✓
19 - Refleks	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓
21 - Varsellamper	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓

e-Diagnose

23 - Feilkodeutlesing	O

Motor

30 - Kjølevæske	✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)	✓
41 - Differensial	✓
42 - Drivaksler	✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning	✓
45 - Instrumenter	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓
49 - Kupevifte	✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
53 - Sentrallås	✓
54 - Setevarmer	✓
55 - Ladespenning generator	✓
56 - Drivrem generator	✓
57 - Batteri ytre tilstand	✓
58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk	O
66 - Felg	R
67 - Ekstra hjulsett	R
68 - Hjullager	✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
72 - Styresnekke, tannstang	✓
73 - Styrestag/ledd	✓
74 - Styreservo	✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

6714638

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	190,00
9.2		Bremsevirkning, HF	190,00
9.3		Bremsevirkning, VB	160,00
9.4		Bremsevirkning, HB	160,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	420 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	377 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

6714638

Feilkodeutlesing utført 11.11.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (4)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	C1A16	Laser distance sensor — Housing disk scratched/ damaged
Comfort	B2555	Brake light — Function/electric circuit faulty
Powertrain	B2891-19	High-voltage DC-DC converter — Fault in electric circuit
Thermal management	B2631	Solar intensity sensor — Fault in electric circuit

Utført uten feil (18)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	GW Access to vehicle Lane tracking camera Radar sensor RL Radar sensor RR VSP Acoustic pedestrian warning system
Brake system	ABS/ESP EDIB Electric Driven Intelligent Brake System
Comfort	Instrument cluster UDS IPDM Basic module
Passive safety	Airbag
Powertrain	Electric drive control system High-voltage battery system (LBC 2) Traction battery system (LBC) Traction motor system
Steering	EPS power steering
Suspension	Suspension CAN-UDS
Tire pressure monitoring	Tyre-pressure check CAN
Transmission	Electric shifting

6714638

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6714638

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

6714638

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt


Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

6714638


Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt