Tilstandsrapport

Leira Bil AS 105932

CF70009 - 2013 Mazda CX-5 Offroad

Km.stand	**175 136**	Bruktimportert	**Nei**	Reg.reim skiftet, dato	**Har ikke**
Ant. nøkler	**2**	Antirustgaranti	**Vet ikke**	Reg.reim skiftet, km	**0**
Drivstoff	**Diesel**	Heftelser	**Vet ikke**	Siste service, dato	
Farge	**Grå**	Koll.puter utkoblet	**Nei**	Siste service, km	
Egenvekt	**1495**	Medfølger sommerdekk	**Ja**	PKK utført	**13.09.2019**
Effekt	**150**	Medfølger vinterdekk	**Ja**	Servicehefte/servicer fulgt	**Nei / Vet ikke**
Chassisnr.	**JMZKEN91800212987**	Tilhengerfeste	**Ja**	Vognmappe m/instruksjonsbok	**Ja**
Første reg.	**18.06.2013**	Er prøvekjørt	**Ja**	Utskrift dato	**24.11.2026**

FORKLARING: ✓ = I orden ✗ = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1	✓	Understellsnr.
1.2	✓	Kjennemerke
1.3	✓	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	✓	Nøkler

Eksteriør

2.1	✓	Lakk
2.2	✓	Antirustbehandling/under bil
2.3	✓	Panser
2.4	✓	Kanaler
2.5	✓	Dører/bakluke
2.6	✓	Låser/tyverisikring
2.7	✓	Skjermer
2.8	✓	Støtfanger/grill
2.9	✓	Sensorer/parkeringssensor
2.10	✓	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	✓	Cabriolet/Hardtop
2.12	✗	Speil
2.13	✓	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	✓	Rust
2.15	✓	Frontvindu/vinduer
2.16	✗	Vinduspussere/-spyler
2.17	✗	Dekk/reservehjul
2.18	✓	Felger
2.19	✓	Hjulmuttere/-bolter
2.20	✓	Avtagbar tilhengerkule
2.21	✓	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	✓	Lysfunksjon foran
3.2	✓	Lysfunksjon bak
3.3	✓	Markeringslys
3.4	✗	Retningslys
3.5	✓	Nødsignallys
3.6	✓	Parkeringslys
3.7	✓	Refleks
3.8	✓	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	✓	Dashbord
4.2	✓	Instrumenter og brytere
4.3	✓	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	✓	Dørtrekk
4.5	✓	Seter
4.6	✓	Taktrekk
4.7	✓	Tepper/bekledning
4.8	✓	Bagasjeromskjuler
4.9	✓	Vindusheiser
4.10	✓	Bilbelte
4.11	✓	Airbager
4.12	✓	Varme/AC/Klima
4.13	✓	Signalhorn/Lydsignal
4.14	✓	Radio/CD/audio/IPod/USB
4.15	✓	Navigasjon
4.16	✓	Refleksvest
4.17	✓	Varseltrekant
4.18	✓	Skillevegg varerom

Motor

5.1	✓	Avlesning av feilkoder
5.2	✗	Batteri
5.3	✓	Tenningsanlegg
5.4	✓	Drivstoffanlegg
5.5	✓	Dynamo/lading
5.6	✓	Eksosanlegg
5.7	✓	Elektroniske styresystemer
5.8	✓	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	✓	Motorfester/demper
5.10	✓	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	✓	Service
5.12	✓	Start/arbeidslyd
5.13	✓	Trekkraft
5.14	✓	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	✓	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	✓	Støy
6.2	✓	Avgass
6.3	✓	Lekkasjer (forurrensing)

Gir og drivlinje

7.1	✓	Girkassefunksjon
7.2	✓	Differensial funksjon
7.3	✓	Clutch/kobling
7.4	✓	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	✓	Ratt/styringsmekanisme
8.2	✗	Ledd
8.3	✓	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	✓	Aksler
8.5	✗	For-/-bakstilling
8.6	✓	Fjærer/luftbelger
8.7	✓	Stabilisatorstag
8.8	✓	Hjullager

Bremser

9.1	✓	Bremsefunksjon/ABS
9.2	✓	Pedal/vandring
9.3	✓	Parkeringsbrems betjening
9.4	✓	Bremsekraftforsterker
9.5	✓	Lasteavhengig ventil
9.6	✓	Bremsebelegg
9.7	✓	Tromler/Skiver
9.8	✓	Rør/slanger
9.9	✓	Lekkasjer
9.10	✓	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE



Dato: 24.11.2026 Signatur selger

Dato: 24.11.2026 Signatur kunde

KOMMENTARER	
2.1	Eksteriør - Lakk - Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil
2.1	Eksteriør - Lakk - .
2.3	Eksteriør - Panser - Bulk på panser
2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Venstre bakdør holder seg ikke åpen
2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Vinge på bakluke løs
2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Pyntelist på framfanger løs
2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Pyntelist på bakfanger løs
2.12	Eksteriør - Speil - Speil høyre knust plastikk
2.12	Eksteriør - Speil - Motor i speil venstre virker ikke
2.16	Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Frontruteviskere dårlige
2.17	Eksteriør - Dekk/reservehjul - Dekkdimensjon sommerdekk
2.17	Eksteriør - Dekk/reservehjul - Dekkdimensjon vinterdekk
2.17	Eksteriør - Dekk/reservehjul - Dekktrykklampe lyser
3.4	Utvendig lys - Retningslys - Blinklys I speil trykt inn
5.1	Motor - Avlesning av feilkoder - Bilde av feilkoder
5.2	Motor - Batteri - Minuspoeng ikke satt fast
5.2	Motor - Batteri - Good-recharge
5.8	Motor - Kjølesystem/vannpumpe - Kjølevæskenivå snart på minimum
5.11	Motor - Service - Digitalt servicehefte på denne
8.2	Hjuloppheng og styring - Ledd - Stor slakke I ytre styreleder hf
8.5	Hjuloppheng og styring - For-/-bakstilling - Nedre bakre bærebruforinger bs foran holder på å slippe
8.5	Hjuloppheng og styring - For-/-bakstilling - Mye porøs rust på bærearmer bs bak, anbefaler å bytte disse
8.7	Hjuloppheng og styring - Stabilisatorstag - Liten slakke I lenkearm vf

BILDER



2.17 Dekkdimensjon sommerdekk



8.5 Nedre bakre bærebruforinger bs foran holder på å slippe

BILDER



8.5 Nedre bakre bærebruforinger bs foran holder på å slippe



8.5 Mye porøs rust på bærearmer bs bak, anbefaler å bytte disse

BILDER



8.5 Mye porøs rust på bærearmer bs bak, anbefaler å bytte disse



5.2 Minuspoeng ikke satt fast

BILDER



2.1 Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil



2.17 Dekkdimensjon vinterdekk

BILDER



2.5 Vinge på bakluke løs



2.8 Pyntelist på framfanger løs

BILDER



2.8 Pyntelist på framfanger løs



2.8 Pyntelist på bakfanger løs

BILDER



2.3 Bulk på panser



3.4 Blinklys I speil trykt inn

BILDER



3.4 Blinklys I speil trykt inn



2.12 Speil høyre knust plastikk

BILDER



2.1 Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil



2.1 Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil

BILDER



2.1 .



2.1 .

BILDER



2.1 .



2.1 .

BILDER



5.2 Good-recharge



5.1 Bilde av feilkoder

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	3	5	Uke 01, 2020
Vinterdekk	8	8	7	8	Uke 26, 2019
Bremseklosser	60%	60%	50%	50%	