Tilstandsrapport

Leira Bil AS 105141

XK29151 - 2020 Skoda Karoq 1.5 NU Stasjonsvogn

Km.stand	**88 302**	Bruktimportert	**Nei**	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	**0**	Antirustgaranti	**Nei**	Reg.reim skiftet, km	**0**
Drivstoff	**Bensin**	Heftelser	**Vet ikke**	Siste service, dato	**16.06.2025**
Farge	**Blå**	Koll.puter utkoblet	**Nei**	Siste service, km	**71 417**
Egenvekt	**1435**	Medfølger sommerdekk	**Ja**	PKK utført	**25.02.2026**
Effekt	**150**	Medfølger vinterdekk	**Vet ikke**	Servicehefte/servicer fulgt	**Ja**
Chassisnr.	**TMBJR9NU8L2041897**	Tilhengerfeste	**Ja**	Vognmappe m/instruksjonsbok	**Ja**
Første reg.	**08.05.2020**	Er prøvekjørt	**Ja**	Utskrift dato	**02.10.2026**

FORKLARING: ✓ = I orden ✗ = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1	✓	Understellsnr.
1.2	✓	Kjennemerke
1.3	✓	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	✓	Nøkler

Eksteriør

2.1	✓	Lakk
2.2	✓	Antirustbehandling/under bil
2.3	✓	Panser
2.4	✓	Kanaler
2.5	✓	Dører/bakluke
2.6	✓	Låser/tyverisikring
2.7	✓	Skjermer
2.8	✓	Støtfanger/grill
2.9	✓	Sensorer/parkeringssensor
2.10	✓	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	✓	Cabriolet/Hardtop
2.12	✓	Speil
2.13	✓	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	✓	Rust
2.15	✓	Frontvindu/vinduer
2.16	✓	Vinduspussere/-spyler
2.17	✓	Dekk/reservehjul
2.18	✓	Felger
2.19	✓	Hjulmuttere/-bolter
2.20	✓	Avtagbar tilhengerkule
2.21	✓	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	✓	Lysfunksjon foran
3.2	✓	Lysfunksjon bak
3.3	✓	Markeringslys
3.4	✓	Retningslys
3.5	✓	Nødsignallys
3.6	✓	Parkeringslys
3.7	✓	Refleks
3.8	✓	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	✓	Dashbord
4.2	✓	Instrumenter og brytere
4.3	✓	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	✓	Dørtrekk
4.5	✓	Seter
4.6	✓	Taktrekk
4.7	✓	Tepper/bekledning
4.8	✓	Bagasjeromskjuler
4.9	✓	Vindusheiser
4.10	✓	Bilbelte
4.11	✓	Airbager
4.12	✓	Varme/AC/Klima
4.13	✓	Signalhorn/Lydsignal
4.14	✓	Radio/CD/audio/IPod/USB
4.15	✓	Navigasjon
4.16	✓	Refleksvest
4.17	✓	Varseltrekant
4.18	✓	Skillevegg varerom

Motor

5.1	✓	Avlesning av feilkoder
5.2	✓	Batteri
5.3	✓	Tenningsanlegg
5.4	✓	Drivstoffanlegg
5.5	✓	Dynamo/lading
5.6	✓	Eksosanlegg
5.7	✓	Elektroniske styresystemer
5.8	✓	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	✓	Motorfester/demper
5.10	✓	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	✓	Service
5.12	✓	Start/arbeidslyd
5.13	✓	Trekkraft
5.14	✓	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	✓	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	✓	Støy
6.2	✓	Avgass
6.3	✓	Lekkasjer (forurrensing)

Gir og drivlinje

7.1	✓	Girkassefunksjon
7.2	✓	Differensial funksjon
7.3	✓	Clutch/kobling
7.4	✓	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1	✓	Ratt/styringsmekanisme
8.2	✓	Ledd
8.3	✓	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	✓	Aksler
8.5	✓	For-/-bakstilling
8.6	✓	Fjærer/luftbelger
8.7	✓	Stabilisatorstag
8.8	✓	Hjullager

Bremser

9.1	✓	Bremsefunksjon/ABS
9.2	✓	Pedal/vandring
9.3	✓	Parkeringsbrems betjening
9.4	✓	Bremsekraftforsterker
9.5	✓	Lasteavhengig ventil
9.6	✓	Bremsebelegg
9.7	✓	Tromler/Skiver
9.8	✓	Rør/slanger
9.9	✓	Lekkasjer
9.10	✓	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bra bil teknisk, men trenger en polering.



Dato: 02.10.2026 Signatur selger

Dato: 02.10.2026 Signatur kunde

KOMMENTARER

2.3	Eksteriør - Panser - striper
2.7	Eksteriør - Skjermer - bakskjerm bulker

BILDER



2.7 bakskjerm bulker



2.3 striper

BILDER



2.3 striper

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 36, 2025
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	40	40	40	40	