6697599

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.11.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	641270

Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	**Motorstørrelse**	1499 cm^3
Modell	Berlingo	**Motoreffekt**	75 kW
Type	E	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	BE20233	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	VR7EFYHYCJJ857441	**Kjøretøygruppe**	315
Km.stand.	177530	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Grå	**Registreringsår**	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	**Registrert første gang**	28.02.2019
		Frist for neste EU kontroll	19.10.2027

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6697599

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
23.1	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
42.1	Drivaksler	Defekt gummimansjett:	Venstre ytre foran
49.3	Kupevifte	Ulyd i kupevifte.	
54.1	Setevarmer	Feil ved bryter	Venstre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
75.1	Støtdempere	For svak virkning:	Venstre bak, Høyre bak
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre side
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakskjerm, Høyre sidekanal
86.2		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.3		Lakkblærer	Tak
86.4		Bulk (er):	Bakluke, Venstre fordør, Venstre sidekanal, Høyre fordør
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
86.15		Lakkslipp/flassing	Høyre forskjerm
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.13	Kjøreegenskaper	Trekker litt til venstre	
2.15	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.16		Ulyd fra hjuloppheng bak	
23.7	Feilkodeutlesing	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Toppdeksel
46.10	Radio / Multimedia	Navigasjon - programvare ikke installert	
46.11		Instrumentspråk er annet enn skandinavisk/ engelsk/tysk	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
81.10	Frontrute	Noe steinsprut	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.36		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
103.5	Interiør generelt	Forventet bruksslitasje	

6697599

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

6697599

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper	O
2 - Unormal lyd	O

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr	R
4 - Service/ Dokum.	R

Bremser

5 - Bremsebelegg	✓
6 - Bremseskiver	✓
8 - Parkeringsbrems	✓
9 - Bremsevirkning	✓
10 - Bremsevæskenivå	✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt	✓
12 - Bremserør	✓
13 - Bremseslanger	✓
14 - Bremsekraftforsterker	✓
15 - Bremsepedal	✓

Lys og signaler

17 - Lys	✓
19 - Refleks	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓
21 - Varsellamper	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓

e-Diagnose

23 - Feilkodeutlesing	R

Motor

27 - Motor virkemåte	✓
28 - Utvendig tilstand motor	O
29 - Oljenivå motor	✓
30 - Kjølevæske	✓
31 - Kjølevifte	✓
32 - Kjølesystem	✓
33 - Eksosanlegg	✓
35 - Motorfester	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓
37 - Registerreim	R

Drivverk

38 - Clutch	✓
39 - Girkasse (manuell)	✓
41 - Differensial	✓
42 - Drivaksler	R

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning	✓
45 - Instrumenter	✓
46 - Radio / Multimedia	O
47 - Elektrisk vindusheis	✓
48 - Oppvarmet bakrute	O
49 - Kupevifte	R
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
53 - Sentrallås	✓
54 - Setevarmer	R
56 - Drivrem generator	✓
57 - Batteri ytre tilstand	✓
58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
59 - Tilhengerkontakt	✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk	✓
66 - Felg	✓
67 - Ekstra hjulsett	R
68 - Hjullager	✓
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
70 - Hjulkapsler/navkopper	✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
72 - Styresnekke, tannstang	✓
73 - Styrestag/ledd	✓
74 - Styreservo	✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	R
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

6697599

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓

6697599

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen

6697599

Feilkodeutlesing utført 04.11.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (55)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Brake system	C156D	Electric parking brake — Sensor faulty
	C1638	Steering-angle sensor — Signal faulty
Comfort	B1138	Low beam left — Fault in electric circuit
	B1153	Windshield wiper — Function faulty.
	B120E	Combustion engine — Signal faulty
	B1218	ESP ECU — Signal faulty
	B1221	Distance sensor FL inner side — Function faulty.
	B1223	Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.
	B1224	Distance sensor rear outside left — Function faulty.
	B1225	Distance sensor FR inner side — Function faulty.
	B1226	Distance sensor FR outside — Function faulty.
	B1227	Distance sensor RR inner side — Function faulty.
	B1228	Distance sensor rear outside right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	B132A	Refrigerant pressure — Faulty low-pressure system
	B1530	CONTROL MODULE — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1717	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B1805	Starter — Function faulty.
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B1825	Oil level control — Function faulty.
	B1832	ECU — Internal fault
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
	U1003	CAN bus — Function shut down
	U111D	Can connection with parking assist ECU — Communication faulty
	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
	U1804	Steering-angle sensor — Signal faulty
	U1805	CAN bus connection to ABS/traction control — Wheel rpm values not available
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F18	Touch screen — fault of CAN connection
	U1F2E	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1F3E	Telematics ECU — Communication faulty
	U1F40	Battery monitoring ECU — Communication disturbed
	U1F95	Parking assist ECU — Function faulty.
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Infotainment system	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.

6697599

System	Feilkoder	Beskrivelse
	B1505	Microphone input — Function faulty.
	B1507	Antenna 1 input — Signal faulty
	B153D	Digital radio aerial — Function faulty.
	B154E	Microphone 2 — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Passive safety	B1400	CAN bus — Faulty power supply
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Powertrain	U1211	CAN bus connection to NOx sensor upstream of SCR catalyst — Communication faulty
Steering	C1406	Power assisted steering motor — Function faulty.
	P0562	System voltage — Voltage supply/power supply low

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Comfort	Accessories ECU
	Instrument cluster UDS
	Multifunction steering wheel
	Rain/light sensor UDS
	Trailer switching unit
OBD	
Thermal management	Air conditioning UDS

6697599

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.


NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6697599

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

6697599


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Bakluke R



23. Bakluke R



24. Bakluke R

6697599

Bilder og vedlegg



25. Høyre bakdør **R**



26. Høyre bakskjerm **R**



27. Høyre bakskjerm **R**



28. Høyre bakskjerm **R**



29. Høyre bakskjerm **R**



30. Høyre fordør **R**



31. Høyre fordør **R**



32. Høyre forskjerm **R**



33. Høyre forskjerm **R**



34. Høyre forskjerm **R**



35. Høyre kanal **R**



36. Panser **R**

6697599

Bilder og vedlegg



37. Panser R



38. Seter R



39. Setevarmer R



40. Støtfanger bak R



41. Støtfanger bak R



42. Venstre bakdør R



43. Venstre bakskjerm R



44. Venstre bakskjerm R



45. Venstre fordør R



46. Venstre kanal R