6742534

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.11.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	632100

Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	**Motorstørrelse**	1968 cm^3
Modell	TRANSPORTER	**Motoreffekt**	110 kW
Type	7J0	**Aksler i drift**	2
Registreringsnr.	DS31732	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7H8RX042214	**Kjøretøygruppe**	315
Km.stand.	44121	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Grå	**Registreringsår**	2024
Karosseritype	Integrert førerhus	**Registrert første gang**	26.06.2024
		Frist for neste EU kontroll	25.06.2028

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6742534

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
48.1	Oppvarmet bakrute	En eller flere varmetråder virker ikke:	Bakrute
81.5	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
86.4		Bulk (er):	Høyre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
60.8	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

6742534

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper	✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr	✓
4 - Service/ Dokum.	O

Bremser

5 - Bremsebelegg	✓
6 - Bremseskiver	✓
8 - Parkeringsbrems	✓
9 - Bremsevirkning	✓
10 - Bremsevæskenivå	✓
12 - Bremserør	✓
13 - Bremseslanger	✓
14 - Bremsekraftforsterker	✓
15 - Bremsepedal	✓

Lys og signaler

17 - Lys	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓
21 - Varsellamper	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓

e-Diagnose

23 - Feilkodeutlesing	O

Motor

27 - Motor virkemåte	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓
29 - Oljenivå motor	✓
30 - Kjølevæske	✓
31 - Kjølevifte	✓
32 - Kjølesystem	✓
33 - Eksosanlegg	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓
37 - Registerreim	✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)	✓
41 - Differensial	✓
42 - Drivaksler	✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning	✓
45 - Instrumenter	✓
46 - Radio / Multimedia	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓
48 - Oppvarmet bakrute	R
49 - Kupevifte	✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
53 - Sentrallås	✓
54 - Setevarmer	✓
55 - Ladespenning generator	✓
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk	✓
66 - Felg	✓
67 - Ekstra hjulsett	✓
68 - Hjullager	✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
72 - Styresnekke, tannstang	✓
73 - Styrestag/ledd	✓
74 - Styreservo	✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

6742534

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320,00
9.2		Bremsevirkning, HF	320,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	41 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

6742534

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1


Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6742534

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt

6742534

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:

24. nov. 2026

Køretøj:	Volkswagen Transp.T6.1 2.0 16V TDI Kassebil 4Motion
Motorkode:	DNAA
Produktionsår:	20-24
Kilometerstand:	44121 (udlæst fra styreenhed) 24. nov. 2026 16:49:21
Registrering Nr:	
VIN:	WV1ZZZ7H8RX042214 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	24. nov. 2026 16:49:26

Fejlkode

OBD	**OBD**	**0 Fejl**
Drivlinje	**Motorelektronik 1**	**0 Fejl**
bremsesystem	**Bremseelektronik**	**0 Fejl**
Passiv sikkerhed	**Airbag**	**0 Fejl**
Passiv sikkerhed	**Nødopkaldssystem/telematiksystem**	**1 Fejl**

Fejlkode: 1644017
Mobile online-tjenester
Funktionsbegrænsning pga. batteriets ladetilstand.

Termostyring	**Varme/klimaanlæg**	**0 Fejl**
Termostyring	**Parkerings-/tilskudsvarmer**	**0 Fejl**
Termostyring	**Tilskudsvarmer 2**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**Frontkamerasystem**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**Radarsensor adaptiv fartpilot**	**1 Fejl**

Fejlkode: 1389
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Førerassistentsystem	**Vognbaneskiftassistent**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**Parkeringssensor**	**0 Fejl**

Førerassistentsystem	**Bak-/360 graders kamerasystem**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**Fjernlysassistent**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Diagnose-interface-bus**	**0 Fejl**
Komfort	**Gateway-elektronik 1**	**2 Fejl**

Fejlkode: 608524
Drejefalleaktuator skydedør bagved i førerside
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 608780
Drejefalleaktuator skydedør bagved i passagerside
Strømkreds med fejl.

Komfort	**Kombiinstrument**	**1 Fejl**

Fejlkode: 9456681

Komfort	**Fartskriver**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Lysstyring venstre 2**	**0 Fejl**
Komfort	**Lysstyring højre 2**	**0 Fejl**
Komfort	**Lygtenivellering**	**0 Fejl**
Komfort	**Sædejustering fører**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Sædejustering passager**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Anhængerfunktion**	**0 Fejl**
Komfort	**Dørelektronik førerside bag**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Dørelektronik passagerside bag**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Dørautomatik førerside bag**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Dørautomatik passagerside bag**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Bagklapselektronik**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Specialfunktion**	**ikke tilgængelig**
Gearkasse	**Gearelektronik**	**0 Fejl**
Gearkasse	**Firhjulselektronik**	**0 Fejl**
Undervogn	**Hjuldæmpningselektronik**	**ikke tilgængelig**
Styretøj	**Servostyring**	**0 Fejl**

Infotainmentsystem	**Informationselektronik**	**0 Fejl**
Dæktryksovervågning	**Dæktryksovervågning**	**ikke tilgængelig**