

## KJ41056 - 2019 Peugeot 5008 Offroad

Km.stand	<b>145 347</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	<b>2</b>	Antirustgaranti	<b>Vet ikke</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff	<b>Diesel</b>	Heftelser	<b>Vet ikke</b>	Siste service, dato	<b>22.11.2023</b>
Farge	<b>Grå</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	<b>122 219</b>
Egenvekt	<b>1430</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	<b>29.01.2023</b>
Effekt	<b>131</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja</b>
Chassisnr.	<b>VF3MCYHZRJL059551</b>	Tilhengerfeste	<b>Ja</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>04.01.2019</b>	Er prøvekjørt	<b>Ja</b>	Utskrift dato	<b>05.03.2025</b>

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler





## Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys




## Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





## Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager


## Bremseser

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 05.03.2025 Signatur selger


Dato: 05.03.2025 Signatur kunde




## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Generelt små riper rundt om på bil. Normalt ihht alder/km
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Peugeot logoen mangler halen sin bakluke
- 2.18 Eksteriør - Felger - Korrosjon og lakkflass på vinterfelger
- 2.18 Eksteriør - Felger - Sommerfelger
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Flere sprekker innvendig i ytre lykt hb
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - små skraper på dørtrekk på bakluke
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte


## BILDER



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



4.4 små skraper på dørtrekk på bakluke



4.4 små skraper på dørtrekk på bakluke



2.18 Korrosjon og lakkflass på vinterfelger



2.18 Korrosjon og lakkflass på vinterfelger



2.18 Korrosjon og lakkflass på vinterfelger



2.18 Korrosjon og lakkflass på vinterfelger



2.18 Sommerfelger



2.18 Sommerfelger



2.18 Sommerfelger



2.18 Sommerfelger



3.2 Flere sprekker innvendig i ytre lykt hb



3.2 Flere sprekker innvendig i ytre lykt hb



2.5 Peugeot logoen mangler halen sin bakluke



2.1 Generelt små riper rundt om på bil. Normalt ihht alder/km



2.1 Generelt små riper rundt om på bil. Normalt ihht alder/km

## BILDER



2.1 Generelt små riper rundt om på bil. Normalt ihht alder/km



2.1 Generelt små riper rundt om på bil. Normalt ihht alder/km

## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vinterføre	80 km/t	Nei

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	7	7	Uke 44, 2023
Vinterdekk	5	5	7	7	Uke 47, 2022
Bremseklosser	90%	90%	60%	50%	