



5600008

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.07.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		



Kjøretøy

Bilmerke	Fiat	Motorstørrelse	cm ³
Modell	500	Motoreffekt	87 kW
Type	FA1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC42578	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	ZFAEFAC41MX017242	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	43621	Bruktimportert	Nei
Farge	Brun	Registreringsår	2021
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	29.03.2021
		Frist for neste EU kontroll	28.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5600008

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
51.12	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Mangler deksel ved vindusvisker	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Høyre ytre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre fordør, Venstre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
67.29	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
20.06.2024	29516
12.06.2023	14494

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.03.2027



5600008

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓
7 - Bremsetromler -
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt -
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓
16 - Lasteavhengig reduksjonsventil -

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
18 - Markeringslys/-lykter -
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R
24 - EOBD-systemstatus -

Motor

- 25 - Avgassanalyse (Bensin) -
26 - Avgassanalyse (Diesel) -
27 - Motor virkemåte -
28 - Utvendig tilstand motor -
29 - Oljenivå motor -
30 - Kjølervæske ✓
31 - Kjølervifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg -

Motor

- 34 - HC i kjølesystem -
35 - Motorfester -
36 - Drivstofftank, rør, slange -
37 - Registerreim -

Drivverk

- 38 - Clutch -
39 - Girkasse (manuell) -
40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel -

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia -
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
52 - Lyktespyler / Visker -
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
59 - Tilhengerkontakt -
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer -
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg ✓
67 - Ekstra hjulsett O
68 - Hjullager ✓
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett -
70 - Hjulcapsler/navkopper -



5600008

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
72 - Styresnekke, tannstang	✓
73 - Styrestag/ledd	R
74 - Styreservo	✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	—
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	—

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	—
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	—
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	—



5600008

Tidligere punktverdier

Generell informasjon

Nøkler / Utstyr

R

Hjul, dekk, felg

Ekstra hjulsett

R



5600008

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	140,00
9.4		Bremsevirkning, HB	140,00
	Avgassanalyse (Bensin)	CO	
		CO2	
		HC	
		O2	
		CO ved forhøyet tomgang	
		Lambda ved forhøyet tomgang	
	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til 40 °C minus:	
	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	
	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: eller ved, måneder:	
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	360 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	333 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5600008



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5600008



25. Generelt



26. Generelt



5600008

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



12. jun. 2025

Køretøj: Fiat 500e 3+1
Motorkode: 463 48 460
Produktionsår: 20-
Kilometerstand: 43621 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EC42578
VIN: ZFAEFAC41MX017242 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 12. jun. 2025 14:50:02

Fejlkode

Drivlinje	Eldrifsbatteri-modul	0 Fejl
Drivlinje	Højspændingsbatteri-oplader	0 Fejl
Drivlinje	Elbilsstyreenhed	0 Fejl
bremsesystem	ABS-/ESP-styreenhed	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Passiv sikkerhed	eCall-modul	0 Fejl
Termostyring	Varme/klimaanlæg	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	5 Fejl

Fejlkode: C14A5-92
Radarsensor
Sensor forurennet/defekt.

Fejlkode: C14A5-97
Radarsensor
Sensor forurennet/defekt.

Fejlkode: C1260-00
ESP
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1436-86
Parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C10F6-53

Komfort	Karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	parkeringsensor	1 Fejl

Fejlkode: U1706-29
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Førerdørsstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsstyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	Gearvælgermodul	0 Fejl
Tyverisikring	Sikkerhedsgatewaymodul	0 Fejl
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Infotainmentdisplay	0 Fejl
Infotainmentsystem	Infotainment-styreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	Telematik-system	1 Fejl

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.