



5269273

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.02.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	472499		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	CADDY	Motoreffekt	75 kW
Type	2K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AJ82641	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV2ZZZ2KZGX026642	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	273371	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	16.09.2015
		Frist for neste EU kontroll	22.12.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5269273

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran, Høyre foran
6.12		Stor rustskade på bremseskjold:	Høyre bak, Venstre bak
8.1	Parkeringsbrems	Ujevn virkning	
8.2		Svak bremsevirkning:	Høyre, Venstre
8.6		For stor dødgang	
17.11	Lys	Skadet lyktelass:	Midtre bremselys
17.12		Kraketert lyktelass	Venstre tåkelys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys
17.27		* Lysbryter - sprekt/skadet.	
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: styring, motorlampe og antispinn - feilsøk for nærmere kontroll	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
30.3	Kjølevæske	Etterfyll kjølevæske, bør være frostfri til -18 °C for å opprettholde tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse	
30.5		* Skitten kjølevæske - rengjør for nærmere kontroll	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
32.11		Skade / tæring på radiatorregister	
32.14		* Skitten kjølevæske - rengjør for nærmere kontroll	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
68.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Høyre bak
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Høyre ytre foran
74.9	Styreservo	* Funksjonsfeil på servo - feilsøk for nærmere kontroll.	



5269273

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Høyre foran
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.3		Skadet:	Høyre sidekanal, Venstre bakskjerm, Bakluke
86.9		Rust/rusthull:	Høyre sidekanal
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Høyre sidekanal, Støtfanger bak, Høyre bakskjerm, Bakluke, Støtfanger foran, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten bak
92.2		Betjening for luftdyse virker ikke:	Midten bak
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten bak, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre bak, Venstre foran
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.2		Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
29.8	Oljenivå motor	Oljeskift anbefales	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak
66.11		Oksidering / oksidert felg	Høyre bak, Venstre bak
66.12		Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Høyre fordør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	



5269273

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.18		Småbulker:	Venstre sidekanal, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Venstre forskjerm, Tak, Panser, Venstre fordør, Høyre fordør
86.19		Bulk(er)	Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre sidekanal
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Hele karosseriet
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre, Venstre
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran, Midten bak, Høyre side midten, Venstre side midten
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
93.6		Mindre riper/skader i taktrekk	Midten
96.5	Dørtrekk	Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre skyvedør, Høyre skyvedør
97.7		Rust:	Høyre fordør, Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke prøvekjørt
Unormal lyd	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering



5269273

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	5 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	23.12.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Dekk ikke i forhold til sesong



5269273

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper |
- 2 - Unormal lyd |

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems **R**
- 9 - Bremsevirkning |
- 10 - Bremsevæsknivå ✓
- 11 - Bremsevæskens kokepunkt **O**
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓
- 16 - Lasteavhengig reduksjonsventil ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **O**
- 29 - Oljenivå motor **O**
- 30 - Kjølevæske **R**
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem **R**
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator **R**
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri **R**
- 59 - Tilhengerkontakt ✓
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg **O**

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager **R**
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd **R**
- 74 - Styreservo **R**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



5269273

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5269273

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	0 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	0
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Dør-/panseråpner****2. Interiør generelt****3. Luftdyse kupé****4. Seter****5. Lys****6. Seter****7. Utvendig speil****8. Kjølesystem****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Generelt**



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt




36. Generelt




5269273



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5269273

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF AS Berger
Bølerveien 77
2020 Skedsmokorset
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: kjetil.oppi@naf.no
Website: www.naf.no



19. feb. 2025

Køretøj: Volkswagen Caddy 2.0 16V TDI
Motorkode: DFSD
Produktionsår: 15-20
Kilometerstand: 273370 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: AJ82641
VIN: WV2ZZZ2KZGX026642 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 19. feb. 2025 10:07:23

Fejlkode

OBD

OBD

5 Fejl

Fejlkode: P0562
Systemspænding
Spænding for lav.

Fejlkode: P0562
Systemspænding
Spænding for lav.

Fejlkode: P0562
Systemspænding
Spænding for lav.

Fejlkode: P068A
Motorstyringsrelæ
Relæspændingsforsyning kl. 30 med fejl.

Fejlkode: P16C9
Varmehjælpepumpe
Omdrejningstal for lavt.

Drivlinje

Motorelektronik 1

4 Fejl

Fejlkode: 17158
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 17973
Varmehjælpepumpe
Omdrejningstal for lavt.

Fejlkode: 17262
Kl. 30

Hella Gutmann Solutions GmbH

Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 4629

Hovedrelæ

Relæ bryder for tidligt.

bremsesystem

Bremseelektronik

3 Fejl

Fejlkode: 129

Funktionsbegrænsning

Funktion begrænset grundet overspænding

Fejlkode: 297

Ratvinkelføler

Sensor ikke kalibreret.

Fejlkode: 397

Dæktryksovervågningssystem

Dæktryk for lavt på min. 1 hjul.

Passiv sikkerhed

Airbag

0

Passiv sikkerhed

Nødopkaldssystem/telematiksystem

ikke tilgængelig

Termostyring

Varme/klimaanlæg

3 Fejl

Fejlkode: 9472881

Servomotor for friskluft-/recirkulationsluft-/dynamisk tryk-spjæld

Kører trægt/blokerer

Fejlkode: 9476885

Frisklufts-/recirkulationsspjæld-potentiometer

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 9479189

Luftkvalitetsføler signalkabel

Strømkreds med fejl.

Termostyring

Parkerings-/tilskudsvarmer

2 Fejl

Fejlkode: 1407

Flammeafbrydelse

Flammeafbrydelse

Fejlkode: 2251

Varmeapparat

Apparat låst.

Førerassistentsystem

Frontkamarasystem

ikke tilgængelig

Førerassistentsystem

Radarsensor adaptiv fartpilot

0

Førerassistentsystem

Parkeringsensor 2

ikke tilgængelig

Førerassistentsystem

Fjernlysassistent

ikke tilgængelig

Komfort	Gateway-elektronik 1	3 Fejl
Fejlkode: 1503 Lampe højt bremselys Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 1598 Batteriovervågning Spænding for lav.		
Fejlkode: 2746 Kørellys højre Funktion ukorrekt.		
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
Komfort	Førerddørselektronik	1 Fejl
Fejlkode: 1811 Førerddørsstyreenhed Spændingsforsyning med fejl.		
Komfort	Passagerddørselektronik	1 Fejl
Fejlkode: 1812 Dørstyreenhed passagerside Spændingsforsyning med fejl.		
Komfort	Diagnose-interface-bus	1 Fejl
Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
Komfort	Batteriregulering	0
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	1 Fejl
Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	0

Styretøj	Servostyring	1 Fejl
Fejlkode: 3803 Ratvinkelgeber servostyring Funktion ukorrekt.		
Styretøj	Ratstammemodul	2 Fejl
Fejlkode: 114178 Spændingsforsyning Underspænding registreret.		
Fejlkode: 136194 Spændingsforsyning Underspænding registreret.		
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	1 Fejl
Fejlkode: 2 Radioantenne 1 Kortslutning til stel.		